



Società Santa Barbara	non riportato	1-mag-64	sconosciuto	lavori minerari	foto bianco / nero, 24 cm per 18 cm	Deviazione del borro Planale - galleria C. A.	faldone n. 1 (da 1 a 46) - busta 9 / foto n. 9 / lavori minerari	L'immagine si trova in una busta contenente 9 fotografie + negativi. Sono state scansionate alcune immagini	Scansioni. Lavori minerari. Faldone 1. Busta 9	9 jpeg
Società Santa Barbara	non riportato	1-mag-64	sconosciuto	lavori minerari	foto bianco / nero, 24 cm per 18 cm	Deviazione del borro Planale - galleria C. A.	faldone n. 1 (da 1 a 46) - busta 9 / foto n. 9a / lavori minerari	L'immagine si trova in una busta contenente 9 fotografie + negativi. Sono state scansionate alcune immagini	Scansioni. Lavori minerari. Faldone 1. Busta 9	9a jpeg
Società Santa Barbara	non riportato	1-mag-64	sconosciuto	lavori minerari	foto bianco / nero, 24 cm per 18 cm	Deviazione del borro Planale - galleria C. A.	faldone n. 1 (da 1 a 46) - busta 9 / foto n. 9b / lavori minerari	L'immagine si trova in una busta contenente 9 fotografie + negativi. Sono state scansionate alcune immagini	Scansioni. Lavori minerari. Faldone 1. Busta 9	9b jpeg
Società Santa Barbara	non riportato	1-lug-64	sconosciuto	lavori minerari	foto bianco / nero, 24 cm per 18 cm	Deformazione dei cavi di alimentazione a 6 Kv (particolare)	faldone n. 1 (da 1 a 46) - busta 11 / foto n. 11 / lavori minerari	L'immagine si trova in una busta contenente 1 fotografia + negativi.	Scansioni. Lavori minerari. Faldone 1. Busta 11	11 jpeg
Società Santa Barbara	non riportato	1-apr-67	sconosciuto	lavori minerari	foto bianco / nero, 18 cm per 24 cm	Miniera Carpinete: vista degli esterni	faldone n. 1 (da 1 a 46) - busta 12 / foto n. 12 / lavori minerari	L'immagine si trova in una busta contenente 4 fotografie + negativi.	Scansioni. Lavori minerari. Faldone 1. Busta 12	12 jpeg
Società Santa Barbara	non riportato	1-apr-67	sconosciuto	lavori minerari	foto bianco / nero, 18 cm per 24 cm	Miniera Carpinete: vista degli esterni	faldone n. 1 (da 1 a 46) - busta 12 / foto n. 12a / lavori minerari	L'immagine si trova in una busta contenente 4 fotografie + negativi.	Scansioni. Lavori minerari. Faldone 1. Busta 12	12a jpeg
Società Santa Barbara	non riportato	1-apr-67	sconosciuto	lavori minerari	foto bianco / nero, 18 cm per 24 cm	Miniera Carpinete: vista degli esterni	faldone n. 1 (da 1 a 46) - busta 12 / foto n. 12b / lavori minerari	L'immagine si trova in una busta contenente 4 fotografie + negativi.	Scansioni. Lavori minerari. Faldone 1. Busta 12	12b jpeg
Società Santa Barbara	non riportato	1-apr-67	sconosciuto	lavori minerari	foto bianco / nero, 18 cm per 24 cm	Miniera Carpinete: vista degli esterni	faldone n. 1 (da 1 a 46) - busta 12 / foto n. 12c / lavori minerari	L'immagine si trova in una busta contenente 4 fotografie + negativi.	Scansioni. Lavori minerari. Faldone 1. Busta 12	12c jpeg
Enel Compartimento di Firenze	non riportato	20-ott-75	sconosciuto	lavori minerari	foto bianco / nero, 18 cm per 24 cm	Montaggio dei tubi inclinometrici "Galileo" al foro 536 zona Pian di Colle	faldone n. 1 (da 1 a 46) - busta 14 / foto n. 14 / lavori minerari	L'immagine si trova in una busta contenente 5 fotografie + negativi. Sono state scansionate alcune immagini.	Scansioni. Lavori minerari. Faldone 1. Busta 14	14 jpeg
Enel Compartimento di Firenze	non riportato	20-ott-75	sconosciuto	lavori minerari	foto bianco / nero, 18 cm per 24 cm	Montaggio dei tubi inclinometrici "Galileo" al foro 536 zona Pian di Colle. Particolare	faldone n. 1 (da 1 a 46) - busta 14 / foto n. 14a / lavori minerari	L'immagine si trova in una busta contenente 5 fotografie + negativi. Sono state scansionate alcune immagini.	Scansioni. Lavori minerari. Faldone 1. Busta 14	14a jpeg
Enel Compartimento di Firenze	non riportato	20-ott-75	sconosciuto	lavori minerari	foto bianco / nero, 18 cm per 24 cm	Montaggio dei tubi inclinometrici "Galileo" al foro 536 zona Pian di Colle. Particolare	faldone n. 1 (da 1 a 46) - busta 14 / foto n. 14b / lavori minerari	L'immagine si trova in una busta contenente 5 fotografie + negativi. Sono state scansionate alcune immagini.	Scansioni. Lavori minerari. Faldone 1. Busta 14	14b jpeg
Enel Compartimento di Firenze	non riportato	30-giu-75	sconosciuto	lavori minerari	foto bianco / nero, 18 cm per 24 cm	Situazione di alcuni edifici a Castelnuovo dei Sabbioni	faldone n. 1 (da 1 a 46) - busta 15 / foto n. 15 / lavori minerari	L'immagine si trova in una busta contenente 4 fotografie + negativi.	Scansioni. Lavori minerari. Faldone 1. Busta 15	15 jpeg
Enel Compartimento di Firenze	non riportato	30-giu-75	sconosciuto	lavori minerari	foto bianco / nero, 18 cm per 24 cm	Situazione di alcuni edifici a Castelnuovo dei Sabbioni	faldone n. 1 (da 1 a 46) - busta 15 / foto n. 15a / lavori minerari	L'immagine si trova in una busta contenente 4 fotografie + negativi.	Scansioni. Lavori minerari. Faldone 1. Busta 15	15a jpeg
Enel Compartimento di Firenze	non riportato	30-giu-75	sconosciuto	lavori minerari	foto bianco / nero, 18 cm per 24 cm	Situazione di alcuni edifici a Castelnuovo dei Sabbioni	faldone n. 1 (da 1 a 46) - busta 15 / foto n. 15b / lavori minerari	L'immagine si trova in una busta contenente 4 fotografie + negativi.	Scansioni. Lavori minerari. Faldone 1. Busta 15	15b jpeg
Enel Compartimento di Firenze	non riportato	30-giu-75	sconosciuto	lavori minerari	foto bianco / nero, 18 cm per 24 cm	Situazione di alcuni edifici a Castelnuovo dei Sabbioni	faldone n. 1 (da 1 a 46) - busta 15 / foto n. 15c / lavori minerari	L'immagine si trova in una busta contenente 4 fotografie + negativi.	Scansioni. Lavori minerari. Faldone 1. Busta 15	15c jpeg
Enel Compartimento di Firenze	non riportato	1-mag-76	sconosciuto	lavori minerari	foto bianco / nero, 13 cm per 9 cm	Minerali cristallizzati	faldone n. 1 (da 1 a 46) - busta 18 / foto n. 18 / lavori minerari	L'immagine si trova in una busta contenente 11 fotografie + negativi. Sono state scansionate alcune immagini	Scansioni. Lavori minerari. Faldone 1. Busta 18	18 jpeg
Enel Compartimento di Firenze	non riportato	1-mag-76	sconosciuto	lavori minerari	foto bianco / nero, 13 cm per 9 cm	Minerali cristallizzati	faldone n. 1 (da 1 a 46) - busta 18 / foto n. 18a / lavori minerari	L'immagine si trova in una busta contenente 11 fotografie + negativi. Sono state scansionate alcune immagini	Scansioni. Lavori minerari. Faldone 1. Busta 18	18a jpeg
Enel Compartimento di Firenze	non riportato	1-mag-76	sconosciuto	lavori minerari	foto bianco / nero, 13 cm per 9 cm	Minerali cristallizzati	faldone n. 1 (da 1 a 46) - busta 18 / foto n. 18b / lavori minerari	L'immagine si trova in una busta contenente 11 fotografie + negativi. Sono state scansionate alcune immagini	Scansioni. Lavori minerari. Faldone 1. Busta 18	18b jpeg
Enel Compartimento di Firenze	non riportato	1-mag-76	sconosciuto	lavori minerari	foto bianco / nero, 9 cm per 9 cm	Fabbricato INA Casa nel lago	faldone n. 1 (da 1 a 46) - busta 19 / foto n. 19 / lavori minerari	L'immagine si trova in una busta contenente 2 fotografie + negativi. Sono state scansionate solo alcune immagini	Scansioni. Lavori minerari. Faldone 1. Busta 19	19 jpeg
Enel Compartimento di Firenze	non riportato	23-giu-76	sconosciuto	lavori minerari	foto bianco / nero, 11 cm per 13 cm	Messa in opera delle celle piezometriche nel 1° strato della discarica di Vinesimo	faldone n. 1 (da 1 a 46) - busta 20 / foto n. 20 / lavori minerari	L'immagine si trova in una busta contenente 21 fotografie + negativi. Sono state scansionate solo alcune immagini	Scansioni. Lavori minerari. Faldone 1. Busta 20	20 jpeg
Enel Compartimento di Firenze	non riportato	23-giu-76	sconosciuto	lavori minerari	foto bianco / nero, 11 cm per 13 cm	Messa in opera delle celle piezometriche nel 1° strato della discarica di Vinesimo	faldone n. 1 (da 1 a 46) - busta 20 / foto n. 20a / lavori minerari	L'immagine si trova in una busta contenente 21 fotografie + negativi. Sono state scansionate solo alcune immagini	Scansioni. Lavori minerari. Faldone 1. Busta 20	20a jpeg



Enel Compartimento di Firenze	non riportato	5-gen-78	sconosciuto	lavori minerari	foto bianco / nero, 18 cm per 12 cm	Discarica di rifiuti urbani in zona Fontaccio	faldone n. 1 (da 1 a 46 ) - busta 29 / foto n. 29a/ lavori minerari	L'immagine si trova in una busta contenente 10 fotografie + negativi. Sono state scansionate alcune immagini.	Scansioni. Lavori minerari. Faldone 1. Busta 29	29a jpeg
Enel Compartimento di Firenze	non riportato	5-gen-78	sconosciuto	lavori minerari	foto bianco / nero, 18 cm per 12 cm	Discarica di rifiuti urbani in zona Fontaccio	faldone n. 1 (da 1 a 46 ) - busta 29 / foto n. 29b/ lavori minerari	L'immagine si trova in una busta contenente 10 fotografie + negativi. Sono state scansionate alcune immagini.	Scansioni. Lavori minerari. Faldone 1. Busta 29	29b jpeg
Enel Compartimento di Firenze	non riportato	20-gen-78	sconosciuto	lavori minerari	foto bianco / nero, 18 cm per 12 cm	Discarica di rifiuti urbani: immagini utilizzate per una denuncia ai carabinieri	faldone n. 1 (da 1 a 46 ) - busta 30 / foto n. 30/ lavori minerari	L'immagine si trova in una busta contenente 11 fotografie + negativi. Sono state scansionate alcune immagini.	Scansioni. Lavori minerari. Faldone 1. Busta 30	30 jpeg
Enel Compartimento di Firenze	non riportato	20-gen-78	sconosciuto	lavori minerari	foto bianco / nero, 18 cm per 12 cm	Discarica di rifiuti urbani: immagini utilizzate per una denuncia ai carabinieri	faldone n. 1 (da 1 a 46 ) - busta 30 / foto n. 30a/ lavori minerari	L'immagine si trova in una busta contenente 11 fotografie + negativi. Sono state scansionate alcune immagini.	Scansioni. Lavori minerari. Faldone 1. Busta 30	30a jpeg
Enel Compartimento di Firenze	non riportato	20-gen-78	sconosciuto	lavori minerari	foto bianco / nero, 18 cm per 12 cm	Discarica di rifiuti urbani: immagini utilizzate per una denuncia ai carabinieri	faldone n. 1 (da 1 a 46 ) - busta 30 / foto n. 30b/ lavori minerari	L'immagine si trova in una busta contenente 11 fotografie + negativi. Sono state scansionate alcune immagini.	Scansioni. Lavori minerari. Faldone 1. Busta 30	30b jpeg
Enel Compartimento di Firenze	non riportato	1-mar-79	sconosciuto	lavori minerari	foto bianco / nero, 24 cm per 18 cm	Cava Allori: lignite che brucia	faldone n. 1 (da 1 a 46 ) - busta 38 / foto n. 38/ lavori minerari	L'immagine si trova in una busta contenente 1 fotografia + negativi.	Scansioni. Lavori minerari. Faldone 1. Busta 38	38 jpeg
Enel Compartimento di Firenze	non riportato	5-dic-79	sconosciuto	lavori minerari	foto bianco / nero, 12 cm per 18 cm	Ampliamento della strada sotto la ex Casa Mecatti	faldone n. 1 (da 1 a 46 ) - busta 42 / foto n. 42/ lavori minerari	L'immagine si trova in una busta contenente 6 fotografie + negativi. Sono state scansionate alcune immagini.	Scansioni. Lavori minerari. Faldone 1. Busta 42	42 jpeg
Enel Compartimento di Firenze	non riportato	5-dic-79	sconosciuto	lavori minerari	foto bianco / nero, 12 cm per 18 cm	Ampliamento della strada sotto la ex Casa Mecatti	faldone n. 1 (da 1 a 46 ) - busta 42 / foto n. 42a/ lavori minerari	L'immagine si trova in una busta contenente 6 fotografie + negativi. Sono state scansionate alcune immagini.	Scansioni. Lavori minerari. Faldone 1. Busta 42	42a jpeg
Enel Compartimento di Firenze	non riportato	5-dic-79	sconosciuto	lavori minerari	foto bianco / nero, 12 cm per 18 cm	Ampliamento della strada sotto la ex Casa Mecatti	faldone n. 1 (da 1 a 46 ) - busta 42 / foto n. 42b/ lavori minerari	L'immagine si trova in una busta contenente 6 fotografie + negativi. Sono state scansionate alcune immagini.	Scansioni. Lavori minerari. Faldone 1. Busta 42	42b jpeg
Enel Compartimento di Firenze	non riportato	8-gen-80	sconosciuto	lavori minerari	foto bianco / nero, 18 cm per 12 cm	Sopraluogo presso la casa La Fornace con il geometra del Comune di Cavriglia	faldone n. 1 (da 1 a 46 ) - busta 42bis / foto n. 42bis/ lavori minerari	L'immagine si trova in una busta contenente 2 fotografie + negativi. Sono state scansionate solo alcune immagini.	Scansioni. Lavori minerari. Faldone 1. Busta 42 bis	42bis jpeg
Enel Compartimento di Firenze	non riportato	17-ott-80	sconosciuto	lavori minerari	foto bianco / nero, 18 cm per 24 cm	Situazione degli scavi di sbancamento nella zona di Pianfranzese	faldone n. 1 (da 1 a 46 ) - busta 45 / foto n. 45 / lavori minerari	L'immagine si trova in una busta contenente 2 fotografie + negativi. Sono state scansionate solo alcune immagini.	Scansioni. Lavori minerari. Faldone 1. Busta 45	45 jpeg
Enel Compartimento di Firenze	non riportato	17-ott-80	sconosciuto	lavori minerari	foto bianco / nero, 18 cm per 24 cm	Situazione degli scavi di sbancamento nella zona di Pianfranzese	faldone n. 1 (da 1 a 46 ) - busta 45 / foto n. 45a / lavori minerari	L'immagine si trova in una busta contenente 2 fotografie + negativi. Sono state scansionate solo alcune immagini.	Scansioni. Lavori minerari. Faldone 1. Busta 45	45a jpeg
Enel Compartimento di Firenze	non riportato	16-nov-80	sconosciuto	lavori minerari	foto bianco / nero, 12 cm per 18 cm	Idrovere del canale SOIC (sotto i Villini)	faldone n. 2 (da 47 a 77 ) - busta 47 / foto n. 47 / lavori minerari	L'immagine si trova in una busta contenente 2 fotografie + negativi.	Scansioni. Lavori minerari. Faldone 2. Busta 47	47 jpeg
Enel Compartimento di Firenze	non riportato	16-nov-80	sconosciuto	lavori minerari	foto bianco / nero, 12 cm per 18 cm	Idrovere del canale SOIC (sotto i Villini)	faldone n. 2 (da 47 a 77 ) - busta 47 / foto n. 47 / lavori minerari	L'immagine si trova in una busta contenente 2 fotografie + negativi.	Scansioni. Lavori minerari. Faldone 2. Busta 47	47a jpeg
Enel Compartimento di Firenze	non riportato	1-lug-81	sconosciuto	lavori minerari	foto bianco / nero, 12 cm per 18 cm	Spostamento di un nastro di gradino	faldone n. 2 (da 47 a 77 ) - busta 50 / foto n. 50 / lavori minerari	L'immagine si trova in una busta contenente 17 fotografie + negativi. Sono state scansionate solo alcune immagini.	Scansioni. Lavori minerari. Faldone 2. Busta 50	50 jpeg
Enel Compartimento di Firenze	non riportato	1-lug-81	sconosciuto	lavori minerari	foto bianco / nero, 12 cm per 18 cm	Spostamento di un nastro di gradino	faldone n. 2 (da 47 a 77 ) - busta 50 / foto n. 50a / lavori minerari	L'immagine si trova in una busta contenente 17 fotografie + negativi. Sono state scansionate solo alcune immagini.	Scansioni. Lavori minerari. Faldone 2. Busta 50	50a jpeg
Enel Compartimento di Firenze	non riportato	1-lug-81	sconosciuto	lavori minerari	foto bianco / nero, 12 cm per 18 cm	Spostamento di un nastro di gradino	faldone n. 2 (da 47 a 77 ) - busta 50 / foto n. 50b / lavori minerari	L'immagine si trova in una busta contenente 17 fotografie + negativi. Sono state scansionate solo alcune immagini.	Scansioni. Lavori minerari. Faldone 2. Busta 50	50b jpeg
Enel Compartimento di Firenze	non riportato	1-lug-81	sconosciuto	lavori minerari	foto bianco / nero, 12 cm per 18 cm	Spostamento di un nastro di gradino. Particolare	faldone n. 2 (da 47 a 77 ) - busta 50 / foto n. 50c / lavori minerari	L'immagine si trova in una busta contenente 17 fotografie + negativi. Sono state scansionate solo alcune immagini.	Scansioni. Lavori minerari. Faldone 2. Busta 50	50c jpeg
Enel Compartimento di Firenze	non riportato	21-ago-81	sconosciuto	lavori minerari	foto bianco / nero, 12 cm per 18 cm	Macchinario terra rossa in cava San Donato.	faldone n. 2 (da 47 a 77 ) - busta 51 / foto n. 51 / lavori minerari	L'immagine si trova in una busta contenente 2 fotografie + negativi.	Scansioni. Lavori minerari. Faldone 2. Busta 51	51 jpeg

Enel Compartimento di Firenze	non riportato	21-ago-81	sconosciuto	lavori minerari	foto bianco / nero, 12 cm per 18 cm	Macchinario terra rossa in cava San Donato.	faldone n. 2 (da 47 a 77) - busta 51 / foto n. 51a / lavori minerari	L'immagine si trova in una busta contenente 2 fotografie + negativi.	Scansioni. Lavori minerari. Faldone 2. Busta 51	51a jpeg
Enel Compartimento di Firenze	non riportato	1-ago-81	sconosciuto	lavori minerari	foto a colori, 25.5 cm per 12 cm. L'immagine è data dall'unione di 3 fotografie	Scavi di sbancamento a Pianfranzese. Panoramica	faldone n. 2 (da 47 a 77) - busta 52 / foto n. 52 / lavori minerari	L'immagine si trova in una busta contenente 2 fotografie + negativi.	Scansioni. Lavori minerari. Faldone 2. Busta 52	52 jpeg
Enel Compartimento di Firenze	non riportato	1-ago-81	sconosciuto	lavori minerari	foto a colori, 15 cm per 10 cm.	Scavi di sbancamento a Pianfranzese.	faldone n. 2 (da 47 a 77) - busta 52 / foto n. 52a / lavori minerari	L'immagine si trova in una busta contenente 2 fotografie + negativi.	Scansioni. Lavori minerari. Faldone 2. Busta 52	52a jpeg
Enel Compartimento di Firenze	non riportato	7-apr-82	sconosciuto	lavori minerari	foto bianco / nero, 12 cm per 24 cm.	Carote del foro n. 660 in zona Pianfranzese	faldone n. 2 (da 47 a 77) - busta 54 / foto n. 54 / lavori minerari	L'immagine si trova in una busta contenente 1 fotografia + negativi.	Scansioni. Lavori minerari. Faldone 2. Busta 54	54 jpeg
Enel Compartimento di Firenze	non riportato	19-apr-82	sconosciuto	lavori minerari	foto bianco / nero, 33 cm per 12 cm. L'immagine è data dall'unione di 4 fotografie	Cava di terra rossa in zona San Donato	faldone n. 2 (da 47 a 77) - busta 55 / foto n. 55 / lavori minerari	L'immagine si trova in una busta contenente 5 fotografie + negativi. Sono state scansionate alcune immagini.	Scansioni. Lavori minerari. Faldone 2. Busta 55	55 jpeg
Enel Compartimento di Firenze	non riportato	12-lug-82	sconosciuto	lavori minerari	foto bianco / nero, 35 cm per 12 cm. L'immagine è data dall'unione di 4 fotografie	Cava di terra rossa in zona San Donato	faldone n. 2 (da 47 a 77) - busta 55 / foto n. 55a / lavori minerari	L'immagine si trova in una busta contenente 5 fotografie + negativi. Sono state scansionate alcune immagini.	Scansioni. Lavori minerari. Faldone 2. Busta 55	55a jpeg
Enel Compartimento di Firenze	non riportato	1-giu-82	sconosciuto	lavori minerari	foto bianco / nero, 12 cm per 18 cm.	Riparazione di un tubo inclinometrico nella zona di Bomba	faldone n. 2 (da 47 a 77) - busta 57 / foto n. 57 / lavori minerari	L'immagine si trova in una busta contenente 6 fotografie + negativi. Sono state scansionate alcune immagini.	Scansioni. Lavori minerari. Faldone 2. Busta 57	57 jpeg
Enel Compartimento di Firenze	non riportato	1-giu-82	sconosciuto	lavori minerari	foto bianco / nero, 12 cm per 18 cm.	Riparazione di un tubo inclinometrico nella zona di Bomba	faldone n. 2 (da 47 a 77) - busta 57 / foto n. 57a / lavori minerari	L'immagine si trova in una busta contenente 6 fotografie + negativi. Sono state scansionate alcune immagini.	Scansioni. Lavori minerari. Faldone 2. Busta 57	57a jpeg
Enel Compartimento di Firenze	non riportato	1-giu-82	sconosciuto	lavori minerari	foto bianco / nero, 12 cm per 18 cm.	Riparazione di un tubo inclinometrico nella zona di Bomba	faldone n. 2 (da 47 a 77) - busta 57 / foto n. 57b / lavori minerari	L'immagine si trova in una busta contenente 6 fotografie + negativi. Sono state scansionate alcune immagini.	Scansioni. Lavori minerari. Faldone 2. Busta 57	57b jpeg
Enel Compartimento di Firenze	V 312	30-ago-82	sconosciuto	lavori minerari	foto bianco / nero, 18 cm per 12 cm.	Demolizione della chiesa parrocchiale di Bomba. Sequenza dell'abbattimento. L'immagine mostra la veduta frontale della chiesa e risale all'ottobre 1979.	faldone n. 2 (da 47 a 77) - busta 61 / foto n. 61 / lavori minerari	L'immagine si trova in una busta contenente 8 fotografie + negativi.	Scansioni. Lavori minerari. Faldone 2. Busta 61	61 jpeg
Enel Compartimento di Firenze	non riportato	30-ago-82	sconosciuto	lavori minerari	foto bianco / nero, 12 cm per 18 cm.	Demolizione della chiesa parrocchiale di Bomba. Sequenza dell'abbattimento.	faldone n. 2 (da 47 a 77) - busta 61 / foto n. 61a / lavori minerari	L'immagine si trova in una busta contenente 8 fotografie + negativi.	Scansioni. Lavori minerari. Faldone 2. Busta 61	61a jpeg
Enel Compartimento di Firenze	non riportato	30-ago-82	sconosciuto	lavori minerari	foto bianco / nero, 12 cm per 18 cm.	Demolizione della chiesa parrocchiale di Bomba. Sequenza dell'abbattimento.	faldone n. 2 (da 47 a 77) - busta 61 / foto n. 61b / lavori minerari	L'immagine si trova in una busta contenente 8 fotografie + negativi.	Scansioni. Lavori minerari. Faldone 2. Busta 61	61b jpeg
Enel Compartimento di Firenze	non riportato	30-ago-82	sconosciuto	lavori minerari	foto bianco / nero, 12 cm per 18 cm.	Demolizione della chiesa parrocchiale di Bomba. Sequenza dell'abbattimento.	faldone n. 2 (da 47 a 77) - busta 61 / foto n. 61c / lavori minerari	L'immagine si trova in una busta contenente 8 fotografie + negativi.	Scansioni. Lavori minerari. Faldone 2. Busta 61	61c jpeg
Enel Compartimento di Firenze	non riportato	30-ago-82	sconosciuto	lavori minerari	foto bianco / nero, 12 cm per 18 cm.	Demolizione della chiesa parrocchiale di Bomba. Sequenza dell'abbattimento.	faldone n. 2 (da 47 a 77) - busta 61 / foto n. 61d / lavori minerari	L'immagine si trova in una busta contenente 8 fotografie + negativi.	Scansioni. Lavori minerari. Faldone 2. Busta 61	61d jpeg
Enel Compartimento di Firenze	non riportato	30-ago-82	sconosciuto	lavori minerari	foto bianco / nero, 12 cm per 18 cm.	Demolizione della chiesa parrocchiale di Bomba. Sequenza dell'abbattimento.	faldone n. 2 (da 47 a 77) - busta 61 / foto n. 61e / lavori minerari	L'immagine si trova in una busta contenente 8 fotografie + negativi.	Scansioni. Lavori minerari. Faldone 2. Busta 61	61e jpeg
Enel Compartimento di Firenze	non riportato	30-ago-82	sconosciuto	lavori minerari	foto bianco / nero, 12 cm per 18 cm.	Demolizione della chiesa parrocchiale di Bomba. Sequenza dell'abbattimento.	faldone n. 2 (da 47 a 77) - busta 61 / foto n. 61f / lavori minerari	L'immagine si trova in una busta contenente 8 fotografie + negativi.	Scansioni. Lavori minerari. Faldone 2. Busta 61	61f jpeg
Enel Compartimento di Firenze	non riportato	30-ago-82	sconosciuto	lavori minerari	foto bianco / nero, 12 cm per 18 cm.	Demolizione della chiesa parrocchiale di Bomba. Sequenza dell'abbattimento.	faldone n. 2 (da 47 a 77) - busta 61 / foto n. 61g / lavori minerari	L'immagine si trova in una busta contenente 8 fotografie + negativi.	Scansioni. Lavori minerari. Faldone 2. Busta 61	61g jpeg
Enel Compartimento di Firenze	non riportato	10-gen-83	sconosciuto	lavori minerari	foto bianco / nero, 12 cm per 18 cm.	Chiesa di San Donato in Avane	faldone n. 2 (da 47 a 77) - busta 65 / foto n. 65 / lavori minerari	L'immagine si trova in una busta contenente 1 fotografia + negativi.	Scansioni. Lavori minerari. Faldone 2. Busta 65	65 jpeg

















Enel Compartimento di Firenze	non riportato	14-lug-86	sconosciuto	lavori minerari	foto bianco / nero, 12 cm per 18 cm.	Recupero tubo inclinometrico n. 33 (foro 770)	faldone n. 3 (da 78 a 115 ) - busta 114 / foto n. 114/ lavori minerari	L'immagine si trova in una busta contenente 2 fotografie + negativi. Sono state scansionate alcune immagini	Scansioni. Lavori minerari. Faldone 3. Busta 114	114 jpeg
Enel Compartimento di Firenze	non riportato	1-ago-86	sconosciuto	lavori minerari	foto a colori, 12 cm per 18 cm.	Carote del foro n. 779 (Tecnosol)	faldone n. 4 (da 116 a 170 ) - busta 118 / foto n. 118/ lavori minerari	L'immagine si trova in una busta contenente 4 fotografie + negativi. Sono state scansionate alcune immagini	Scansioni. Lavori minerari. Faldone 4. Busta 118	118 jpeg
Enel Compartimento di Firenze	non riportato	1-ago-86	sconosciuto	lavori minerari	foto a colori, 12 cm per 18 cm.	Carote del foro n. 779 (Tecnosol)	faldone n. 4 (da 116 a 170 ) - busta 118 / foto n. 118/ lavori minerari	L'immagine si trova in una busta contenente 4 fotografie + negativi. Sono state scansionate alcune immagini	Scansioni. Lavori minerari. Faldone 4. Busta 118	118a jpeg
Enel Compartimento di Firenze	non riportato	1-ago-86	sconosciuto	lavori minerari	foto a colori, 12 cm per 18 cm.	Impianto sondaggio Solimec (ditta Tecnosol)	faldone n. 4 (da 116 a 170 ) - busta 119 / foto n. 119/ lavori minerari	L'immagine si trova in una busta contenente 4 fotografie + negativi. Sono state scansionate alcune immagini	Scansioni. Lavori minerari. Faldone 4. Busta 119	119 jpeg
Enel Compartimento di Firenze	non riportato	1-ago-86	sconosciuto	lavori minerari	foto a colori, 12 cm per 18 cm.	Impianto sondaggio Solimec (ditta Tecnosol)	faldone n. 4 (da 116 a 170 ) - busta 119 / foto n. 119a/ lavori minerari	L'immagine si trova in una busta contenente 4 fotografie + negativi. Sono state scansionate alcune immagini	Scansioni. Lavori minerari. Faldone 4. Busta 119	119a jpeg
Enel Compartimento di Firenze	non riportato	2-ott-86	sconosciuto	lavori minerari	foto a colori, 12 cm per 18 cm.	Carote del foro n. 811, zona Cafaggiolo	faldone n. 4 (da 116 a 170 ) - busta 120 / foto n. 120/ lavori minerari	L'immagine si trova in una busta contenente 8 fotografie + negativi. Sono state scansionate alcune immagini	Scansioni. Lavori minerari. Faldone 4. Busta 120	120 jpeg
Enel Compartimento di Firenze	non riportato	2-ott-86	sconosciuto	lavori minerari	foto a colori, 12 cm per 18 cm.	Carote del foro n. 811, zona Cafaggiolo	faldone n. 4 (da 116 a 170 ) - busta 120 / foto n. 120a/ lavori minerari	L'immagine si trova in una busta contenente 8 fotografie + negativi. Sono state scansionate alcune immagini	Scansioni. Lavori minerari. Faldone 4. Busta 120	120a jpeg
Enel Compartimento di Firenze	non riportato	2-ott-86	sconosciuto	lavori minerari	foto a colori, 12 cm per 18 cm.	Carote del foro n. 811, zona Cafaggiolo	faldone n. 4 (da 116 a 170 ) - busta 120 / foto n. 121a/ lavori minerari	L'immagine si trova in una busta contenente 8 fotografie + negativi. Sono state scansionate alcune immagini	Scansioni. Lavori minerari. Faldone 4. Busta 120	120b jpeg
Enel Compartimento di Firenze	non riportato	6-ott-86	sconosciuto	lavori minerari	foto a colori, 12 cm per 18 cm.	Carote del foro n. 812, zona Cafaggiolo	faldone n. 4 (da 116 a 170 ) - busta 121 / foto n. 121/ lavori minerari	L'immagine si trova in una busta contenente 5 fotografie + negativi. Sono state scansionate alcune immagini	Scansioni. Lavori minerari. Faldone 4. Busta 121	121 jpeg
Enel Compartimento di Firenze	non riportato	6-ott-86	sconosciuto	lavori minerari	foto a colori, 12 cm per 18 cm.	Carote del foro n. 812, zona Cafaggiolo	faldone n. 4 (da 116 a 170 ) - busta 121 / foto n. 121a/ lavori minerari	L'immagine si trova in una busta contenente 5 fotografie + negativi. Sono state scansionate alcune immagini	Scansioni. Lavori minerari. Faldone 4. Busta 121	121a jpeg
Enel Compartimento di Firenze	non riportato	8-ott-86	sconosciuto	lavori minerari	foto a colori, 12 cm per 18 cm.	Prove penetrometriche con impianto Tecnosolo in zona Cafaggiolo	faldone n. 4 (da 116 a 170 ) - busta 122 / foto n. 122/ lavori minerari	L'immagine si trova in una busta contenente 3 fotografie + negativi. Sono state scansionate alcune immagini	Scansioni. Lavori minerari. Faldone 4. Busta 122	122 jpeg
Enel Compartimento di Firenze	non riportato	8-ott-86	sconosciuto	lavori minerari	foto a colori, 12 cm per 18 cm.	Prove penetrometriche con impianto Tecnosolo in zona Cafaggiolo	faldone n. 4 (da 116 a 170 ) - busta 122 / foto n. 122a/ lavori minerari	L'immagine si trova in una busta contenente 3 fotografie + negativi. Sono state scansionate alcune immagini	Scansioni. Lavori minerari. Faldone 4. Busta 122	122a jpeg
Enel Compartimento di Firenze	non riportato	17-ott-86	sconosciuto	lavori minerari	foto a colori, 12 cm per 18 cm.	Recupero dell'inclinometrico fisso in zona Pianfranzese	faldone n. 4 (da 116 a 170 ) - busta 123 / foto n. 123/ lavori minerari	L'immagine si trova in una busta contenente 2 fotografie + negativi. Sono state scansionate alcune immagini	Scansioni. Lavori minerari. Faldone 4. Busta 123	123 jpeg
Enel Compartimento di Firenze	non riportato	2-gen-89	sconosciuto	lavori minerari	foto a colori, 18 cm per 12 cm.	Vignale, vista della casa	faldone n. 4 (da 116 a 170 ) - busta 144 / foto n. 144/ lavori minerari	L'immagine si trova in una busta contenente 8 fotografie + negativi. Sono state scansionate alcune immagini	Scansioni. Lavori minerari. Faldone 4. Busta 144	144 jpeg
Enel Compartimento di Firenze	non riportato	2-gen-89	sconosciuto	lavori minerari	foto a colori, 12 cm per 18 cm.	Vignale, vista della casa	faldone n. 4 (da 116 a 170 ) - busta 144 / foto n. 144a/ lavori minerari	L'immagine si trova in una busta contenente 8 fotografie + negativi. Sono state scansionate alcune immagini	Scansioni. Lavori minerari. Faldone 4. Busta 144	144a jpeg
Enel Compartimento di Firenze	non riportato	23-feb-90	sconosciuto	lavori minerari	foto a colori, 18 cm per 12 cm.	Sponde inerbate deviazione borro dei Frati	faldone n. 4 (da 116 a 170 ) - busta 155 / foto n. 155/ lavori minerari	L'immagine si trova in una busta contenente 6 fotografie + negativi. Sono state scansionate alcune immagini	Scansioni. Lavori minerari. Faldone 4. Busta 155	155 jpeg
Enel Compartimento di Firenze	non riportato	23-feb-90	sconosciuto	lavori minerari	foto a colori, 12 cm per 18 cm.	Sponde inerbate deviazione borro dei Frati	faldone n. 4 (da 116 a 170 ) - busta 155 / foto n. 155a/ lavori minerari	L'immagine si trova in una busta contenente 6 fotografie + negativi. Sono state scansionate alcune immagini	Scansioni. Lavori minerari. Faldone 4. Busta 155	155a jpeg
Enel Compartimento di Firenze	non riportato	1-apr-90	sconosciuto	lavori minerari	foto a colori, 15 cm per 10 cm.	Situazione del monumento ai caduti di Castelnuovo dei Sabbioni	faldone n. 4 (da 116 a 170 ) - busta 157 / foto n. 157/ lavori minerari	L'immagine si trova in una busta contenente 2 fotografie + negativi.	Scansioni. Lavori minerari. Faldone 4. Busta 157	157 jpeg
Enel Compartimento di Firenze	non riportato	1-apr-90	sconosciuto	lavori minerari	foto a colori, 15 cm per 10 cm.	Situazione del monumento ai caduti di Castelnuovo dei Sabbioni	faldone n. 4 (da 116 a 170 ) - busta 157 / foto n. 157a/ lavori minerari	L'immagine si trova in una busta contenente 2 fotografie + negativi.	Scansioni. Lavori minerari. Faldone 4. Busta 157	157a jpeg



Enel Compartimento di Firenze	non riportato	12-dic-91	sconosciuto	lavori minerari	foto a colori, 12 cm per 18 cm.	Carote. Appalto Geosonda DCO Roma. Sondaggio n. 1072	faldone n. 4 (da 116 a 170) - busta 170 / foto n. 170g/ lavori minerari	L'immagine si trova in una busta contenente 48 fotografie + negativi.	Scansioni. Lavori minerari. Faldone 4. Busta 170	170g jpeg
Enel Compartimento di Firenze	non riportato	6-feb-91	sconosciuto	lavori minerari	foto a colori, 12 cm per 18 cm.	Nevicata	faldone n. 5 (da 171 a 225) - busta 175 / foto n. 175/ lavori minerari	L'immagine si trova in una busta contenente 2 fotografie + negativi.	Scansioni. Lavori minerari. Faldone 4. Busta 175	175 jpeg
Enel Compartimento di Firenze	non riportato	6-feb-91	sconosciuto	lavori minerari	foto a colori, 18 cm per 12 cm.	Nevicata	faldone n. 5 (da 171 a 225) - busta 175 / foto n. 175/ lavori minerari	L'immagine si trova in una busta contenente 2 fotografie + negativi.	Scansioni. Lavori minerari. Faldone 4. Busta 175	175a jpeg
Enel Compartimento di Firenze	non riportato	7-mag-91	sconosciuto	lavori minerari	foto a colori, 12 cm per 18 cm.	Chiesa di S. Maria ad Isolla	faldone n. 5 (da 171 a 225) - busta 176 / foto n. 176/ lavori minerari	L'immagine si trova in una busta contenente 2 fotografie + negativi.	Scansioni. Lavori minerari. Faldone 4. Busta 176	176 jpeg
Enel Compartimento di Firenze	non riportato	7-mag-91	sconosciuto	lavori minerari	foto a colori, 12 cm per 18 cm.	S. Maria ad Isolla. Particolare dell'interno: affresco raffigurante una Madonna in trono con Bambino (XVI o XVII sec.) posto nella parte absidale della piccola chiesa. Dai negativi conservati emerge come l'interno del fabbricato fosse coperto con tetto a capriate lignee	faldone n. 5 (da 171 a 225) - busta 176 / foto n. 176a/ lavori minerari	L'immagine si trova in una busta contenente 2 fotografie + negativi. L'immagine sacra della Madonna in trono con Bambino è stata meta di periodiche processioni ed è una testimonianza di devozione popolare. Dai documenti sembra che l'affresco sia stato trasportato nella pieve di Gaville	Scansioni. Lavori minerari. Faldone 4. Busta 176	176a jpeg
Enel Compartimento di Firenze	non riportato	23-mar-91	sconosciuto	lavori minerari	foto a colori, 12 cm per 18 cm.	Fabbricata Le Matole	faldone n. 5 (da 171 a 225) - busta 177 / foto n. 177/ lavori minerari	L'immagine si trova in una busta contenente 4 fotografie + negativi. Sono state scansionate alcune immagini	Scansioni. Lavori minerari. Faldone 4. Busta 177	177 jpeg
Enel Compartimento di Firenze	non riportato	23-mar-91	sconosciuto	lavori minerari	foto a colori, 12 cm per 18 cm.	Panoramica del lago	faldone n. 5 (da 171 a 225) - busta 177 / foto n. 177a/ lavori minerari	L'immagine si trova in una busta contenente 4 fotografie + negativi. Sono state scansionate alcune immagini	Scansioni. Lavori minerari. Faldone 4. Busta 177	177a jpeg
Enel Compartimento di Firenze	non riportato	2-giu-89	sconosciuto	lavori minerari	foto a colori, 12 cm per 18 cm.	Galleria in zona San Donato	faldone n. 5 (da 171 a 225) - busta 180 / foto n. 180/ lavori minerari	L'immagine si trova in una busta contenente 3 fotografie + negativi. Sono state scansionate alcune immagini	Scansioni. Lavori minerari. Faldone 4. Busta 180	180 jpeg
Enel Compartimento di Firenze	non riportato	2-giu-89	sconosciuto	lavori minerari	foto a colori, 12 cm per 18 cm.	Galleria in zona San Donato	faldone n. 5 (da 171 a 225) - busta 180 / foto n. 180a/ lavori minerari	L'immagine si trova in una busta contenente 3 fotografie + negativi. Sono state scansionate alcune immagini	Scansioni. Lavori minerari. Faldone 4. Busta 180	180a jpeg
Enel Compartimento di Firenze	non riportato	30-apr-90	sconosciuto	lavori minerari	foto a colori, 18 cm per 12 cm.	Zona Neri: bordo della strada provinciale delle miniere	faldone n. 5 (da 171 a 225) - busta 181 / foto n. 181/ lavori minerari	L'immagine si trova in una busta contenente 20 fotografie + negativi. Sono state scansionate alcune immagini	Scansioni. Lavori minerari. Faldone 4. Busta 181	181 jpeg
Enel Compartimento di Firenze	non riportato	30-apr-90	sconosciuto	lavori minerari	foto a colori, 18 cm per 12 cm.	Zona Neri: bordo della strada provinciale delle miniere	faldone n. 5 (da 171 a 225) - busta 181 / foto n. 181a/ lavori minerari	L'immagine si trova in una busta contenente 20 fotografie + negativi. Sono state scansionate alcune immagini	Scansioni. Lavori minerari. Faldone 4. Busta 181	181a jpeg
Enel Compartimento di Firenze	non riportato	30-apr-90	sconosciuto	lavori minerari	foto a colori, 18 cm per 12 cm.	Zona Neri: bordo della strada provinciale delle miniere	faldone n. 5 (da 171 a 225) - busta 181 / foto n. 181b/ lavori minerari	L'immagine si trova in una busta contenente 20 fotografie + negativi. Sono state scansionate alcune immagini	Scansioni. Lavori minerari. Faldone 4. Busta 181	181b jpeg
Enel Compartimento di Firenze	non riportato	30-apr-90	sconosciuto	lavori minerari	foto a colori, 18 cm per 12 cm.	Zona Neri: bordo della strada provinciale delle miniere	faldone n. 5 (da 171 a 225) - busta 181 / foto n. 181c/ lavori minerari	L'immagine si trova in una busta contenente 20 fotografie + negativi. Sono state scansionate alcune immagini	Scansioni. Lavori minerari. Faldone 4. Busta 181	181c jpeg
Enel Compartimento di Firenze	non riportato	13-set-88	sconosciuto	lavori minerari	foto a colori, 18 cm per 12 cm.	Documentazione del movimento della lignite e della scarpata ovest nel giacimento Allori sud: taglio basso di BETTA 1 vista da sud-est a nord-ovest	faldone n. 5 (da 171 a 225) - busta 182 / foto n. 182/ lavori minerari	L'immagine si trova in una busta contenente 40 fotografie + negativi. Sono state scansionate alcune immagini	Scansioni. Lavori minerari. Faldone 4. Busta 182	182 jpeg
Enel Compartimento di Firenze	non riportato	19-set-88	sconosciuto	lavori minerari	foto a colori, 18 cm per 12 cm.	Documentazione del movimento della lignite e della scarpata ovest nel giacimento Allori sud: lignite in vista da nord-ovest a sud-est	faldone n. 5 (da 171 a 225) - busta 182 / foto n. 182a/ lavori minerari	L'immagine si trova in una busta contenente 40 fotografie + negativi. Sono state scansionate alcune immagini	Scansioni. Lavori minerari. Faldone 4. Busta 182	182a jpeg
Enel Compartimento di Firenze	non riportato	21-set-88	sconosciuto	lavori minerari	foto a colori, 18 cm per 12 cm.	Documentazione del movimento della lignite e della scarpata ovest nel giacimento Allori sud: vista da sud-est a nord-ovest	faldone n. 5 (da 171 a 225) - busta 182 / foto n. 182b/ lavori minerari	L'immagine si trova in una busta contenente 40 fotografie + negativi. Sono state scansionate alcune immagini	Scansioni. Lavori minerari. Faldone 4. Busta 182	182b jpeg
Enel Compartimento di Firenze	non riportato	20-ott-88	sconosciuto	lavori minerari	foto a colori, 18 cm per 12 cm.	Documentazione del movimento della lignite e della scarpata ovest nel giacimento Allori sud: vista da sud-est a nord-ovest	faldone n. 5 (da 171 a 225) - busta 182 / foto n. 182c/ lavori minerari	L'immagine si trova in una busta contenente 40 fotografie + negativi. Sono state scansionate alcune immagini	Scansioni. Lavori minerari. Faldone 4. Busta 182	182c jpeg
Enel Compartimento di Firenze	non riportato	20-ott-88	sconosciuto	lavori minerari	foto a colori, 18 cm per 12 cm.	Documentazione del movimento della lignite e della scarpata ovest nel giacimento Allori: stratificazioni a forma di letto q. 210 vista da est verso ovest	faldone n. 5 (da 171 a 225) - busta 182 / foto n. 182d/ lavori minerari	L'immagine si trova in una busta contenente 40 fotografie + negativi. Sono state scansionate alcune immagini	Scansioni. Lavori minerari. Faldone 4. Busta 182	182d jpeg





Enel Compartimento di Firenze	non riportato	16-set-91	sconosciuto	lavori minerari	foto a colori, 18 cm per 12 cm.	Situazione delle sponde del lago sperimentale	faldone n. 5 (da 171 a 225) - busta 193 / foto n. 193b/ lavori minerari	L'immagine si trova in una busta contenente 7 fotografie + negativi. Sono state scansionate solo alcune immagini	Scansioni. Lavori minerari. Faldone 4. Busta 193	193b jpeg
Enel Compartimento di Firenze	non riportato	15-ott-91	sconosciuto	lavori minerari	foto a colori, 53 cm per 15 cm. L'immagine è data dall'unione di 2 fotografie	Terreni per la nuova centrale termoelettrica (le officine)	faldone n. 5 (da 171 a 225) - busta 194 / foto n. 194/ lavori minerari	L'immagine si trova in una busta contenente 6 fotografie + negativi. Sono state scansionate solo alcune immagini	Scansioni. Lavori minerari. Faldone 4. Busta 194	194 jpeg
Enel Compartimento di Firenze	non riportato	15-ott-91	sconosciuto	lavori minerari	foto a colori, 49 cm per 12 cm. L'immagine è data dall'unione di 4 fotografie	Terreni per la nuova centrale termoelettrica	faldone n. 5 (da 171 a 225) - busta 194 / foto n. 194a/ lavori minerari	L'immagine si trova in una busta contenente 6 fotografie + negativi. Sono state scansionate solo alcune immagini	Scansioni. Lavori minerari. Faldone 4. Busta 194	194a jpeg
Enel Compartimento di Firenze	non riportato	15-ott-91	sconosciuto	lavori minerari	foto a colori, 29 cm per 15 cm.	Terreni per la nuova centrale termoelettrica (la vecchia centrale)	faldone n. 5 (da 171 a 225) - busta 194 / foto n. 194b/ lavori minerari	L'immagine si trova in una busta contenente 6 fotografie + negativi. Sono state scansionate solo alcune immagini	Scansioni. Lavori minerari. Faldone 4. Busta 194	194b jpeg
Enel Compartimento di Firenze	non riportato	12-nov-91	sconosciuto	lavori minerari	foto a colori, 18 cm per 12 cm.	Danneggiamento pozzi emungimento	faldone n. 5 (da 171 a 225) - busta 195 / foto n. 195/ lavori minerari	L'immagine si trova in una busta contenente 6 fotografie + negativi. Sono state scansionate solo alcune immagini	Scansioni. Lavori minerari. Faldone 4. Busta 195	195 jpeg
Enel Compartimento di Firenze	non riportato	12-nov-91	sconosciuto	lavori minerari	foto a colori, 18 cm per 12 cm.	Danneggiamento pozzi emungimento	faldone n. 5 (da 171 a 225) - busta 195 / foto n. 195a/ lavori minerari	L'immagine si trova in una busta contenente 6 fotografie + negativi. Sono state scansionate solo alcune immagini	Scansioni. Lavori minerari. Faldone 4. Busta 195	195a jpeg
Enel Società per Azioni	non riportato	7-mag-93	sconosciuto	lavori minerari	foto a colori, 18 cm per 12 cm.	Pista spanditore 177 in località Le Borra, Fabbrie e Podere Capanna	faldone n. 5 (da 171 a 225) - busta 200 / foto n. 200/ lavori minerari	L'immagine si trova in una busta contenente 14 fotografie + negativi. Sono state scansionate solo alcune immagini	Scansioni. Lavori minerari. Faldone 4. Busta 200	200 jpeg
Enel Società per Azioni	non riportato	7-mag-93	sconosciuto	lavori minerari	foto a colori, 18 cm per 12 cm.	Pista spanditore 177 in località Le Borra, Fabbrie e Podere Capanna	faldone n. 5 (da 171 a 225) - busta 200 / foto n. 200a/ lavori minerari	L'immagine si trova in una busta contenente 14 fotografie + negativi. Sono state scansionate solo alcune immagini	Scansioni. Lavori minerari. Faldone 4. Busta 200	200a jpeg
Enel Società per Azioni	non riportato	7-mag-93	sconosciuto	lavori minerari	foto a colori, 18 cm per 12 cm.	Pista spanditore 177 in località Le Borra, Fabbrie e Podere Capanna	faldone n. 5 (da 171 a 225) - busta 200 / foto n. 200b/ lavori minerari	L'immagine si trova in una busta contenente 14 fotografie + negativi. Sono state scansionate solo alcune immagini	Scansioni. Lavori minerari. Faldone 4. Busta 200	200b jpeg
Enel Società per Azioni	non riportato	14-set-93	sconosciuto	lavori minerari	foto a colori, 18 cm per 12 cm.	Riduttore braccio di scarico escavatore 1415 - 1416 Guasto	faldone n. 5 (da 171 a 225) - busta 202 / foto n. 202/ lavori minerari	L'immagine si trova in una busta contenente 6 fotografie + negativi. Sono state scansionate solo alcune immagini	Scansioni. Lavori minerari. Faldone 4. Busta 202	202 jpeg
Enel Società per Azioni	non riportato	14-set-93	sconosciuto	lavori minerari	foto a colori, 18 cm per 12 cm.	Riduttore braccio di scarico escavatore 1415 - 1416 Guasto	faldone n. 5 (da 171 a 225) - busta 202 / foto n. 202a/ lavori minerari	L'immagine si trova in una busta contenente 6 fotografie + negativi. Sono state scansionate solo alcune immagini	Scansioni. Lavori minerari. Faldone 4. Busta 202	202a jpeg
Enel Società per Azioni	non riportato	30-mag-94	sconosciuto	lavori minerari	foto a colori, 18 cm per 12 cm.	Asolatura del braccio di scarico dello spanditore 177	faldone n. 5 (da 171 a 225) - busta 205 / foto n. 205/ lavori minerari	L'immagine si trova in una busta contenente 20 fotografie + negativi. Sono state scansionate solo alcune immagini	Scansioni. Lavori minerari. Faldone 4. Busta 205	205 jpeg
Enel Società per Azioni	non riportato	30-mag-94	sconosciuto	lavori minerari	foto a colori, 18 cm per 12 cm.	Asolatura del braccio di scarico dello spanditore 177 Particolare	faldone n. 5 (da 171 a 225) - busta 205 / foto n. 205a/ lavori minerari	L'immagine si trova in una busta contenente 20 fotografie + negativi. Sono state scansionate solo alcune immagini	Scansioni. Lavori minerari. Faldone 4. Busta 205	205a jpeg
Enel Società per Azioni	non riportato	30-mag-94	sconosciuto	lavori minerari	foto a colori, 18 cm per 12 cm.	Asolatura del braccio di scarico dello spanditore 177 Particolare	faldone n. 5 (da 171 a 225) - busta 205 / foto n. 205b/ lavori minerari	L'immagine si trova in una busta contenente 20 fotografie + negativi. Sono state scansionate solo alcune immagini	Scansioni. Lavori minerari. Faldone 4. Busta 205	205b jpeg
Enel Società per Azioni	non riportato	30-mag-94	sconosciuto	lavori minerari	foto a colori, 18 cm per 12 cm.	Asolatura del braccio di scarico dello spanditore 177 Particolare	faldone n. 5 (da 171 a 225) - busta 205 / foto n. 205c/ lavori minerari	L'immagine si trova in una busta contenente 20 fotografie + negativi. Sono state scansionate solo alcune immagini	Scansioni. Lavori minerari. Faldone 4. Busta 205	205c jpeg
Enel Società per Azioni	non riportato	6-lug-94	sconosciuto	lavori minerari	foto a colori, 18 cm per 12 cm.	Collisione ruspa D10 n.3 con il braccio dello spanditore 177. Particolare	faldone n. 5 (da 171 a 225) - busta 208 / foto n. 208/ lavori minerari	L'immagine si trova in una busta contenente 3 fotografie + negativi. Sono state scansionate solo alcune immagini	Scansioni. Lavori minerari. Faldone 4. Busta 208	208 jpeg
Enel Società per Azioni	non riportato	21-giu-94	sconosciuto	lavori minerari	foto a colori, 18 cm per 12 cm.	Gabbionata borro di S. Cipriano, zona Canapino	faldone n. 5 (da 171 a 225) - busta 211 / foto n. 211/ lavori minerari	L'immagine si trova in una busta contenente 3 fotografie + negativi. Sono state scansionate solo alcune immagini	Scansioni. Lavori minerari. Faldone 4. Busta 211	211 jpeg
Enel Società per Azioni	non riportato	21-giu-94	sconosciuto	lavori minerari	foto a colori, 12 cm per 18 cm.	Gabbionata borro di S. Cipriano, zona Canapino	faldone n. 5 (da 171 a 225) - busta 211 / foto n. 211a/ lavori minerari	L'immagine si trova in una busta contenente 3 fotografie + negativi. Sono state scansionate solo alcune immagini	Scansioni. Lavori minerari. Faldone 4. Busta 211	211a jpeg
Enel Società per Azioni	non riportato	28-dic-94	sconosciuto	lavori minerari	foto a colori, 18 cm per 12 cm.	Documentazione su depuratore dell'acqua in zona Due Borri	faldone n. 5 (da 171 a 225) - busta 212B / foto n. 212/ lavori minerari	L'immagine si trova in una busta contenente 1 fotografia + negativi.	Scansioni. Lavori minerari. Faldone 4. Busta 212 B	212 jpeg



Enel Società per Azioni	non riportato	2-lug-96	sconosciuto	lavori minerari	foto a colori, 18 cm per 12 cm.	Situazione Mulino in località Gaville	faldone n. 5 (da 231 a 273) - busta 239 / foto n. 239/ lavori minerari	L'immagine si trova in una busta contenente 22 fotografie + negativi. Sono state scansionate solo alcune immagini	Scansioni. Lavori minerari. Faldone 5. Busta 239	239 jpeg
Enel Società per Azioni	non riportato	2-lug-96	sconosciuto	lavori minerari	foto a colori, 18 cm per 12 cm.	Situazione Mulino in località Gaville	faldone n. 5 (da 231 a 273) - busta 239 / foto n. 239a/ lavori minerari	L'immagine si trova in una busta contenente 22 fotografie + negativi. Sono state scansionate solo alcune immagini	Scansioni. Lavori minerari. Faldone 5. Busta 239	239a jpeg
Enel Società per Azioni	non riportato	2-lug-96	sconosciuto	lavori minerari	foto a colori, 18 cm per 12 cm.	Situazione Mulino in località Gaville	faldone n. 5 (da 231 a 273) - busta 239 / foto n. 239b/ lavori minerari	L'immagine si trova in una busta contenente 22 fotografie + negativi. Sono state scansionate solo alcune immagini	Scansioni. Lavori minerari. Faldone 5. Busta 239	239b jpeg
Enel Società per Azioni	non riportato	2-lug-96	sconosciuto	lavori minerari	foto a colori, 18 cm per 12 cm.	Situazione Capannone in località Poggio Avane	faldone n. 5 (da 231 a 273) - busta 240 / foto n. 240/ lavori minerari	L'immagine si trova in una busta contenente 4 fotografie + negativi. Sono state scansionate solo alcune immagini	Scansioni. Lavori minerari. Faldone 5. Busta 240	240 jpeg
Enel Società per Azioni	non riportato	2-lug-96	sconosciuto	lavori minerari	foto a colori, 18 cm per 12 cm.	Situazione Capannone in località Poggio Avane	faldone n. 5 (da 231 a 273) - busta 240 / foto n. 240a/ lavori minerari	L'immagine si trova in una busta contenente 4 fotografie + negativi. Sono state scansionate solo alcune immagini	Scansioni. Lavori minerari. Faldone 5. Busta 240	240a jpeg
Enel Società per Azioni	non riportato	2-lug-96	sconosciuto	lavori minerari	foto a colori, 18 cm per 12 cm.	Situazione Capannone in località Bolcavo	faldone n. 5 (da 231 a 273) - busta 242 / foto n. 242/ lavori minerari	L'immagine si trova in una busta contenente 3 fotografie + negativi. Sono state scansionate solo alcune immagini	Scansioni. Lavori minerari. Faldone 5. Busta 242	242 jpeg
Enel Società per Azioni	non riportato	4-ott-96	sconosciuto	lavori minerari	foto a colori, 15 cm per 10 cm.	Proprietà Enel in località S. Cipriano	faldone n. 5 (da 231 a 273) - busta 243 / foto n. 243/ lavori minerari	L'immagine si trova in una busta contenente 3 fotografie + negativi. Sono state scansionate solo alcune immagini	Scansioni. Lavori minerari. Faldone 5. Busta 243	243 jpeg
Enel Società per Azioni	non riportato	4-ott-96	sconosciuto	lavori minerari	foto a colori, 15 cm per 10 cm.	Proprietà Enel in località S. Cipriano	faldone n. 5 (da 231 a 273) - busta 243 / foto n. 243a/ lavori minerari	L'immagine si trova in una busta contenente 3 fotografie + negativi. Sono state scansionate solo alcune immagini	Scansioni. Lavori minerari. Faldone 5. Busta 243	243a jpeg
Enel Società per Azioni	non riportato	4-ott-96	sconosciuto	lavori minerari	foto a colori, 15 cm per 10 cm.	Casa Baldi (Canapino) in località Muccherie	faldone n. 5 (da 231 a 273) - busta 244 / foto n. 244/ lavori minerari	L'immagine si trova in una busta contenente 2 fotografie + negativi. Sono state scansionate solo alcune immagini	Scansioni. Lavori minerari. Faldone 5. Busta 244	244 jpeg
Enel Società per Azioni	non riportato	24-ott-96	sconosciuto	lavori minerari	foto a colori, 15 cm per 10 cm.	Proprietà Enel: stato del fabbricato Sodacci	faldone n. 5 (da 231 a 273) - busta 245 / foto n. 245/ lavori minerari	L'immagine si trova in una busta contenente 2 fotografie + negativi. Sono state scansionate solo alcune immagini	Scansioni. Lavori minerari. Faldone 5. Busta 245	245 jpeg
Enel Società per Azioni	non riportato	5-feb-97	sconosciuto	lavori minerari	foto a colori, 18 cm per 12 cm.	Sistemazione della scarpata. Matole, sotto La Casina	faldone n. 5 (da 231 a 273) - busta 247 / foto n. 247/ lavori minerari	L'immagine si trova in una busta contenente 6 fotografie + negativi. Sono state scansionate solo alcune immagini	Scansioni. Lavori minerari. Faldone 5. Busta 247	247 jpeg
Enel Società per Azioni	non riportato	23-feb-98	sconosciuto	lavori minerari	foto a colori, 12 cm per 18 cm.	Spanditore 176. Passerella del braccio piegata (particolare)	faldone n. 5 (da 231 a 273) - busta 251 / foto n. 251/ lavori minerari	L'immagine si trova in una busta contenente 3 fotografie + negativi. Sono state scansionate solo alcune immagini	Scansioni. Lavori minerari. Faldone 5. Busta 251	251 jpeg
Enel Società per Azioni	non riportato	23-feb-98	sconosciuto	lavori minerari	foto a colori, 18 cm per 12 cm.	Spanditore 176. Passerella del braccio piegata (particolare)	faldone n. 5 (da 231 a 273) - busta 251 / foto n. 251a/ lavori minerari	L'immagine si trova in una busta contenente 3 fotografie + negativi. Sono state scansionate solo alcune immagini	Scansioni. Lavori minerari. Faldone 5. Busta 251	251a jpeg
Enel Società per Azioni	non riportato	25-mag-98	sconosciuto	lavori minerari	foto a colori, 12 cm per 18 cm.	Documentazione sulla pulizia e sulla sistemazione del borro dei Frati	faldone n. 5 (da 231 a 273) - busta 255 / foto n. 255/ lavori minerari	L'immagine si trova in una busta contenente 9 fotografie + negativi. Sono state scansionate solo alcune immagini	Scansioni. Lavori minerari. Faldone 5. Busta 255	255 jpeg
Enel Società per Azioni	non riportato	25-mag-98	sconosciuto	lavori minerari	foto a colori, 12 cm per 18 cm.	Documentazione sulla pulizia e sulla sistemazione del borro dei Frati	faldone n. 5 (da 231 a 273) - busta 255 / foto n. 255a/ lavori minerari	L'immagine si trova in una busta contenente 9 fotografie + negativi. Sono state scansionate solo alcune immagini	Scansioni. Lavori minerari. Faldone 5. Busta 255	255a jpeg
Enel Società per Azioni	non riportato	8-giu-98	sconosciuto	lavori minerari	foto a colori, 18 cm per 12 cm.	Documentazione sistemazione della scogliera borro dei Lanzi	faldone n. 5 (da 231 a 273) - busta 256 / foto n. 256/ lavori minerari	L'immagine si trova in una busta contenente 3 fotografie + negativi. Sono state scansionate solo alcune immagini	Scansioni. Lavori minerari. Faldone 5. Busta 256	256 jpeg
Enel Società per Azioni	non riportato	19-feb-99	sconosciuto	lavori minerari	foto a colori, 12 cm per 18 cm.	Documentazione reforestazione zona Morbuico (particolare)	faldone n. 5 (da 231 a 273) - busta 257 / foto n. 257/ lavori minerari	L'immagine si trova in una busta contenente 7 fotografie + negativi. Sono state scansionate solo alcune immagini	Scansioni. Lavori minerari. Faldone 5. Busta 257	257 jpeg
Enel Società per Azioni	non riportato	19-feb-99	sconosciuto	lavori minerari	foto a colori, 104 cm per 12 cm.	Documentazione reforestazione zona Morbuico (panoramica)	faldone n. 5 (da 231 a 273) - busta 257 / foto n. 257a/ lavori minerari	L'immagine si trova in una busta contenente 7 fotografie + negativi. Sono state scansionate solo alcune immagini	Scansioni. Lavori minerari. Faldone 5. Busta 257	257a jpeg
Enel Produzione Spa	non riportato	21-feb-00	sconosciuto	lavori minerari	foto a colori, 18 cm per 12 cm.	Documentazione situazione del canale SOIC	faldone n. 5 (da 231 a 273) - busta 265 / foto n. 265/ lavori minerari	L'immagine si trova in una busta contenente 5 fotografie + negativi. Sono state scansionate solo alcune immagini	Scansioni. Lavori minerari. Faldone 5. Busta 265	265 jpeg

Enel Produzione Spa	non riportato	21-feb-00	sconosciuto	lavori minerari	foto a colori, 18 cm per 12 cm.	Documentazione situazione del canale SOIC	faldone n. 5 (da 231 a 273) - busta 265 / foto n. 265a/ lavori minerari	L'immagine si trova in una busta contenente 5 fotografie + negativi. Sono state scansionate solo alcune immagini	Scansioni. Lavori minerari. Faldone 5. Busta 265	265a.jpeg
Enel Produzione Spa	non riportato	21-feb-00	sconosciuto	lavori minerari	foto a colori, 12 cm per 18 cm.	Documentazione situazione del canale SOIC	faldone n. 5 (da 231 a 273) - busta 265 / foto n. 265b/ lavori minerari	L'immagine si trova in una busta contenente 5 fotografie + negativi. Sono state scansionate solo alcune immagini	Scansioni. Lavori minerari. Faldone 5. Busta 265	265b.jpeg
Enel Produzione Spa	non riportato	21-feb-00	sconosciuto	lavori minerari	foto a colori, 12 cm per 18 cm.	Documentazione situazione del canale SOIC	faldone n. 5 (da 231 a 273) - busta 265 / foto n. 265c/ lavori minerari	L'immagine si trova in una busta contenente 5 fotografie + negativi. Sono state scansionate solo alcune immagini	Scansioni. Lavori minerari. Faldone 5. Busta 265	265c.jpeg
Enel Produzione Spa	non riportato	7-giu-00	sconosciuto	lavori minerari	foto a colori, 15 cm per 12 cm.	Documentazione degli scavi in zona Masseto (spostamento del nastro in pista in basso)	faldone n. 5 (da 231 a 273) - busta 268 / foto n. 268/ lavori minerari	L'immagine si trova in una busta contenente 5 fotografie + negativi. Sono state scansionate solo alcune immagini	Scansioni. Lavori minerari. Faldone 5. Busta 268	268.jpeg
Enel Produzione Spa	non riportato	7-giu-00	sconosciuto	lavori minerari	foto a colori, 18 cm per 12 cm.	Documentazione degli scavi in zona Masseto (spostamento del nastro in pista in basso)	faldone n. 5 (da 231 a 273) - busta 268 / foto n. 268a/ lavori minerari	L'immagine si trova in una busta contenente 5 fotografie + negativi. Sono state scansionate solo alcune immagini	Scansioni. Lavori minerari. Faldone 5. Busta 268	268a.jpeg
Enel Produzione Spa	non riportato	7-giu-00	sconosciuto	lavori minerari	foto a colori, 33 cm per 12 cm. L'immagine è data dall'unione di 2 fotografie	Documentazione della manutenzione delle piantagioni. Piantagione Basi dopo la pulizia, località Le Piagge	faldone n. 5 (da 231 a 273) - busta 269 / foto n. 269/ lavori minerari	L'immagine si trova in una busta contenente 20 fotografie + negativi. Sono state scansionate solo alcune immagini	Scansioni. Lavori minerari. Faldone 5. Busta 269	269.jpeg
Enel Produzione Spa	non riportato	7-giu-00	sconosciuto	lavori minerari	foto a colori, 18 cm per 12 cm.	Documentazione della manutenzione delle piantagioni. Piantagione Morbuio dopo la pulizia	faldone n. 5 (da 231 a 273) - busta 269 / foto n. 269a/ lavori minerari	L'immagine si trova in una busta contenente 20 fotografie + negativi. Sono state scansionate solo alcune immagini	Scansioni. Lavori minerari. Faldone 5. Busta 269	269a.jpeg
Enel Produzione Spa	non riportato	7-giu-00	sconosciuto	lavori minerari	foto a colori, 18 cm per 12 cm.	Documentazione della manutenzione delle piantagioni. Piantagione Morbuio durante la pulizia	faldone n. 5 (da 231 a 273) - busta 269 / foto n. 269b/ lavori minerari	L'immagine si trova in una busta contenente 20 fotografie + negativi. Sono state scansionate solo alcune immagini	Scansioni. Lavori minerari. Faldone 5. Busta 269	269b.jpeg
Enel Produzione Spa	non riportato	7-giu-00	sconosciuto	lavori minerari	foto a colori, 18 cm per 12 cm.	Documentazione della manutenzione delle piantagioni. Reforestazione Morbuio, dopo la potatura e la pulizia	faldone n. 5 (da 231 a 273) - busta 269 / foto n. 269c/ lavori minerari	L'immagine si trova in una busta contenente 20 fotografie + negativi. Sono state scansionate solo alcune immagini	Scansioni. Lavori minerari. Faldone 5. Busta 269	269c.jpeg
Enel Produzione Spa	non riportato	10-lug-00	sconosciuto	lavori minerari	foto a colori, 46 cm per 12 cm. L'immagine è data dall'unione di 3 fotografie	Documentazione della manutenzione della piantagione in località Meleto/Podere Capanna: panoramica dopo la potatura e la pulizia.	faldone n. 5 (da 231 a 273) - busta 270 / foto n. 270/ lavori minerari	L'immagine si trova in una busta contenente 49 fotografie + negativi. Sono state scansionate solo alcune immagini	Scansioni. Lavori minerari. Faldone 5. Busta 270	270.jpeg
Enel Produzione Spa	non riportato	10-lug-00	sconosciuto	lavori minerari	foto a colori, 18 cm per 12 cm.	Documentazione della manutenzione della piantagione in località Meleto/Podere Capanna: particolare dopo la pulizia.	faldone n. 5 (da 231 a 273) - busta 270 / foto n. 270a/ lavori minerari	L'immagine si trova in una busta contenente 49 fotografie + negativi. Sono state scansionate solo alcune immagini	Scansioni. Lavori minerari. Faldone 5. Busta 270	270a.jpeg
Enel Produzione Spa	non riportato	10-lug-00	sconosciuto	lavori minerari	foto a colori, 18 cm per 12 cm.	Documentazione della manutenzione della piantagione in località Meleto/Podere Capanna: particolare dopo la potatura.	faldone n. 5 (da 231 a 273) - busta 270 / foto n. 270b/ lavori minerari	L'immagine si trova in una busta contenente 49 fotografie + negativi. Sono state scansionate solo alcune immagini	Scansioni. Lavori minerari. Faldone 5. Busta 270	270b.jpeg
Enel Produzione Spa	non riportato	10-lug-00	sconosciuto	lavori minerari	foto a colori, 18 cm per 12 cm.	Documentazione della manutenzione della piantagione in località Meleto/Podere Capanna: particolare dopo la potatura e la trinciatura.	faldone n. 5 (da 231 a 273) - busta 270 / foto n. 270c/ lavori minerari	L'immagine si trova in una busta contenente 49 fotografie + negativi. Sono state scansionate solo alcune immagini	Scansioni. Lavori minerari. Faldone 5. Busta 270	270c.jpeg
Enel Produzione Spa	non riportato	25-giu-01	sconosciuto	lavori minerari	foto a colori, 18 cm per 12 cm.	Documentazione punti di massimo invaso della diga di S. Cipriano "Millenaria"	faldone n. 5 (da 231 a 273) - busta 271 / foto n. 271/ lavori minerari	L'immagine si trova in una busta contenente 24 fotografie + negativi. Sono state scansionate solo alcune immagini	Scansioni. Lavori minerari. Faldone 5. Busta 271	271.jpeg
Enel Produzione Spa	non riportato	25-giu-01	sconosciuto	lavori minerari	foto a colori, 18 cm per 12 cm.	Documentazione punti di massimo invaso della diga di S. Cipriano "Millenaria"	faldone n. 5 (da 231 a 273) - busta 271 / foto n. 271a/ lavori minerari	L'immagine si trova in una busta contenente 24 fotografie + negativi. Sono state scansionate solo alcune immagini	Scansioni. Lavori minerari. Faldone 5. Busta 271	271a.jpeg
Enel Produzione Spa	non riportato	25-giu-01	sconosciuto	lavori minerari	foto a colori, 18 cm per 12 cm.	Documentazione punti di massimo invaso della diga di S. Cipriano "Millenaria"	faldone n. 5 (da 231 a 273) - busta 271 / foto n. 271b/ lavori minerari	L'immagine si trova in una busta contenente 24 fotografie + negativi. Sono state scansionate solo alcune immagini	Scansioni. Lavori minerari. Faldone 5. Busta 271	271b.jpeg
Enel Produzione Spa	non riportato	25-giu-01	sconosciuto	lavori minerari	foto a colori, 18 cm per 12 cm.	Documentazione punti di massimo invaso della diga di S. Cipriano "Millenaria"	faldone n. 5 (da 231 a 273) - busta 271 / foto n. 271c/ lavori minerari	L'immagine si trova in una busta contenente 24 fotografie + negativi. Sono state scansionate solo alcune immagini	Scansioni. Lavori minerari. Faldone 5. Busta 271	271c.jpeg
Enel Compartimento di Firenze	non riportato		sconosciuto	lavori minerari	foto bianco / nero, 18 cm per 24 cm.	Documentazione fotografica in appoggio alla relazione sulle discariche dell'ing. Domenico Di Stefano	faldone n. 5 (da 231 a 273) - busta 272 / foto n. 272/ lavori minerari	L'immagine si trova in una busta contenente 8 fotografie + negativi. Sono state scansionate solo alcune immagini	Scansioni. Lavori minerari. Faldone 5. Busta 272	272.jpeg
Enel Compartimento di Firenze	non riportato		sconosciuto	lavori minerari	foto bianco / nero, 18 cm per 24 cm.	Documentazione fotografica in appoggio alla relazione sulle discariche dell'ing. Domenico Di Stefano	faldone n. 5 (da 231 a 273) - busta 272 / foto n. 272a/ lavori minerari	L'immagine si trova in una busta contenente 8 fotografie + negativi. Sono state scansionate solo alcune immagini	Scansioni. Lavori minerari. Faldone 5. Busta 272	272a.jpeg

Enel Compartimento di Firenze	non riportato		sconosciuto	lavori minerari	foto bianco / nero, 18 cm per 24 cm.	Documentazione fotografica in appoggio alla relazione sulle scariche dell'ing. Domenico Di Stefano	faldone n. 5 (da 231 a 273) - busta 272 / foto n. 272b/ lavori minerari	L'immagine si trova in una busta contenente 8 fotografie + negativi. Sono state scansionate solo alcune immagini	Scansioni. Lavori minerari. Faldone 5. Busta 272	272b.jpeg
Enel Compartimento di Firenze	non riportato		sconosciuto	lavori minerari	foto bianco / nero, 18 cm per 24 cm.	Documentazione fotografica in appoggio alla relazione sulle scariche dell'ing. Domenico Di Stefano	faldone n. 5 (da 231 a 273) - busta 272 / foto n. 272c/ lavori minerari	L'immagine si trova in una busta contenente 8 fotografie + negativi. Sono state scansionate solo alcune immagini	Scansioni. Lavori minerari. Faldone 5. Busta 272	272c.jpeg
Enel Compartimento di Firenze	non riportato		sconosciuto	lavori minerari	foto bianco / nero, 18 cm per 24 cm.	Documentazione fotografica in appoggio alla relazione sulle scariche dell'ing. Domenico Di Stefano	faldone n. 5 (da 231 a 273) - busta 272 / foto n. 272d/ lavori minerari	L'immagine si trova in una busta contenente 8 fotografie + negativi. Sono state scansionate solo alcune immagini	Scansioni. Lavori minerari. Faldone 5. Busta 272	272d.jpeg
Enel Compartimento di Firenze	non riportato	17-ago-01	sconosciuto	lavori minerari	foto a colori, 18 cm per 12 cm.	Escavatore 1416 in località Vinesimo	faldone n. 5 (da 231 a 273) - busta 273 / foto n. 273/ lavori minerari	L'immagine si trova in una busta contenente 7 fotografie + negativi. Sono state scansionate solo alcune immagini	Scansioni. Lavori minerari. Faldone 5. Busta 273	273.jpeg
Enel Compartimento di Firenze	non riportato	17-ago-01	sconosciuto	lavori minerari	foto a colori, 12 cm per 18 cm.	Escavatore 1416 in località Vinesimo, particolare	faldone n. 5 (da 231 a 273) - busta 273 / foto n. 273a/ lavori minerari	L'immagine si trova in una busta contenente 7 fotografie + negativi. Sono state scansionate solo alcune immagini	Scansioni. Lavori minerari. Faldone 5. Busta 273	273a.jpeg
Enel Compartimento di Firenze	non riportato	17-ago-01	sconosciuto	lavori minerari	foto a colori, 12 cm per 18 cm.	Escavatore 1416 in località Vinesimo, particolare	faldone n. 5 (da 231 a 273) - busta 273 / foto n. 273b/ lavori minerari	L'immagine si trova in una busta contenente 7 fotografie + negativi. Sono state scansionate solo alcune immagini	Scansioni. Lavori minerari. Faldone 5. Busta 273	273b.jpeg