

Fondo	Numero inventario	Luogo e data di ripresa	Autore foto	Soggetto	Dati tecnici	Descrizione	Collocazione	Note	Cartella foto digitalizzata	estensione file
Enel Compartimento di Firenze	non riportato	Le Borra 5 Ottobre 1989	sconosciuto	Discariche	foto a colori, dimensioni 40 cm per 12 cm (la foto è composta dall'unione di 3 immagini)	L'immagine mostra una panoramica del piano d'appoggio	faldone n. 1 - busta 1 / foto n. 1 / gruppo discariche / Le Borra	L'immagine è contenuta in una busta, assieme ad un'altra fotografia, sulla quale è riportato il soggetto della foto e la data. Nella busta è contenuto anche il negativo	Discariche. Scansioni. Faldone1. discariche Le Borra. busta1	1 5ottobre89.jpeg
Enel Compartimento di Firenze	non riportato	Le Borra 5 Ottobre 1989	sconosciuto	Discariche	foto a colori, dimensioni di 46 cm per 12,5 cm (la foto è composta dall'unione di 4 immagini)	L'immagine mostra una panoramica dei cumuli piano drenaggio su piani d'appoggio	faldone n. 1 - busta 1 / foto n. 1a / gruppo discariche / Le Borra	L'immagine è contenuta in una busta, assieme ad un'altra fotografia, sulla quale è riportato il soggetto della foto e la data. Nella busta è contenuto anche il negativo	Discariche. Scansioni. Faldone1. discariche Le Borra. busta 1a	1a 5ottobre89.jpeg
Enel Compartimento di Firenze	non riportato	Le Borra 23 febbraio 1990	sconosciuto	Discariche	foto a colori, dimensioni di 45 cm per 12,5 cm (la foto è composta dall'unione di 4 immagini)	L'immagine mostra la situazione della discarica. In primo piano sono evidenti i nastri trasportatori e lo spanditore	faldone n. 1 - busta 2 / foto n.2 / gruppo discariche / Le Borra	L'immagine è contenuta in una busta, assieme ad altre 3 fotografie, sulla quale è riportato il soggetto della foto e la data. Nella busta è contenuto anche il negativo	Discariche. Scansioni. Faldone1. discariche Le Borra. busta2	2 23febraio90.jpeg
Enel Compartimento di Firenze	non riportato	Le Borra 23 febbraio 1990	sconosciuto	Discariche	foto a colori, dimensioni di 18,5 cm per 12,5 cm	Veduta dei lavori. L'immagine mostra la situazione della discarica Le Borra.	faldone n. 1 - busta 2 / foto n.2a / gruppo discariche / Le Borra	L'immagine è contenuta in una busta, assieme ad altre 3 fotografie, sulla quale è riportato il soggetto della foto e la data. Nella busta è contenuto anche il negativo	Discariche. Scansioni. Faldone1. discariche Le Borra. busta2	2a 23febraio90.jpeg
Enel Compartimento di Firenze	non riportato	Le Borra 23 febbraio 1990	sconosciuto	Discariche	foto a colori, dimensioni di 26 cm per 12,5 cm. L'immagine è composta dall'unione di 2 fotografie	Veduta dei lavori. L'immagine mostra la situazione della discarica Le Borra.	faldone n. 1 - busta 2 / foto n.2c / gruppo discariche / Le Borra	L'immagine è contenuta in una busta, assieme ad altre 3 fotografie, sulla quale è riportato il soggetto della foto e la data. Nella busta è contenuto anche il negativo	Discariche. Scansioni. Faldone1. discariche Le Borra. busta2	2b 23febraio90.jpeg
Enel Compartimento di Firenze	non riportato	Le Borra 23 febbraio 1990	sconosciuto	Discariche	foto a colori, dimensioni di 46 cm per 12,5 cm. L'immagine è composta dall'unione di 4 fotografie	Veduta dei lavori. L'immagine mostra la situazione della discarica Le Borra.	faldone n. 1 - busta 2 / foto n.2c / gruppo discariche / Le Borra	L'immagine è contenuta in una busta, assieme ad altre 3 fotografie, sulla quale è riportato il soggetto della foto e la data. Nella busta è contenuto anche il negativo	Discariche. Scansioni. Faldone1. discariche Le Borra. busta2	2c 23febraio90.jpeg
Enel Compartimento di Firenze	non riportato	Le Borra 2 novembre 1990	sconosciuto	Discariche	foto a colori, dimensioni di 18,5 cm per 12,5 cm.	Veduta dei lavori. Situazione discarica Le Borra. Panoramica	faldone n. 1 - busta 3 / foto n.3 / gruppo discariche / Le Borra	L'immagine è contenuta in una busta, assieme ad altre 7 fotografie, sulla quale è riportato il soggetto della foto e la data. Nella busta è contenuto anche il negativo	Discariche. Scansioni. Faldone1. discariche Le Borra. busta 3	3 2novembre90.jpeg
Enel Compartimento di Firenze	non riportato	Le Borra 2 novembre 1990	sconosciuto	Discariche	foto a colori, dimensioni di 18,5 cm per 12,5 cm.	Veduta dei lavori. Situazione discarica Le Borra. Panoramica. Sulla sinistra è visibile un nastro trasportatore.	faldone n. 1 - busta 3 / foto n.3a / gruppo discariche / Le Borra	L'immagine è contenuta in una busta, assieme ad altre tre fotografie, sulla quale è riportato il soggetto della foto e la data. Nella busta è contenuto anche il negativo	Discariche. Scansioni. Faldone1. discariche Le Borra. busta 3	3a 2novembre90.jpeg
Enel Compartimento di Firenze	non riportato	Le Borra 2 novembre 1990	sconosciuto	Discariche	foto a colori, dimensioni di 18,5 cm per 12,5 cm.	Veduta dei lavori di canalizzazione. Situazione discarica Le Borra. Sullo sfondo macchine spanditore	faldone n. 1 - busta 3 / foto n.3b / gruppo discariche / Le Borra	L'immagine è contenuta in una busta, assieme ad altre 7 fotografie, sulla quale è riportato il soggetto della foto e la data. Nella busta è contenuto anche il negativo	Discariche. Scansioni. Faldone1. discariche Le Borra. busta 3	3b 2novembre90.jpeg
Enel Compartimento di Firenze	non riportato	Le Borra 2 novembre 1990	sconosciuto	Discariche	foto a colori, dimensioni di 18,5 cm per 12,5 cm.	Veduta dei lavori. Situazione discarica Le Borra. Panoramica. La fotografia mostra il lungo nastro trasportatore che risale lo scavo	faldone n. 1 - busta 3 / foto n.3c / gruppo discariche / Le Borra	L'immagine è contenuta in una busta, assieme ad altre 7 fotografie, sulla quale è riportato il soggetto della foto e la data. Nella busta è contenuto anche il negativo	Discariche. Scansioni. Faldone1. discariche Le Borra. busta 3	3c 2novembre90.jpeg
Enel Compartimento di Firenze	non riportato	Le Borra 2 novembre 1990	sconosciuto	Discariche	foto a colori, dimensioni di 18,5 cm per 12,5 cm.	Veduta dei lavori. Situazione discarica Le Borra. Sullo sfondo macchine spanditore e altri macchinari	faldone n. 1 - busta 3 / foto n.3d / gruppo discariche / Le Borra	L'immagine è contenuta in una busta, assieme ad altre 7 fotografie, sulla quale è riportato il soggetto della foto e la data. Nella busta è contenuto anche il negativo	Discariche. Scansioni. Faldone1. discariche Le Borra. busta 3	3d 2novembre90.jpeg
Enel Compartimento di Firenze	non riportato	Le Borra 2 novembre 1990	sconosciuto	Discariche	foto a colori, dimensioni di 18,5 cm per 12,5 cm.	Situazione discarica. Veduta dei lavori. In primo piano si vedono lavori di drenaggio e sistemazione del terreno.	faldone n. 1 - busta 3 / foto n.3e / gruppo discariche / Le Borra	L'immagine è contenuta in una busta, assieme ad altre 7 fotografie, sulla quale è riportato il soggetto della foto e la data. Nella busta è contenuto anche il negativo	Discariche. Scansioni. Faldone1. discariche Le Borra. busta 3	3e 2novembre90.jpeg
Enel Compartimento di Firenze	non riportato	Le Borra 2 novembre 1990	sconosciuto	Discariche	foto a colori, dimensioni di 18,5 cm per 12,5 cm.	Veduta dei lavori. Panoramica della situazione discarica Le Borra.	faldone n. 1 - busta 3 / foto n.3f / gruppo discariche / Le Borra	L'immagine è contenuta in una busta, assieme ad altre 7 fotografie, sulla quale è riportato il soggetto della foto e la data. Nella busta è contenuto anche il negativo	Discariche. Scansioni. Faldone1. discariche Le Borra. busta 3	3f 2novembre90.jpeg
Enel Compartimento di Firenze	non riportato	Le Borra 2 novembre 1990	sconosciuto	Discariche	foto a colori, dimensioni di 18,5 cm per 12,5 cm.	Veduta dei lavori. Panoramica della situazione discarica Le Borra.	faldone n. 1 - busta 3 / foto n.3g / gruppo discariche / Le Borra	L'immagine è contenuta in una busta, assieme ad altre 7 fotografie, sulla quale è riportato il soggetto della foto e la data. Nella busta è contenuto anche il negativo	Discariche. Scansioni. Faldone1. discariche Le Borra. busta 3	3g 2novembre90.jpeg
Enel Compartimento di Firenze	non riportato	Le Borra 27 novembre 1990	sconosciuto	Discariche	foto a colori, dimensioni di 18,5 cm per 12,5 cm.	Veduta dei lavori. In primo piano si vedono lavori di drenaggio e sistemazione del terreno.	faldone n. 1 - busta 4 / foto n.4 / gruppo discariche / Le Borra	L'immagine è contenuta in una busta, assieme al negativo.	Discariche. Scansioni. Faldone1. discariche Le Borra. busta4	4 27novembre90.jpeg

Enel Compartimento di Firenze	non riportato	Le Borra 1 dicembre 1990	sconosciuto	Discariche	foto a colori, dimensioni di 18,5 cm per 12,5 cm.	Situazione discarica. Veduta dei lavori. In primo piano cumuli di terra.	faldone n. 1 - busta 5/ foto n. 5 / gruppo discariche / Le Borra	L'immagine è contenuta in una busta, assieme ad un'altra fotografia e al negativo.	Discariche. Scansioni. Faldone1, discariche Le Borra, busta5	5 1dicembre90.jpeg
Enel Compartimento di Firenze	non riportato	Le Borra 1 dicembre 1990	sconosciuto	Discariche	foto a colori, dimensioni di 18,5 cm per 12,5 cm.	Situazione discarica. Veduta dei lavori. Avanzamento dei lavori di canalizzazione dell'acqua.	faldone n. 1 - busta 5/ foto n. 5bis / gruppo discariche / Le Borra	L'immagine è contenuta in una busta, assieme ad un'altra fotografia e al negativo.	Discariche. Scansioni. Faldone1, discariche Le Borra, Busta5bis	5bis 1dicembre90.jpeg
Enel Compartimento di Firenze	non riportato	Le Borra 10 dicembre 1990	sconosciuto	Discariche	foto a colori, dimensioni di 18,5 cm per 12,5 cm.	Situazione discarica. Veduta dei lavori. Panoramica.	faldone n. 1 - busta 5/ foto n. 5a/ gruppo discariche / Le Borra	L'immagine è contenuta in una busta, assieme ad un'altra fotografia identica e al negativo.	Discariche. Scansioni. Faldone1, discariche Le Borra, busta5	5a 10dicembre90.jpeg
Enel Compartimento di Firenze	non riportato	Le Borra 15 febbraio 1991	sconosciuto	Discariche	foto a colori, dimensioni di 18,5 cm per 12,5 cm.	Situazione discarica. Veduta dei lavori. Panoramica.	faldone n. 1 - busta 6/ foto n. 6/ gruppo discariche / Le Borra	L'immagine è contenuta in una busta, assieme a 2 fotografie e al negativo.	Discariche. Scansioni. Faldone1, discariche Le Borra, busta 6	6 15febbraio91.jpeg
Enel Compartimento di Firenze	non riportato	Le Borra 15 febbraio 1991	sconosciuto	Discariche	foto a colori, dimensioni di 41,5 cm per 12,5 cm. L'immagine è composta dall'unione di 3 fotografie	Situazione discarica. Veduta dei lavori. Panoramica.	faldone n. 1 - busta 6/ foto n. 6a/ gruppo discariche / Le Borra	L'immagine è contenuta in una busta, assieme a 2 fotografie e al negativo.	Discariche. Scansioni. Faldone1, discariche Le Borra, busta 6	6a 15febbraio91.jpeg
Enel Compartimento di Firenze	non riportato	Le Borra 15 febbraio 1991	sconosciuto	Discariche	foto a colori, dimensioni di 64 cm per 12,5 cm. L'immagine è composta dall'unione di 5 fotografie	Situazione discarica. Veduta dei lavori. Panoramica. In primo piano ruspe e camion al centro della discarica	faldone n. 1 - busta 6/ foto n. 6b/ gruppo discariche / Le Borra	L'immagine è contenuta in una busta, assieme a 2 fotografie e al negativo.	Discariche. Scansioni. Faldone1, discariche Le Borra, busta 6	6b 15febbraio91.jpeg
Enel Compartimento di Firenze	non riportato	Le Borra 1 agosto 1991	sconosciuto	Discariche	foto a colori, dimensioni di 18,5 cm per 12,5 cm.	Strato drenante 2° piano discarica. Spanditore in movimento	faldone n. 1 - busta 7/ foto n. 7/ gruppo discariche / Le Borra	L'immagine è contenuta in una busta, assieme a 2 fotografie e al negativo.	Discariche. Scansioni. Faldone1, discariche Le Borra, busta7	7 1agosto91.jpeg
Enel Compartimento di Firenze	non riportato	Le Borra 1 agosto 1991	sconosciuto	Discariche	foto a colori, dimensioni di 27,5 cm per 12,5 cm. L'immagine è composta dall'unione di 2 fotografie	Strato drenante 2° piano discarica. Panoramica	faldone n. 1 - busta 7/ foto n. 7a/ gruppo discariche / Le Borra	L'immagine è contenuta in una busta, assieme a 2 fotografie e al negativo.	Discariche. Scansioni. Faldone1, discariche Le Borra, busta7	7a 1agosto91.jpeg
Enel Compartimento di Firenze	non riportato	Le Borra 1 agosto 1991	sconosciuto	Discariche	foto a colori, dimensioni di 31,5 cm per 12,5 cm. L'immagine è composta dall'unione di 3 fotografie	Strato drenante 2° piano discarica. Panoramica	faldone n. 1 - busta 7/ foto n. 7b/ gruppo discariche / Le Borra	L'immagine è contenuta in una busta, assieme a 2 fotografie e al negativo.	Discariche. Scansioni. Faldone1, discariche Le Borra, busta7	7b 1agosto91.jpeg
Enel Società per Azioni	non riportato	Le Borra 13 maggio 1998	sconosciuto	Discariche	foto a colori, dimensioni di 18,5 cm per 12,5 cm.	Documentazione situazione discarica. Foto allegate per rinnovo vincolo idrogeologico. Rappresentazione del territorio. Particolare	faldone n. 1 - busta 8/ foto n. 8a rullo 1/ gruppo discariche / Le Borra	L'immagine si trova in una busta contenente due rulli di fotografie. Il primo rullo è numerato con 12 fotografie. Alcune sono mancanti. Sono inoltre contenuti i negativi. Dietro la fotografia è riportato "Discarica Le Borre" - 13 maggio 1998 - "Doc. situaz. discarica Le Borre".	Discariche. Scansioni. Faldone1, discariche Le Borra, busta 8, rullo1	8 13maggio98 rullo1.jpeg
Enel Società per Azioni	non riportato	Le Borra 13 maggio 1998	sconosciuto	Discariche	foto a colori, dimensioni di 18,5 cm per 12,5 cm.	Documentazione situazione discarica. Foto allegate per rinnovo vincolo idrogeologico. Rappresentazione del territorio. Particolare	faldone n. 1 - busta 8/ foto n. 8a rullo 1/ gruppo discariche / Le Borra	L'immagine si trova in una busta contenente due rulli di fotografie. Il primo rullo è numerato con 12 fotografie. Alcune sono mancanti. Sono inoltre contenuti i negativi.	Discariche. Scansioni. Faldone1, discariche Le Borra, busta 8, rullo1	8a 13maggio98 rullo1.jpeg
Enel Società per Azioni	non riportato	Le Borra 13 maggio 1998	sconosciuto	Discariche	foto a colori, dimensioni di 18,5 cm per 12,5 cm.	Documentazione situazione discarica. Foto allegate per rinnovo vincolo idrogeologico. Rappresentazione del territorio. Particolare. La foto è simile all'immagine 8a	faldone n. 1 - busta 8/ foto n. 8b rullo 1/ gruppo discariche / Le Borra	L'immagine si trova in una busta contenente due rulli di fotografie. Il primo rullo è numerato con 12 fotografie. Alcune sono mancanti. Sono inoltre contenuti i negativi.	Discariche. Scansioni. Faldone1, discariche Le Borra, busta 8, rullo1	8b 13maggio98 rullo1.jpeg
Enel Società per Azioni	non riportato	Le Borra 13 maggio 1998	sconosciuto	Discariche	foto a colori, dimensioni di 18,5 cm per 12,5 cm.	Documentazione situazione discarica. Foto allegate per rinnovo vincolo idrogeologico. Rappresentazione del territorio. Particolare. La foto è simile all'immagine 8	faldone n. 1 - busta 8/ foto n. 8c rullo 1/ gruppo discariche / Le Borra	L'immagine si trova in una busta contenente due rulli di fotografie. Il primo rullo è numerato con 12 fotografie. Alcune sono mancanti. Sono inoltre contenuti i negativi.	Discariche. Scansioni. Faldone1, discariche Le Borra, busta 8, rullo1	8c 13maggio98 rullo1.jpeg
Enel Società per Azioni	non riportato	Le Borra 13 maggio 1998	sconosciuto	Discariche	foto a colori, dimensioni di 18,5 cm per 12,5 cm.	Documentazione situazione discarica. Foto allegate per rinnovo vincolo idrogeologico. Rappresentazione del territorio. Particolare. La foto è simile all'immagine 8	faldone n. 1 - busta 8/ foto n. 8d rullo 1/ gruppo discariche / Le Borra	L'immagine si trova in una busta contenente due rulli di fotografie. Il primo rullo è numerato con 12 fotografie. Alcune sono mancanti. Sono inoltre contenuti i negativi.	Discariche. Scansioni. Faldone1, discariche Le Borra, busta 8, rullo1	8d 13maggio98 rullo1.jpeg
Enel Società per Azioni	non riportato	Le Borra 13 maggio 1998	sconosciuto	Discariche	foto a colori, dimensioni di 18,5 cm per 12,5 cm.	Documentazione situazione discarica. Foto allegate per rinnovo vincolo idrogeologico. Rappresentazione del territorio. Particolare. La foto è simile all'immagine 8a	faldone n. 1 - busta 8/ foto n. 8e rullo 1/ gruppo discariche / Le Borra	L'immagine si trova in una busta contenente due rulli di fotografie. Il primo rullo è numerato con 12 fotografie. Alcune sono mancanti. Sono inoltre contenuti i negativi.	Discariche. Scansioni. Faldone1, discariche Le Borra, busta 8, rullo1	8e 13maggio98 rullo1.jpeg
Enel Società per Azioni	non riportato	Le Borra 13 maggio 1998	sconosciuto	Discariche	foto a colori, dimensioni di 18,5 cm per 12,5 cm. Stampa dei provini rullo 1	Documentazione situazione discarica. Foto allegate per rinnovo vincolo idrogeologico. L'immagine riporta i provini delle 13 fotografie.	faldone n. 1 - busta 8/ foto n. 8f rullo 1/ gruppo discariche / Le Borra	L'immagine si trova in una busta contenente due rulli di fotografie. Il primo rullo è numerato con 12 fotografie. Dai provini si possono vedere le immagini mancanti nella busta (corrispondenti secondo la numerazione del provino a 2-3-4-5-9)	Discariche. Scansioni. Faldone1, discariche Le Borra, busta 8, rullo1	8f 13maggio98 rullo1.jpeg

Enel Società per Azioni	non riportato	Le Borra 13 maggio 1998	sconosciuto	Discariche	foto a colori, dimensioni di 18,5 cm per 12,5 cm. Stampa del provino rullo 2	Documentazione situazione discarica. Foto allegate per rinnovo vincolo idrogeologico. L'immagine riporta i provini delle 14 fotografie.	faldone n. 1 - busta 8/ foto n. 8 rullo 2/ gruppo discariche / Le Borra	L'immagine si trova in una busta contenente due rulli di fotografie. Il secondo rullo è numerato con 14 fotografie. Alcune sono mancanti e viene indicato sul provino quali fotografie sono state allegate per la domanda per il vincolo idrogeologico. Medesima dicitura si ritrova sulla busta contenente il secondo rullo. Le fotografie sono accompagnate dai negativi. Dal provino si vedono quali immagini mancano nella busta (corrispondenti secondo la numerazione del provino a 0A-1A-2A-3A-7A-8A)	Discariche. Scansioni. Faldone1, discariche Le Borra, busta 8, rullo2	8 13maggio98 rullo2 jpeg
Enel Società per Azioni	non riportato	Le Borra 13 maggio 1998	sconosciuto	Discariche	foto a colori, dimensioni di 18,5 cm per 12,5 cm.	Documentazione situazione discarica. Foto allegate per rinnovo vincolo idrogeologico. Panoramica del paesaggio	faldone n. 1 - busta 8/ foto n. 8 rullo 2/ gruppo discariche / Le Borra	L'immagine si trova in una busta contenente due rulli di fotografie. Il secondo rullo è numerato con 14 fotografie. Alcune sono mancanti. Sono inoltre contenuti i negativi.	Discariche. Scansioni. Faldone1, discariche Le Borra, busta 8, rullo2	8a 13maggio98 rullo2 jpeg
Enel Società per Azioni	non riportato	Le Borra 13 maggio 1998	sconosciuto	Discariche	foto a colori, dimensioni di 18,5 cm per 12,5 cm.	Documentazione situazione discarica. Foto allegate per rinnovo vincolo idrogeologico.	faldone n. 1 - busta 8/ foto n. 8 rullo 2/ gruppo discariche / Le Borra	L'immagine si trova in una busta contenente due rulli di fotografie. Il secondo rullo è numerato con 14 fotografie. Alcune sono mancanti. Sono inoltre contenuti i negativi.	Discariche. Scansioni. Faldone1, discariche Le Borra, busta 8, rullo2	8b 13maggio98 rullo2 jpeg
Enel Società per Azioni	non riportato	Le Borra 13 maggio 1998	sconosciuto	Discariche	foto a colori, dimensioni di 18,5 cm per 12,5 cm.	Documentazione situazione discarica. Foto allegate per rinnovo vincolo idrogeologico.	faldone n. 1 - busta 8/ foto n. 8c rullo 2/ gruppo discariche / Le Borra	L'immagine si trova in una busta contenente due rulli di fotografie. Il secondo rullo è numerato con 14 fotografie. Alcune sono mancanti. Sono inoltre contenuti i negativi.	Discariche. Scansioni. Faldone1, discariche Le Borra, busta 8, rullo2	8c 13maggio98 rullo2 jpeg
Enel Società per Azioni	non riportato	Le Borra 13 maggio 1998	sconosciuto	Discariche	foto a colori, dimensioni di 18,5 cm per 12,5 cm.	Documentazione situazione discarica. Foto allegate per rinnovo vincolo idrogeologico.	faldone n. 1 - busta 8/ foto n. 8d rullo 2/ gruppo discariche / Le Borra	L'immagine si trova in una busta contenente due rulli di fotografie. Il secondo rullo è numerato con 14 fotografie. Alcune sono mancanti. Sono inoltre contenuti i negativi.	Discariche. Scansioni. Faldone1, discariche Le Borra, busta 8, rullo2	8d 13maggio98 rullo2 jpeg
Enel Società per Azioni	non riportato	Le Borra 13 maggio 1998	sconosciuto	Discariche	foto a colori, dimensioni di 18,5 cm per 12,5 cm.	Documentazione situazione discarica. Foto allegate per rinnovo vincolo idrogeologico. Vista del paesaggio	faldone n. 1 - busta 8/ foto n. 8e rullo 2/ gruppo discariche / Le Borra	L'immagine si trova in una busta contenente due rulli di fotografie. Il secondo rullo è numerato con 14 fotografie. Alcune sono mancanti. Sono inoltre contenuti i negativi.	Discariche. Scansioni. Faldone1, discariche Le Borra, busta 8, rullo2	8e 13maggio98 rullo2 jpeg
Enel Società per Azioni	non riportato	Le Borra 13 maggio 1998	sconosciuto	Discariche	foto a colori, dimensioni di 18,5 cm per 12,5 cm.	Documentazione situazione discarica. Foto allegate per rinnovo vincolo idrogeologico. Vista del paesaggio	faldone n. 1 - busta 8/ foto n. 8f rullo 2/ gruppo discariche / Le Borra	L'immagine si trova in una busta contenente due rulli di fotografie. Il secondo rullo è numerato con 14 fotografie. Alcune sono mancanti. Sono inoltre contenuti i negativi.	Discariche. Scansioni. Faldone1, discariche Le Borra, busta 8, rullo2	8f 13maggio98 rullo2 jpeg
Enel Società per Azioni	non riportato	Le Borra 13 maggio 1998	sconosciuto	Discariche	foto a colori, dimensioni di 18,5 cm per 12,5 cm.	Documentazione situazione discarica. Foto allegate per rinnovo vincolo idrogeologico.	faldone n. 1 - busta 8/ foto n. 8g rullo 2/ gruppo discariche / Le Borra	L'immagine si trova in una busta contenente due rulli di fotografie. Il secondo rullo è numerato con 14 fotografie. Alcune sono mancanti. Sono inoltre contenuti i negativi.	Discariche. Scansioni. Faldone1, discariche Le Borra, busta 8, rullo2	8g 13maggio98 rullo2 jpeg
Enel Società per Azioni	non riportato	Le Borra 13 maggio 1998	sconosciuto	Discariche	foto a colori, dimensioni di 18,5 cm per 12,5 cm.	Documentazione situazione discarica. Foto allegate per rinnovo vincolo idrogeologico.	faldone n. 1 - busta 8/ foto n. 8h rullo 2/ gruppo discariche / Le Borra	L'immagine si trova in una busta contenente due rulli di fotografie. Il secondo rullo è numerato con 14 fotografie. Alcune sono mancanti. Sono inoltre contenuti i negativi.	Discariche. Scansioni. Faldone1, discariche Le Borra, busta 8, rullo2	8h 13maggio98 rullo2 jpeg
Enel Produzione Spa Mineraria S. Barbara	non riportato	Le Borra 31 gennaio 2001	sconosciuto	Discariche	foto a colori, dimensioni di 18,5 cm per 12,5 cm. Provino n. 37 fotografie	Documentazione situazione discarica. Foto allegate per rinnovo vincolo idrogeologico.	faldone n. 1 - busta 9/ foto n. 9/ gruppo discariche / Le Borra	L'immagine si trova in una busta contenente i negativi. Sulla busta è riportata la seguente dicitura: "documentazione situazione discarica, foto allegate alla pratica per il rinnovo del vincolo idrogeologico. I positivi sono allegati alla pratica.	Discariche. Scansioni. Faldone1, discariche Le Borra, busta 9	9 31gennaio01 jpeg
Enel Società per Azioni	non riportato	Allori ex cava 12 febbraio 1993	sconosciuto	Discariche	foto a colori, dimensioni di 18,5 cm per 12,5 cm.	Documentazione sistema drenante scarpata est ex cava Allori. Panoramica	faldone n. 1 - busta 1/ foto n. 1/ gruppo discariche / Allori ex cava	L'immagine si trova in una busta contenente numero totale fotografie 25 + negativi.	Discariche. Scansioni. Faldone1, discariche Allori, busta 1	1 12febbraio93 jpeg
Enel Società per Azioni	non riportato	Allori ex cava 12 febbraio 1993	sconosciuto	Discariche	foto a colori, dimensioni di 18,5 cm per 12,5 cm.	Documentazione sistema drenante scarpata est ex cava Allori. Panoramica	faldone n. 1 - busta 1/ foto n. 1a/ gruppo discariche / Allori ex cava	L'immagine si trova in una busta contenente numero totale fotografie 25 + negativi.	Discariche. Scansioni. Faldone1, discariche Allori, busta 1	1a 12febbraio93 jpeg
Enel Società per Azioni	non riportato	Allori ex cava 12 febbraio 1993	sconosciuto	Discariche	foto a colori, dimensioni di 18,5 cm per 12,5 cm.	Documentazione sistema drenante scarpata est ex cava Allori. Panoramica	faldone n. 1 - busta 1/ foto n. 1b/ gruppo discariche / Allori ex cava	L'immagine si trova in una busta contenente numero totale fotografie 25 + negativi.	Discariche. Scansioni. Faldone1, discariche Allori, busta 1	1b 12febbraio93 jpeg
Enel Società per Azioni	non riportato	Allori ex cava 12 febbraio 1993	sconosciuto	Discariche	foto a colori, dimensioni di 18,5 cm per 12,5 cm.	Documentazione sistema drenante scarpata est ex cava Allori. Panoramica	faldone n. 1 - busta 1/ foto n. 1c/ gruppo discariche / Allori ex cava	L'immagine si trova in una busta contenente numero totale fotografie 25 + negativi.	Discariche. Scansioni. Faldone1, discariche Allori, busta 1	1c 12febbraio93 jpeg

Enel Società per Azioni	non riportato	Allori ex cava 31 marzo 1995	sconosciuto	Discariche	foto a colori, dimensioni di 48 cm per 12,5 cm. L'immagine è composta dall'unione di 5 fotografie	Situazione discarica vista da EST. Panoramica.	faldone n. 1 - busta 14/ foto n. 14a/ gruppo discariche / Allori ex cava	L'immagine si trova in una busta contenente numero totale fotografie 2 + negativi.	Discariche. Scansioni. Faldone1, discariche Allori. busta 14	14a 31marzo95.jpeg
Enel Società per Azioni	non riportato	Allori ex cava 31 marzo 1995	sconosciuto	Discariche	foto a colori, dimensioni di 29,5 cm per 12,5 cm. L'immagine è composta dall'unione di 2 fotografie.	Discarica vista da Nord Ovest e Sud Ovest. Panoramica vista da Nord Ovest.	faldone n. 1 - busta 15/ foto n. 15/ gruppo discariche / Allori ex cava	L'immagine si trova in una busta contenente numero totale fotografie 2 + negativi.	Discariche. Scansioni. Faldone1, discariche Allori. busta 15	15 31marzo95.jpeg
Enel Società per Azioni	non riportato	Allori ex cava 31 marzo 1995	sconosciuto	Discariche	foto a colori, dimensioni di 31,5 cm per 12,5 cm. L'immagine è composta dall'unione di 2 fotografie.	Discarica vista da Nord Ovest e Sud Ovest. Panoramica vista da Sud Ovest.	faldone n. 1 - busta 15/ foto n. 15a/ gruppo discariche / Allori ex cava	L'immagine si trova in una busta contenente numero totale fotografie 2 + negativi.	Discariche. Scansioni. Faldone1, discariche Allori. busta 15	15a 31marzo95.jpeg
Enel Società per Azioni	non riportato	Allori ex cava 6 aprile 1995	sconosciuto	Discariche	foto a colori, dimensioni di 18,5 cm per 12,5 cm.	Discarica vista da Ovest. Panoramica.	faldone n. 1 - busta 16/ foto n. 16/ gruppo discariche / Allori ex cava	L'immagine si trova in una busta contenente numero totale fotografie 2 + negativi.	Discariche. Scansioni. Faldone1, discariche Allori. busta 16	16 6aprile95.jpeg
Enel Società per Azioni	non riportato	Allori ex cava 6 aprile 1995	sconosciuto	Discariche	foto a colori, dimensioni di 18,5 cm per 12,5 cm.	Discarica vista da Ovest. Panoramica. Al centro è visibile la centrale termoelettrica	faldone n. 1 - busta 16/ foto n. 16a/ gruppo discariche / Allori ex cava	L'immagine si trova in una busta contenente numero totale fotografie 2 + negativi.	Discariche. Scansioni. Faldone1, discariche Allori. busta 16	16a 6aprile95.jpeg
Enel Società per Azioni	non riportato	Allori ex cava 6 luglio 1995	sconosciuto	Discariche	foto a colori, dimensioni di 18,5 cm per 12,5 cm.	Situazione discarica vista da EST e da SUD. Vista da Est con macchina spanditore	faldone n. 1 - busta 17/ foto n. 17/ gruppo discariche / Allori ex cava	L'immagine si trova in una busta contenente numero totale fotografie 6+ negativi.	Discariche. Scansioni. Faldone1, discariche Allori. busta 17	17 6luglio95.jpeg
Enel Società per Azioni	non riportato	Allori ex cava 6 luglio 1995	sconosciuto	Discariche	foto a colori, dimensioni di 18,5 cm per 12,5 cm.	Situazione discarica vista da EST e da SUD. Panoramica vista da Sud.	faldone n. 1 - busta 17/ foto n. 17a/ gruppo discariche / Allori ex cava	L'immagine si trova in una busta contenente numero totale fotografie 6+ negativi.	Discariche. Scansioni. Faldone1, discariche Allori. busta 17	17a 6luglio95.jpeg
Enel Società per Azioni	non riportato	Allori ex cava 6 luglio 1995	sconosciuto	Discariche	foto a colori, dimensioni di 39,5 cm per 12,5 cm. L'immagine è data dall'unione di 4 fotografie.	Situazione discarica vista da EST e da SUD. Panoramica vista da Est.	faldone n. 1 - busta 17/ foto n. 17b/ gruppo discariche / Allori ex cava	L'immagine si trova in una busta contenente numero totale fotografie 6+ negativi.	Discariche. Scansioni. Faldone1, discariche Allori. busta 17	17b 6luglio95.jpeg
Enel Società per Azioni	non riportato	Allori ex cava 6 luglio 1995	sconosciuto	Discariche	foto a colori, dimensioni di 48 cm per 12,5 cm. L'immagine è data dall'unione di 5 fotografie.	Situazione discarica vista da EST e da SUD. Panoramica vista da Sud.	faldone n. 1 - busta 17/ foto n. 17c/ gruppo discariche / Allori ex cava	L'immagine si trova in una busta contenente numero totale fotografie 6+ negativi.	Discariche. Scansioni. Faldone1, discariche Allori. busta 17	17c 6luglio95.jpeg
Enel Società per Azioni	non riportato	Allori ex cava 6 luglio 1995	sconosciuto	Discariche	foto a colori, dimensioni di 51 cm per 12,5 cm. L'immagine è data dall'unione di 5 fotografie.	Situazione discarica vista da EST e da SUD. Panoramica vista da Est.	faldone n. 1 - busta 17/ foto n. 17d/ gruppo discariche / Allori ex cava	L'immagine si trova in una busta contenente numero totale fotografie 6+ negativi.	Discariche. Scansioni. Faldone1, discariche Allori. busta 17	17d 6luglio95.jpeg
Enel Società per Azioni	non riportato	Allori ex cava 6 luglio 1995	sconosciuto	Discariche	foto a colori, dimensioni di 53 cm per 12,5 cm. L'immagine è data dall'unione di 5 fotografie.	Situazione discarica vista da EST e da SUD. Panoramica vista da Est.	faldone n. 1 - busta 17/ foto n. 17e/ gruppo discariche / Allori ex cava	L'immagine si trova in una busta contenente numero totale fotografie 6+ negativi.	Discariche. Scansioni. Faldone1, discariche Allori. busta 17	17e 6luglio95.jpeg
Enel Società per Azioni	non riportato	Allori ex cava 13 ottobre 1995	sconosciuto	Discariche	foto a colori, dimensioni di 18,5 cm per 12,5 cm.	Situazione discarica vista da Ovest. Particolare	faldone n. 1 - busta 18/ foto n. 18/ gruppo discariche / Allori ex cava	L'immagine si trova in una busta contenente numero totale fotografie 2 + negativi.	Discariche. Scansioni. Faldone1, discariche Allori. busta 18	18 13ottobre95.jpeg
Enel Società per Azioni	non riportato	Allori ex cava 13 ottobre 1995	sconosciuto	Discariche	foto a colori, dimensioni di 40 cm per 12,5 cm. L'immagine è data dall'unione di 4 fotografie.	Situazione discarica vista da Ovest. Panoramica dell'ex cava Allori	faldone n. 1 - busta 18/ foto n. 18a/ gruppo discariche / Allori ex cava	L'immagine si trova in una busta contenente numero totale fotografie 2 + negativi.	Discariche. Scansioni. Faldone1, discariche Allori. busta 18	18a 13ottobre95.jpeg
Enel Società per Azioni	non riportato	Allori ex cava 10 ottobre 1995	sconosciuto	Discariche	foto a colori, dimensioni di 19 cm per 12,5 cm.	Situazione discarica con varie vedute. Vista da Est.	faldone n. 1 - busta 19/ foto n. 19/ gruppo discariche / Allori ex cava	L'immagine si trova in una busta contenente numero totale fotografie 14 + negativi.	Discariche. Scansioni. Faldone1, discariche Allori. busta 19	19 10 ottobre95.jpeg
Enel Società per Azioni	non riportato	Allori ex cava 10 ottobre 1995	sconosciuto	Discariche	foto a colori, dimensioni di 19 cm per 12,5 cm.	Situazione discarica con varie vedute. Vista da Est.	faldone n. 1 - busta 19/ foto n. 19a/ gruppo discariche / Allori ex cava	L'immagine si trova in una busta contenente numero totale fotografie 14 + negativi.	Discariche. Scansioni. Faldone1, discariche Allori. busta 19	19a 10 ottobre95.jpeg
Enel Società per Azioni	non riportato	Allori ex cava 10 ottobre 1995	sconosciuto	Discariche	foto a colori, dimensioni di 19 cm per 12,5 cm.	Situazione discarica con varie vedute. Vista da Est.	faldone n. 1 - busta 19/ foto n. 19b/ gruppo discariche / Allori ex cava	L'immagine si trova in una busta contenente numero totale fotografie 14 + negativi.	Discariche. Scansioni. Faldone1, discariche Allori. busta 19	19b 10ottobre95.jpeg

Enel Produzione Spa Miniera S. Barbara	non riportato	Allori ex cava 31 gennaio 2001	sconosciuto	Discariche	foto a colori, dimensioni di 56 cm per 12 cm. L'immagine è composta dall'unione di 4 fotografie	Panoramica discarica ex cava Allori. Situazione con vista da varie posizioni. Vista da Sud	faldone n. 1 - busta 35/ foto n. 35c/ gruppo discariche / Allori ex cava	L'immagine si trova in una busta contenente numero totale fotografie 5 + negativi.	Discariche. Scansioni. Faldone1, discariche Allori. busta 35	35c 31gennaio2001.jpeg
Enel Produzione Spa Miniera S. Barbara	non riportato	Allori ex cava 31 gennaio 2001	sconosciuto	Discariche	foto a colori, dimensioni di 55,5 cm per 12 cm. L'immagine è composta dall'unione di 4 fotografie	Panoramica discarica ex cava Allori. Situazione con vista da varie posizioni. Vista da Est	faldone n. 1 - busta 35/ foto n. 35d/ gruppo discariche / Allori ex cava	L'immagine si trova in una busta contenente numero totale fotografie 5 + negativi.	Discariche. Scansioni. Faldone1, discariche Allori. busta 35	35d 31gennaio2001.jpeg
Società Santa Barbara	non riportato	Cava Castelnuovo 4 maggio 1964	sconosciuto	Discariche	foto in bianco e nero, dimensioni di 42,5 cm per 17 cm. L'immagine è composta dall'unione di 4 fotografie	Inizio nuova discarica in cava Castelnuovo. Panoramica.	faldone n. 2 - busta 1/ foto n. 1/ gruppo discariche / Cava Castelnuovo	L'immagine si trova in una busta contenente numero totale fotografie 1 + negativi.	Discariche2. Scansioni. Faldone 2. busta 1	1 4maggio1964.jpeg
Società Santa Barbara	non riportato	Cava Castelnuovo 17 aprile 1965	sconosciuto	Discariche	foto in bianco e nero, dimensioni di 19 cm per 17 cm.	Situazione della discarica con panoramica generale dell'invaso.	faldone n. 2 - busta 2/ foto n. 2/ gruppo discariche / Cava Castelnuovo	L'immagine si trova in una busta contenente numero totale fotografie 3 (mancano i negativi).	Discariche2. Scansioni. Faldone 2. busta 2	2 17aprile1965.jpeg
Società Santa Barbara	non riportato	Cava Castelnuovo 17 aprile 1965	sconosciuto	Discariche	foto in bianco e nero, dimensioni di 10 cm per 5,5 cm. L'immagine è composta dall'unione di 3 fotografie	Situazione della discarica con panoramica generale dell'invaso.	faldone n. 2 - busta 2/ foto n. 2a/ gruppo discariche / Cava Castelnuovo	L'immagine si trova in una busta contenente numero totale fotografie 3 (mancano i negativi).	Discariche2. Scansioni. Faldone 2. busta 2	2a 17aprile1965.jpeg
Società Santa Barbara	non riportato	Cava Castelnuovo 17 aprile 1965	sconosciuto	Discariche	foto in bianco e nero, dimensioni di 20 cm per 5,5 cm. L'immagine è composta dall'unione di 6 fotografie	Situazione della discarica con panoramica generale dell'invaso.	faldone n. 2 - busta 2/ foto n. 2b/ gruppo discariche / Cava Castelnuovo	L'immagine si trova in una busta contenente numero totale fotografie 3 (mancano i negativi).	Discariche2. Scansioni. Faldone 2. busta 2	2b 17aprile1965.jpeg
Società Santa Barbara	non riportato	Cava Castelnuovo 12 marzo 1968	sconosciuto	Discariche	foto in bianco e nero, dimensioni di 9 cm per 9 cm.	Panoramica di frana in discarica cava Castelnuovo. Particolare con operai al lavoro.	faldone n. 2 - busta 3/ foto n. 3/ gruppo discariche / Cava Castelnuovo	L'immagine si trova in una busta contenente numero totale fotografie 11 + negativi.	Discariche2. Scansioni. Faldone 2. busta 3	3 12marzo1968.jpeg
Società Santa Barbara	non riportato	Cava Castelnuovo 12 marzo 1968	sconosciuto	Discariche	foto in bianco e nero, dimensioni di 9 cm per 9 cm.	Panoramica di frana in discarica cava Castelnuovo. Particolare con macchinari al lavoro.	faldone n. 2 - busta 3/ foto n. 3a/ gruppo discariche / Cava Castelnuovo	L'immagine si trova in una busta contenente numero totale fotografie 11 + negativi.	Discariche2. Scansioni. Faldone 2. busta 3	3a 12marzo1968.jpeg
Società Santa Barbara	non riportato	Cava Castelnuovo 12 marzo 1968	sconosciuto	Discariche	foto in bianco e nero, dimensioni di 9 cm per 9 cm.	Panoramica di frana in discarica cava Castelnuovo. Particolare di un nastro trasportatore.	faldone n. 2 - busta 3/ foto n. 3b/ gruppo discariche / Cava Castelnuovo	L'immagine si trova in una busta contenente numero totale fotografie 11 + negativi.	Discariche2. Scansioni. Faldone 2. busta 3	3b 12marzo1968.jpeg
Società Santa Barbara	non riportato	Cava Castelnuovo 12 marzo 1968	sconosciuto	Discariche	foto in bianco e nero, dimensioni di 9 cm per 9 cm.	Panoramica di frana in discarica cava Castelnuovo.	faldone n. 2 - busta 3/ foto n. 3c/ gruppo discariche / Cava Castelnuovo	L'immagine si trova in una busta contenente numero totale fotografie 11 + negativi.	Discariche2. Scansioni. Faldone 2. busta 3	3c 12marzo1968.jpeg
Società Santa Barbara	non riportato	Cava Castelnuovo 12 marzo 1968	sconosciuto	Discariche	foto in bianco e nero, dimensioni di 9 cm per 9 cm.	Panoramica di frana in discarica cava Castelnuovo. Particolare di un nastro trasportatore.	faldone n. 2 - busta 3/ foto n. 3d/ gruppo discariche / Cava Castelnuovo	L'immagine si trova in una busta contenente numero totale fotografie 11 + negativi.	Discariche2. Scansioni. Faldone 2. busta 3	3d 12marzo1968.jpeg
Società Santa Barbara	non riportato	Cava Castelnuovo 12 marzo 1968	sconosciuto	Discariche	foto in bianco e nero, dimensioni di 9 cm per 9 cm.	Panoramica di frana in discarica cava Castelnuovo. Particolare di un nastro trasportatore.	faldone n. 2 - busta 3/ foto n. 3e/ gruppo discariche / Cava Castelnuovo	L'immagine si trova in una busta contenente numero totale fotografie 11 + negativi.	Discariche2. Scansioni. Faldone 2. busta 3	3e 12marzo1968.jpeg
Società Santa Barbara	non riportato	Cava Castelnuovo 12 marzo 1968	sconosciuto	Discariche	foto in bianco e nero, dimensioni di 26 cm per 24 cm.	Panoramica di frana in discarica cava Castelnuovo. Particolare di un nastro trasportatore.	faldone n. 2 - busta 3/ foto n. 3f/ gruppo discariche / Cava Castelnuovo	L'immagine si trova in una busta contenente numero totale fotografie 11 + negativi.	Discariche2. Scansioni. Faldone 2. busta 3	3f 12marzo1968.jpeg
Società Santa Barbara	non riportato	Cava Castelnuovo 12 marzo 1968	sconosciuto	Discariche	foto in bianco e nero, dimensioni di 26 cm per 24 cm.	Panoramica di frana in discarica cava Castelnuovo. Particolare con operai al lavoro.	faldone n. 2 - busta 3/ foto n. 3g/ gruppo discariche / Cava Castelnuovo	L'immagine si trova in una busta contenente numero totale fotografie 11 + negativi.	Discariche2. Scansioni. Faldone 2. busta 3	3g 12marzo1968.jpeg
Società Santa Barbara	non riportato	Cava Castelnuovo 12 marzo 1968	sconosciuto	Discariche	foto in bianco e nero, dimensioni di 26 cm per 24 cm.	Panoramica di frana in discarica cava Castelnuovo. Particolare con macchinari al lavoro.	faldone n. 2 - busta 3/ foto n. 3h/ gruppo discariche / Cava Castelnuovo	L'immagine si trova in una busta contenente numero totale fotografie 11 + negativi.	Discariche2. Scansioni. Faldone 2. busta 3	3h 12marzo1968.jpeg
Società Santa Barbara	non riportato	Cava Castelnuovo 12 marzo 1968	sconosciuto	Discariche	foto in bianco e nero, dimensioni di 26 cm per 24 cm.	Panoramica di frana in discarica cava Castelnuovo. Particolare di un nastro trasportatore.	faldone n. 2 - busta 3/ foto n. 3i/ gruppo discariche / Cava Castelnuovo	L'immagine si trova in una busta contenente numero totale fotografie 11 + negativi.	Discariche2. Scansioni. Faldone 2. busta 3	3i 12marzo1968.jpeg

Società Santa Barbara	non riportato	Cava Castelnuovo 12 marzo 1968	Sergio Passerotti	Discariche	foto in bianco e nero, dimensioni di 122 cm per 24 cm. L'immagine è composta dall'unione di 12 fotografie	Panoramica di frana in discarica cava Castelnuovo. Panoramica scattata dal piano a q. 155 sulla scarpata ovest in zona ex direzione	faldone n. 2 - busta 3/ foto n. 3/ gruppo discariche / Cava Castelnuovo	L'immagine si trova in una busta contenente numero totale fotografie 11 + negativi.	Discariche2. Scansioni. Faldone 2. busta 3	3j 12marzo1968.jpeg
Società Santa Barbara	non riportato	Cava Castelnuovo 18 marzo 1968	sconosciuto	Discariche	foto in bianco e nero, dimensioni di 9 cm per 9 cm.	Panoramica di frana in discarica cava Castelnuovo.	faldone n. 2 - busta 4/ foto n. 4/ gruppo discariche / Cava Castelnuovo	L'immagine si trova in una busta contenente numero totale fotografie 8 + negativi.	Discariche2. Scansioni. Faldone 2. busta 4	4 18marzo1968.jpeg
Società Santa Barbara	non riportato	Cava Castelnuovo 18 marzo 1968	sconosciuto	Discariche	foto in bianco e nero, dimensioni di 26 cm per 24 cm.	Panoramica di frana in discarica cava Castelnuovo.	faldone n. 2 - busta 4/ foto n. 4a/ gruppo discariche / Cava Castelnuovo	L'immagine si trova in una busta contenente numero totale fotografie 8 + negativi.	Discariche2. Scansioni. Faldone 2. busta 4	4a 18marzo1968.jpeg
Società Santa Barbara	non riportato	Cava Castelnuovo 18 marzo 1968	sconosciuto	Discariche	foto in bianco e nero, dimensioni di 26 cm per 24 cm.	Panoramica di frana in discarica cava Castelnuovo. Vista di impianti e macchinari	faldone n. 2 - busta 4/ foto n. 4c/ gruppo discariche / Cava Castelnuovo	L'immagine si trova in una busta contenente numero totale fotografie 8 + negativi.	Discariche2. Scansioni. Faldone 2. busta 4	4b 18marzo1968.jpeg
Società Santa Barbara	non riportato	Cava Castelnuovo 18 marzo 1968	sconosciuto	Discariche	foto in bianco e nero, dimensioni di 26 cm per 24 cm.	Panoramica di frana in discarica cava Castelnuovo. Vista di impianti e macchinari	faldone n. 2 - busta 4/ foto n. 4c/ gruppo discariche / Cava Castelnuovo	L'immagine si trova in una busta contenente numero totale fotografie 8 + negativi.	Discariche2. Scansioni. Faldone 2. busta 4	4c 18marzo1968.jpeg
Società Santa Barbara	non riportato	Cava Castelnuovo 18 marzo 1968	sconosciuto	Discariche	foto in bianco e nero, dimensioni di 26 cm per 24 cm.	Panoramica di frana in discarica cava Castelnuovo.	faldone n. 2 - busta 4/ foto n. 4d/ gruppo discariche / Cava Castelnuovo	L'immagine si trova in una busta contenente numero totale fotografie 8 + negativi.	Discariche2. Scansioni. Faldone 2. busta 4	4d 18marzo1968.jpeg
Società Santa Barbara	non riportato	Cava Castelnuovo 18 marzo 1968	sconosciuto	Discariche	foto in bianco e nero, dimensioni di 26 cm per 24 cm.	Panoramica di frana in discarica cava Castelnuovo.	faldone n. 2 - busta 4/ foto n. 4e/ gruppo discariche / Cava Castelnuovo	L'immagine si trova in una busta contenente numero totale fotografie 8 + negativi.	Discariche2. Scansioni. Faldone 2. busta 4	4e 18marzo1968.jpeg
Società Santa Barbara	non riportato	Cava Castelnuovo 18 marzo 1968	sconosciuto	Discariche	foto in bianco e nero, dimensioni di 26 cm per 24 cm.	Panoramica di frana in discarica cava Castelnuovo.	faldone n. 2 - busta 4/ foto n. 4f/ gruppo discariche / Cava Castelnuovo	L'immagine si trova in una busta contenente numero totale fotografie 8 + negativi.	Discariche2. Scansioni. Faldone 2. busta 4	4f 18marzo1968.jpeg
Società Santa Barbara	non riportato	Cava Castelnuovo 18 marzo 1968	sconosciuto	Discariche	foto in bianco e nero, dimensioni di 26 cm per 24 cm.	Panoramica di frana in discarica cava Castelnuovo.	faldone n. 2 - busta 4/ foto n. 4g/ gruppo discariche / Cava Castelnuovo	L'immagine si trova in una busta contenente numero totale fotografie 8 + negativi.	Discariche2. Scansioni. Faldone 2. busta 4	4g 18marzo1968.jpeg
Società Santa Barbara	non riportato	Cava Castelnuovo 18 marzo 1968	Sergio Passerotti	Discariche	foto in bianco e nero, dimensioni di 89 cm per 24 cm. L'immagine è composta dall'unione di 6 fotografie	Panoramica di frana in discarica cava Castelnuovo. Panoramica scattata alle ore 14.00, dopo circa 8 ore di movimento, dal piano a q. 165 sulla scarpata ovest, in zona ex direzione	faldone n. 2 - busta 4/ foto n. 4h/ gruppo discariche / Cava Castelnuovo	L'immagine si trova in una busta contenente numero totale fotografie 8 + negativi.	Discariche2. Scansioni. Faldone 2. busta 4	4h 18marzo1968.jpeg
Enel Compartimento di Firenze	non riportato	Cava Castelnuovo 24 luglio 1985	sconosciuto	Discariche	foto in bianco e nero, dimensioni di 45,5 cm per 24 cm. L'immagine è composta dall'unione di 3 fotografie	Panoramica zona Bomba	faldone n. 2 - busta 5/ foto n. 5/ gruppo discariche / Cava Castelnuovo	L'immagine si trova in una busta contenente numero totale fotografie 1 + negativi.	Discariche2. Scansioni. Faldone 2. busta 5	5 24luglio1985.jpeg
Enel Compartimento di Firenze	non riportato	Cava Castelnuovo 17 settembre 1985	sconosciuto	Discariche	foto a colori, dimensioni di 42,5 cm per 24 cm. L'immagine è composta dall'unione di 3 fotografie	Discarica zona Allori, per invaso acque piovane	faldone n. 2 - busta 6/ foto n. 6/ gruppo discariche / Cava Castelnuovo	L'immagine si trova in una busta contenente numero totale fotografie 1 + negativi.	Discariche2. Scansioni. Faldone 2. busta 6	6 17settembre1985.jpeg
Enel Compartimento di Firenze	non riportato	Cava Castelnuovo 4 marzo 1987	sconosciuto	Discariche	foto a colori, dimensioni di 55 cm per 24 cm. L'immagine è composta dall'unione di 6 fotografie	Discarica Castelnuovo. Panoramica vista da Est	faldone n. 2 - busta 7/ foto n. 7/ gruppo discariche / Cava Castelnuovo	L'immagine si trova in una busta contenente numero totale fotografie 1 + negativi.	Discariche2. Scansioni. Faldone 2. busta 7	7 4marzo1987.jpeg
Enel Compartimento di Firenze	non riportato	Cava Castelnuovo 9 marzo 1987	sconosciuto	Discariche	foto a colori, dimensioni di 72cm per 16 cm. L'immagine è composta dall'unione di 8 fotografie	Discarica Castelnuovo. Panoramica vista da Ovest	faldone n. 2 - busta 8/ foto n. 8/ gruppo discariche / Cava Castelnuovo	L'immagine si trova in una busta contenente numero totale fotografie 1 + negativi.	Discariche2. Scansioni. Faldone 2. busta 8	8 9marzo1987.jpeg
Enel Compartimento di Firenze	non riportato	Cava Castelnuovo 1 ottobre 1987	sconosciuto	Discariche	foto a colori, dimensioni di 60 cm per 17 cm. L'immagine è composta dall'unione di 8 fotografie	Discarica Castelnuovo. Panoramica vista da Est	faldone n. 2 - busta 9/ foto n. 9/ gruppo discariche / Cava Castelnuovo	L'immagine si trova in una busta contenente numero totale fotografie 1 + negativi.	Discariche2. Scansioni. Faldone 2. busta 9	9 1ottobre1987.jpeg
Enel Compartimento di Firenze	non riportato	Cava Castelnuovo 18 ottobre 1989	sconosciuto	Discariche		Cava Castelnuovo. Scarpare ex giacimento.	faldone n. 2 - busta 10/ immagine mancante/ gruppo discariche / Cava Castelnuovo	L'immagine relativa a "scarpare ex giacimento Castelnuovo" è mancante. La busta contiene solo i negativi.	immagini mancanti	

Enel Società per Azioni	non riportato	Cava Castelnuovo 11 ottobre 1993	sconosciuto	Discariche	foto a colori, dimensioni di 19 cm per 12,5 cm.	Panoramica della situazione della discarica Castelnuovo dopo l'alluvione dell'8 ottobre 1993	faldone n. 2 - busta 15/ foto n. 15/ gruppo discariche / Cava Castelnuovo	L'immagine si trova in una busta contenente numero totale fotografie 3 + negativi. Sulla busta si legge, inoltre che i positivi sono stati usati per la relazione "danni alluvione".	Discariche2. Scansioni. Faldone 2. busta 15	15 11ottobre1993.jpeg
Enel Società per Azioni	non riportato	Cava Castelnuovo 11 ottobre 1993	sconosciuto	Discariche	foto a colori, dimensioni di 19 cm per 12,5 cm.	Panoramica della situazione della discarica Castelnuovo dopo l'alluvione dell'8 ottobre 1993	faldone n. 2 - busta 15/ foto n. 15a/ gruppo discariche / Cava Castelnuovo	L'immagine si trova in una busta contenente numero totale fotografie 3 + negativi. Sulla busta si legge, inoltre che i positivi sono stati usati per la relazione "danni alluvione".	Discariche2. Scansioni. Faldone 2. busta 15	15a 11ottobre1993.jpeg
Enel Società per Azioni	non riportato	Cava Castelnuovo 11 ottobre 1993	sconosciuto	Discariche	foto a colori, dimensioni di 19 cm per 12,5 cm.	Panoramica della situazione della discarica Castelnuovo dopo l'alluvione dell'8 ottobre 1993	faldone n. 2 - busta 15/ foto n. 15b/ gruppo discariche / Cava Castelnuovo	L'immagine si trova in una busta contenente numero totale fotografie 3 + negativi. Sulla busta si legge, inoltre che i positivi sono stati usati per la relazione "danni alluvione".	Discariche2. Scansioni. Faldone 2. busta 15	15b 11ottobre1993.jpeg
Enel Società per Azioni	non riportato	Cava Castelnuovo 14 febbraio 1994	sconosciuto	Discariche	foto a colori, dimensioni di 30,5 cm per 12,5 cm. L'immagine è composta dall'unione di 2 fotografie	Panoramica della situazione della discarica Castelnuovo vista da Sud	faldone n. 2 - busta 16/ foto n. 16/ gruppo discariche / Cava Castelnuovo	L'immagine si trova in una busta contenente numero totale fotografie 1 + negativi.	Discariche2. Scansioni. Faldone 2. busta 16	16 14febbraio1994.jpeg
Enel Società per Azioni	non riportato	Cava Castelnuovo 25 marzo 1994	sconosciuto	Discariche	foto a colori, dimensioni di 53,5 cm per 12,5 cm. L'immagine è composta dall'unione di 4 fotografie	Panoramica della situazione della discarica Castelnuovo vista da Sud e da Sud Ovest (bacino Castelnuovo)	faldone n. 2 - busta 17/ foto n. 17/ gruppo discariche / Cava Castelnuovo	L'immagine si trova in una busta contenente numero totale fotografie 2 + negativi.	Discariche2. Scansioni. Faldone 2. busta 17	17 25marzo1994.jpeg
Enel Società per Azioni	non riportato	Cava Castelnuovo 25 marzo 1994	sconosciuto	Discariche	foto a colori, dimensioni di 65 cm per 12,5 cm. L'immagine è composta dall'unione di 6 fotografie	Panoramica della situazione della discarica Castelnuovo vista da Sud e da Sud Est (bacino Castelnuovo)	faldone n. 2 - busta 17/ foto n. 17a/ gruppo discariche / Cava Castelnuovo	L'immagine si trova in una busta contenente numero totale fotografie 2 + negativi.	Discariche2. Scansioni. Faldone 2. busta 17	17a 25marzo1994.jpeg
Enel Società per Azioni	non riportato	Cava Castelnuovo 6 giugno 1994	sconosciuto	Discariche	foto a colori, dimensioni di 19 cm per 12,5 cm.	Panoramica della situazione della discarica Castelnuovo vista da Nord (zona Piagge)	faldone n. 2 - busta 18/ foto n. 18/ gruppo discariche / Cava Castelnuovo	L'immagine si trova in una busta contenente numero totale fotografie 4 + negativi.	Discariche2. Scansioni. Faldone 2. busta 18	18 6giugno1994.jpeg
Enel Società per Azioni	non riportato	Cava Castelnuovo 6 giugno 1994	sconosciuto	Discariche	foto a colori, dimensioni di 19 cm per 12,5 cm.	Panoramica della situazione della discarica Castelnuovo vista da Nord (zona Cavevecchie)	faldone n. 2 - busta 18/ foto n. 18a/ gruppo discariche / Cava Castelnuovo	L'immagine si trova in una busta contenente numero totale fotografie 4 + negativi.	Discariche2. Scansioni. Faldone 2. busta 18	18a 6giugno1994.jpeg
Enel Società per Azioni	non riportato	Cava Castelnuovo 6 giugno 1994	sconosciuto	Discariche	foto a colori, dimensioni di 19 cm per 12,5 cm.	Panoramica della situazione della discarica Castelnuovo vista da Nord (zona Cavevecchie)	faldone n. 2 - busta 18/ foto n. 18b/ gruppo discariche / Cava Castelnuovo	L'immagine si trova in una busta contenente numero totale fotografie 4 + negativi.	Discariche2. Scansioni. Faldone 2. busta 18	18b 6giugno1994.jpeg
Enel Società per Azioni	non riportato	Cava Castelnuovo 6 giugno 1994	sconosciuto	Discariche	foto a colori, dimensioni di 45 cm per 12,5 cm. L'immagine è data dall'unione di 4 fotografie	Panoramica della situazione della discarica Castelnuovo vista da Nord.	faldone n. 2 - busta 18/ foto n. 18c/ gruppo discariche / Cava Castelnuovo	L'immagine si trova in una busta contenente numero totale fotografie 4 + negativi.	Discariche2. Scansioni. Faldone 2. busta 18	18c 6giugno1994.jpeg
Enel Società per Azioni	non riportato	Cava Castelnuovo 26 agosto 1994	sconosciuto	Discariche	foto a colori, dimensioni di 19 cm per 12,5 cm.	Panoramica della situazione della discarica Castelnuovo vista da Sud Ovest. Sullo sfondo la centrale termoelettrica	faldone n. 2 - busta 19/ foto n. 19/ gruppo discariche / Cava Castelnuovo	L'immagine si trova in una busta contenente numero totale fotografie 2 + negativi.	Discariche2. Scansioni. Faldone 2. busta 19	19 26agosto1994.jpeg
Enel Società per Azioni	non riportato	Cava Castelnuovo 26 agosto 1994	sconosciuto	Discariche	foto a colori, dimensioni di 76 cm per 12,5 cm. L'immagine è composta dall'unione di 5 fotografie	Panoramica della situazione della discarica Castelnuovo vista da Sud.	faldone n. 2 - busta 19/ foto n. 19a/ gruppo discariche / Cava Castelnuovo	L'immagine si trova in una busta contenente numero totale fotografie 2 + negativi.	Discariche2. Scansioni. Faldone 2. busta 19	19a 26agosto1994.jpeg
Enel Società per Azioni	non riportato	Cava Castelnuovo 6 aprile 1995	sconosciuto	Discariche	foto a colori, dimensioni di 19 cm per 12,5 cm.	Panoramica della situazione della discarica Castelnuovo vista da Sud Ovest.	faldone n. 2 - busta 20/ foto n. 20/ gruppo discariche / Cava Castelnuovo	L'immagine si trova in una busta contenente numero totale fotografie 4 + negativi.	Discariche2. Scansioni. Faldone 2. busta 20	20 6aprile1995.jpeg
Enel Società per Azioni	non riportato	Cava Castelnuovo 6 aprile 1995	sconosciuto	Discariche	foto a colori, dimensioni di 19 cm per 12,5 cm.	Panoramica della situazione della discarica Castelnuovo vista da Sud Ovest.	faldone n. 2 - busta 20/ foto n. 20a/ gruppo discariche / Cava Castelnuovo	L'immagine si trova in una busta contenente numero totale fotografie 4 + negativi.	Discariche2. Scansioni. Faldone 2. busta 20	20a 6aprile1995.jpeg
Enel Società per Azioni	non riportato	Cava Castelnuovo 6 aprile 1995	sconosciuto	Discariche	foto a colori, dimensioni di 19 cm per 12,5 cm.	Panoramica della situazione della discarica Castelnuovo vista da Sud Ovest.	faldone n. 2 - busta 20/ foto n. 20b/ gruppo discariche / Cava Castelnuovo	L'immagine si trova in una busta contenente numero totale fotografie 4 + negativi.	Discariche2. Scansioni. Faldone 2. busta 20	20b 6aprile1995.jpeg
Enel Società per Azioni	non riportato	Cava Castelnuovo 6 aprile 1995	sconosciuto	Discariche	foto a colori, dimensioni di 27,5 cm per 12,5 cm. L'immagine è composta dall'unione di 3 fotografie	Panoramica della situazione della discarica Castelnuovo vista da Sud Ovest.	faldone n. 2 - busta 20/ foto n. 20c/ gruppo discariche / Cava Castelnuovo	L'immagine si trova in una busta contenente numero totale fotografie 4 + negativi.	Discariche2. Scansioni. Faldone 2. busta 20	20c 6aprile1995.jpeg

Enel Produzione Spa Miniera S. Barbara	non riportato	Cava Castelnuovo 17 agosto 2000	sconosciuto	Discariche	foto a colori, dimensioni di 64,5 cm per 12,5 cm. L'immagine è composta dall'unione di 4 fotografie	Panoramica della discarica Castelnuovo con vista da vari punti (vista da picchetto strada Le Piagge).	faldone n. 2 - busta 39/ foto n.39a/ gruppo discariche / Cava Castelnuovo	L'immagine si trova in una busta contenente numero totale fotografie 6 + negativi.	Discariche2. Scansioni. Faldone 2. busta 39	39d 17agosto2000.jpeg
Enel Produzione Spa Miniera S. Barbara	non riportato	Cava Castelnuovo 17 agosto 2000	sconosciuto	Discariche	foto a colori, dimensioni di 75,5 cm per 12,5 cm. L'immagine è composta dall'unione di 5 fotografie	Panoramica della discarica Castelnuovo con vista da vari punti (vista da post. 25).	faldone n. 2 - busta 39/ foto n.39e/ gruppo discariche / Cava Castelnuovo	L'immagine si trova in una busta contenente numero totale fotografie 6 + negativi.	Discariche2. Scansioni. Faldone 2. busta 39	39e 17agosto2000.jpeg
Enel Produzione Spa Miniera S. Barbara	non riportato	Cava Castelnuovo 2 febbraio 2001	sconosciuto	Discariche	foto a colori, dimensioni di 74 cm per 12,5 cm. L'immagine è composta dall'unione di 5 fotografie	Panoramica della discarica Castelnuovo con vista da vari punti (vista da strada Basi).	faldone n. 2 - busta 40/ foto n.40/ gruppo discariche / Cava Castelnuovo	L'immagine si trova in una busta contenente numero totale fotografie 5 + negativi.	Discariche2. Scansioni. Faldone 2. busta 40	40 2febraio2001.jpeg
Enel Produzione Spa Miniera S. Barbara	non riportato	Cava Castelnuovo 2 febbraio 2001	sconosciuto	Discariche	foto a colori, dimensioni di 69 cm per 12,5 cm. L'immagine è composta dall'unione di 4 fotografie	Panoramica della discarica Castelnuovo con vista da vari punti (vista da Sud).	faldone n. 2 - busta 40/ foto n.40a/ gruppo discariche / Cava Castelnuovo	L'immagine si trova in una busta contenente numero totale fotografie 5 + negativi.	Discariche2. Scansioni. Faldone 2. busta 40	40a 2febraio2001.jpeg
Enel Produzione Spa Miniera S. Barbara	non riportato	Cava Castelnuovo 2 febbraio 2001	sconosciuto	Discariche	foto a colori, dimensioni di 69 cm per 12,5 cm. L'immagine è composta dall'unione di 4 fotografie	Panoramica della discarica Castelnuovo con vista da vari punti (vista da Carpinete).	faldone n. 2 - busta 40/ foto n.40b/ gruppo discariche / Cava Castelnuovo	L'immagine si trova in una busta contenente numero totale fotografie 5 + negativi.	Discariche2. Scansioni. Faldone 2. busta 40	40b 2febraio2001.jpeg
Enel Produzione Spa Miniera S. Barbara	non riportato	Cava Castelnuovo 2 febbraio 2001	sconosciuto	Discariche	foto a colori, dimensioni di 61 cm per 12,5 cm. L'immagine è composta dall'unione di 4 fotografie	Panoramica della discarica Castelnuovo con vista da vari punti (vista da pilastro Basi).	faldone n. 2 - busta 40/ foto n.40c/ gruppo discariche / Cava Castelnuovo	L'immagine si trova in una busta contenente numero totale fotografie 5 + negativi.	Discariche2. Scansioni. Faldone 2. busta 40	40c 2febraio2001.jpeg
Enel Produzione Spa Miniera S. Barbara	non riportato	Cava Castelnuovo 2 febbraio 2001	sconosciuto	Discariche	foto a colori, dimensioni di 78 cm per 12,5 cm. L'immagine è composta dall'unione di 5 fotografie	Panoramica della discarica Castelnuovo con vista da vari punti (vista da Ovest).	faldone n. 2 - busta 40/ foto n.40d/ gruppo discariche / Cava Castelnuovo	L'immagine si trova in una busta contenente numero totale fotografie 5 + negativi.	Discariche2. Scansioni. Faldone 2. busta 40	40d 2febraio2001.jpeg
Enel Compartimento di Firenze	non riportato	Podere Capanna 17 ottobre 1980	sconosciuto	Discariche	foto bianco / nero, dimensioni di 60,5 cm per 18 cm. L'immagine è composta dall'unione di 5 fotografie	Panoramica della discarica Podere Capanna. Inizio lavori con spanditore.	faldone n. 3 - busta 1/ foto n.1/ gruppo discariche / Podere Capanna	L'immagine si trova in una busta contenente numero totale fotografie 1 + negativi.	Discariche2. Scansioni. Faldone 3. podere capanna. busta 1	1 17ottobre1980.jpeg
Enel Compartimento di Firenze	non riportato	Podere Capanna 30 settembre 1983	sconosciuto	Discariche	foto bianco / nero, dimensioni di 39 cm per 16,5 cm. L'immagine è composta dall'unione di 5 fotografie	Panoramica della situazione della discarica Podere Capanna.	faldone n. 3 - busta 2/ foto n.2/ gruppo discariche / Podere Capanna	L'immagine si trova in una busta contenente numero totale fotografie 1 + negativi.	Discariche2. Scansioni. Faldone 3. podere capanna. busta 2	2 30settembre1983.jpeg
Enel Compartimento di Firenze	non riportato	Podere Capanna 22 giugno 1984	sconosciuto	Discariche	foto bianco / nero, dimensioni di 42 cm per 16,5 cm. L'immagine è composta dall'unione di 5 fotografie	Panoramica della discarica Podere Capanna (vista dalle piazzole).	faldone n. 3 - busta 3/ foto n.3/ gruppo discariche / Podere Capanna	L'immagine si trova in una busta contenente numero totale fotografie 1 + negativi.	Discariche2. Scansioni. Faldone 3. podere capanna. busta 3	3 22giugno1984.jpeg
Enel Compartimento di Firenze	non riportato	Podere Capanna 24 luglio 1985	sconosciuto	Discariche	foto bianco / nero, dimensioni di 53 cm per 23,5 cm. L'immagine è composta dall'unione di 4 fotografie	Panoramica della discarica Podere Capanna (vista dalle piazzole).	faldone n. 3 - busta 4/ foto n.4/ gruppo discariche / Podere Capanna	L'immagine si trova in una busta contenente numero totale fotografie 1 + negativi.	Discariche2. Scansioni. Faldone 3. podere capanna. busta 4	4 24luglio1985.jpeg
Enel Compartimento di Firenze	non riportato	Podere Capanna 9 marzo 1987	sconosciuto	Discariche	foto a colori, dimensioni di 36 cm per 16,5 cm. L'immagine è composta dall'unione di 4 fotografie	Panoramica della discarica Podere Capanna (vista da Sud-Est).	faldone n. 3 - busta 5/ foto n.5/ gruppo discariche / Podere Capanna	L'immagine si trova in una busta contenente numero totale fotografie 1 + negativi.	Discariche2. Scansioni. Faldone 3. podere capanna. busta 5	5 9marzo1987.jpeg
Enel Società per Azioni	non riportato	Podere Capanna 12 dicembre 1995	sconosciuto	Discariche		Documentazione della frana e risistemazione zona Nord.	faldone n. 3 - busta 6/ foto n. / gruppo discariche / Podere Capanna	La busta contiene solo i negativi e si legge "positivi sig. Miotto (?)"	immagini mancanti	
Società Santa Barbara	non riportato	Valle al Pero 26 febbraio 1964	sconosciuto	Discariche	foto bianco / nero, dimensioni di 27 cm per 18 cm. L'immagine è composta dall'unione di 2 fotografie	Panoramica della discarica Valle al Pero con spanditore al lavoro.	faldone n. 3 - busta 1/ foto n. 1/ gruppo discariche / Valle al Pero	L'immagine si trova in una busta contenente numero totale fotografie 7 + negativi.	Discariche2. Scansioni. Faldone 3. Valle al Pero. busta 1	1 26febraio1964.jpeg
Società Santa Barbara	non riportato	Valle al Pero 26 febbraio 1964	sconosciuto	Discariche	foto bianco / nero, dimensioni di 18 cm per 18 cm.	Discarica Valle al Pero con spanditore al lavoro (particolare).	faldone n. 3 - busta 1/ foto n. 1a/ gruppo discariche / Valle al Pero	L'immagine si trova in una busta contenente numero totale fotografie 7 + negativi.	Discariche2. Scansioni. Faldone 3. Valle al Pero. busta 1	1a 26febraio1964.jpeg
Società Santa Barbara	non riportato	Valle al Pero 26 febbraio 1964	sconosciuto	Discariche	foto bianco / nero, dimensioni di 18 cm per 18 cm.	Discarica Valle al Pero (particolare).	faldone n. 3 - busta 1/ foto n. 1b/ gruppo discariche / Valle al Pero	L'immagine si trova in una busta contenente numero totale fotografie 7 + negativi.	Discariche2. Scansioni. Faldone 3. Valle al Pero. busta 1	1b 26febraio1964.jpeg

Società Santa Barbara	non riportato	Valle al Pero 26 febbraio 1964	sconosciuto	Discariche	foto bianco / nero, dimensioni di 9 cm per 7 cm.	Panoramica della discarica Valle al Pero.	faldone n. 3 - busta 1/ foto n. 1c/ gruppo discariche / Valle al Pero	L'immagine si trova in una busta contenente numero totale fotografie 7 + negativi.	Discariche2. Scansioni. Faldone 3. Valle al Pero. busta 1	1c 26febbraio1964.jpeg
Società Santa Barbara	non riportato	Valle al Pero 26 febbraio 1964	sconosciuto	Discariche	foto bianco / nero, dimensioni di 12 cm per 6 cm. Due fotogrammi affiancati	Panoramica della discarica Valle al Pero.	faldone n. 3 - busta 1/ foto n. 1d/ gruppo discariche / Valle al Pero	L'immagine si trova in una busta contenente numero totale fotografie 7 + negativi.	Discariche2. Scansioni. Faldone 3. Valle al Pero. busta 1	1d 26febbraio1964.jpeg
Società Santa Barbara	non riportato	Valle al Pero 26 febbraio 1964	sconosciuto	Discariche	foto bianco / nero, dimensioni di 12 cm per 6 cm. Due fotogrammi affiancati	Panoramica della discarica Valle al Pero.	faldone n. 3 - busta 1/ foto n. 1e/ gruppo discariche / Valle al Pero	L'immagine si trova in una busta contenente numero totale fotografie 7 + negativi.	Discariche2. Scansioni. Faldone 3. Valle al Pero. busta 1	1e 26febbraio1964.jpeg
Società Santa Barbara	non riportato	Valle al Pero 26 febbraio 1964	sconosciuto	Discariche	foto bianco / nero, dimensioni di 12 cm per 6 cm. Due fotogrammi affiancati	Panoramica della discarica Valle al Pero.	faldone n. 3 - busta 1/ foto n. 1f/ gruppo discariche / Valle al Pero	L'immagine si trova in una busta contenente numero totale fotografie 7 + negativi.	Discariche2. Scansioni. Faldone 3. Valle al Pero. busta 1	1f 26febbraio1964.jpeg
Società Santa Barbara	non riportato	Valle al Pero 17 aprile 1964	sconosciuto	Discariche	foto bianco / nero, dimensioni di 5,5 cm per 5,5 cm.	Panoramica della frana della discarica Valle al Pero scattata dal traliccio 52 bis (traliccio sotto Belvedere) - particolare.	faldone n. 3 - busta 2/ foto n. 2a/ gruppo discariche / Valle al Pero	L'immagine si trova in una busta contenente numero totale fotografie 3 + negativi.	Discariche2. Scansioni. Faldone 3. Valle al Pero. busta 2	2 17aprile1964.jpeg
Società Santa Barbara	non riportato	Valle al Pero 17 aprile 1964	sconosciuto	Discariche	foto bianco / nero, dimensioni di 12 cm per 5,5 cm. L'immagine è data dall'unione di 3 fotografie	Panoramica della frana della discarica Valle al Pero scattata dal traliccio 52 bis (traliccio sotto Belvedere) - particolare.	faldone n. 3 - busta 2/ foto n. 2a/ gruppo discariche / Valle al Pero	L'immagine si trova in una busta contenente numero totale fotografie 3 + negativi.	Discariche2. Scansioni. Faldone 3. Valle al Pero. busta 2	2a 17aprile1964.jpeg
Società Santa Barbara	non riportato	Valle al Pero 17 aprile 1964	sconosciuto	Discariche	foto bianco / nero, dimensioni di 9,3 cm per 16 cm. L'immagine è data dall'unione di 7 fotografie	Panoramica della frana della discarica Valle al Pero scattata dal traliccio 52 bis (traliccio sotto Belvedere).	faldone n. 3 - busta 2/ foto n. 2b/ gruppo discariche / Valle al Pero	L'immagine si trova in una busta contenente numero totale fotografie 3 + negativi.	Discariche2. Scansioni. Faldone 3. Valle al Pero. busta 2	2b 17aprile1964.jpeg
Enel Compartimento di Firenze	non riportato	Valle al Pero 1 maggio 1978	sconosciuto	Discariche	foto bianco / nero, dimensioni di 18 cm per 12 cm.	Panoramica della situazione della discarica Valle al Pero.	faldone n. 3 - busta 3/ foto n. 3/ gruppo discariche / Valle al Pero	L'immagine si trova in una busta contenente numero totale fotografie 3 + negativi.	Discariche2. Scansioni. Faldone 3. Valle al Pero. busta 3	3 1maggio1978.jpeg
Enel Compartimento di Firenze	non riportato	Valle al Pero 1 maggio 1978	sconosciuto	Discariche	foto bianco / nero, dimensioni di 18 cm per 12 cm.	Panoramica della situazione della discarica Valle al Pero.	faldone n. 3 - busta 3/ foto n. 3a/ gruppo discariche / Valle al Pero	L'immagine si trova in una busta contenente numero totale fotografie 3 + negativi.	Discariche2. Scansioni. Faldone 3. Valle al Pero. busta 3	3a 1maggio1978.jpeg
Enel Compartimento di Firenze	non riportato	Valle al Pero 1 maggio 1978	sconosciuto	Discariche	foto bianco / nero, dimensioni di 18 cm per 12 cm.	Panoramica della situazione della discarica Valle al Pero.	faldone n. 3 - busta 3/ foto n. 3b/ gruppo discariche / Valle al Pero	L'immagine si trova in una busta contenente numero totale fotografie 3 + negativi.	Discariche2. Scansioni. Faldone 3. Valle al Pero. busta 3	3b 1maggio1978.jpeg
Enel Compartimento di Firenze	non riportato	Vacchereccia 29 ottobre 1971	sconosciuto	Discariche		Panoramica della discarica Vacchereccia.	faldone n. 3 - busta 1/ foto n. / gruppo discariche / Vacchereccia	La busta contiene solo due negativi non stampati.	immagini mancanti	
Enel Compartimento di Firenze	non riportato	Vacchereccia 6 agosto 1970	sconosciuto	Discariche	foto bianco / nero, dimensioni di 18 cm per 24 cm.	Discarica Vacchereccia: foto di drenaggio a materasso. Operai al lavoro.	faldone n. 3 - busta 2/ foto n. 2 / gruppo discariche / Vacchereccia	L'immagine si trova in una busta contenente numero totale fotografie 15 + negativi.	Discariche2. Scansioni. Faldone 3. Vacchereccia. busta 2	2 6agosto1970.jpeg
Enel Compartimento di Firenze	non riportato	Vacchereccia 6 agosto 1970	sconosciuto	Discariche	foto bianco / nero, dimensioni di 18 cm per 24 cm.	Discarica Vacchereccia: foto di drenaggio a materasso. Operai al lavoro.	faldone n. 3 - busta 2/ foto n. 2a / gruppo discariche / Vacchereccia	L'immagine si trova in una busta contenente numero totale fotografie 15 + negativi.	Discariche2. Scansioni. Faldone 3. Vacchereccia. busta 2	2a 6agosto1970.jpeg
Enel Compartimento di Firenze	non riportato	Vacchereccia 6 agosto 1970	sconosciuto	Discariche	foto bianco / nero, dimensioni di 18 cm per 24 cm.	Discarica Vacchereccia: foto di drenaggio a materasso. Operai al lavoro.	faldone n. 3 - busta 2/ foto n. 2b / gruppo discariche / Vacchereccia	L'immagine si trova in una busta contenente numero totale fotografie 15 + negativi.	Discariche2. Scansioni. Faldone 3. Vacchereccia. busta 2	2b 6agosto1970.jpeg
Enel Compartimento di Firenze	non riportato	Vacchereccia 6 agosto 1970	sconosciuto	Discariche	foto bianco / nero, dimensioni di 18 cm per 24 cm.	Discarica Vacchereccia: foto di drenaggio a materasso. Operai al lavoro.	faldone n. 3 - busta 2/ foto n. 2c / gruppo discariche / Vacchereccia	L'immagine si trova in una busta contenente numero totale fotografie 15 + negativi.	Discariche2. Scansioni. Faldone 3. Vacchereccia. busta 2	2c 6agosto1970.jpeg
Enel Compartimento di Firenze	non riportato	Vacchereccia 6 agosto 1970	sconosciuto	Discariche	foto bianco / nero, dimensioni di 18 cm per 24 cm.	Discarica Vacchereccia: foto di drenaggio a materasso. Operaio al lavoro.	faldone n. 3 - busta 2/ foto n. 2d / gruppo discariche / Vacchereccia	L'immagine si trova in una busta contenente numero totale fotografie 15 + negativi.	Discariche2. Scansioni. Faldone 3. Vacchereccia. busta 2	2d 6agosto1970.jpeg

Enel Compartimento di Firenze	non riportato	Vacchereccia 14 settembre 1992	sconosciuto	Discariche	foto a colori, dimensioni di 15 cm per 10 cm.	Discarica Vacchereccia: documentazione con direzione dei fotogrammi della discarica ceneri P. Palazzaccio.	faldone n. 3 - busta 3/ foto n.3/ gruppo discariche / Vacchereccia	L'immagine si trova in una busta contenente numero totale fotografie 14 + negativi.	Discariche2. Scansioni. Faldone 3. Vacchereccia. busta 3	3f 14settembre1992.jpeg
Enel Compartimento di Firenze	non riportato	Vacchereccia 14 settembre 1992	sconosciuto	Discariche	foto a colori, dimensioni di 15 cm per 10 cm.	Discarica Vacchereccia: documentazione con direzione dei fotogrammi della discarica ceneri P. Palazzaccio.	faldone n. 3 - busta 3/ foto n.3/ gruppo discariche / Vacchereccia	L'immagine si trova in una busta contenente numero totale fotografie 14 + negativi.	Discariche2. Scansioni. Faldone 3. Vacchereccia. busta 3	3g 14settembre1992.jpeg
Enel Compartimento di Firenze	non riportato	Vacchereccia 14 settembre 1992	sconosciuto	Discariche	foto a colori, dimensioni di 15 cm per 10 cm.	Discarica Vacchereccia: documentazione con direzione dei fotogrammi della discarica ceneri P. Palazzaccio. Panoramica.	faldone n. 3 - busta 3/ foto n.3h/ gruppo discariche / Vacchereccia	L'immagine si trova in una busta contenente numero totale fotografie 14 + negativi.	Discariche2. Scansioni. Faldone 3. Vacchereccia. busta 3	3h 14settembre1992.jpeg
Enel Compartimento di Firenze	non riportato	Vacchereccia 14 settembre 1992	sconosciuto	Discariche	foto a colori, dimensioni di 15 cm per 10 cm.	Discarica Vacchereccia: documentazione con direzione dei fotogrammi della discarica ceneri P. Palazzaccio. Panoramica.	faldone n. 3 - busta 3/ foto n.3i/ gruppo discariche / Vacchereccia	L'immagine si trova in una busta contenente numero totale fotografie 14 + negativi.	Discariche2. Scansioni. Faldone 3. Vacchereccia. busta 3	3i 14settembre1992.jpeg
Enel Compartimento di Firenze	non riportato	Vacchereccia 14 settembre 1992	sconosciuto	Discariche	foto a colori, dimensioni di 15 cm per 10 cm.	Discarica Vacchereccia: documentazione con direzione dei fotogrammi della discarica ceneri P. Palazzaccio. Panoramica.	faldone n. 3 - busta 3/ foto n.3j/ gruppo discariche / Vacchereccia	L'immagine si trova in una busta contenente numero totale fotografie 14 + negativi.	Discariche2. Scansioni. Faldone 3. Vacchereccia. busta 3	3j 14settembre1992.jpeg
Enel Compartimento di Firenze	non riportato	Vacchereccia 14 settembre 1992	sconosciuto	Discariche	foto a colori, dimensioni di 15 cm per 10 cm.	Discarica Vacchereccia: documentazione con direzione dei fotogrammi della discarica ceneri P. Palazzaccio. Panoramica.	faldone n. 3 - busta 3/ foto n.3k/ gruppo discariche / Vacchereccia	L'immagine si trova in una busta contenente numero totale fotografie 14 + negativi.	Discariche2. Scansioni. Faldone 3. Vacchereccia. busta 3	3k 14settembre1992.jpeg
Enel Compartimento di Firenze	non riportato	Vacchereccia 14 settembre 1992	sconosciuto	Discariche	foto a colori, dimensioni di 15 cm per 10 cm.	Discarica Vacchereccia: documentazione con direzione dei fotogrammi della discarica ceneri P. Palazzaccio.	faldone n. 3 - busta 3/ foto n.3m/ gruppo discariche / Vacchereccia	L'immagine si trova in una busta contenente numero totale fotografie 14 + negativi.	Discariche2. Scansioni. Faldone 3. Vacchereccia. busta 3	3m 14settembre1992.jpeg
Enel Compartimento di Firenze	non riportato	Vacchereccia 14 settembre 1992	sconosciuto	Discariche	foto a colori, dimensioni di 15 cm per 10 cm.	Discarica Vacchereccia: documentazione con direzione dei fotogrammi della discarica ceneri P. Palazzaccio.	faldone n. 3 - busta 3/ foto n.3n/ gruppo discariche / Vacchereccia	L'immagine si trova in una busta contenente numero totale fotografie 14 + negativi.	Discariche2. Scansioni. Faldone 3. Vacchereccia. busta 3	3n 14settembre1992.jpeg
Enel Società per Azioni	non riportato	Vacchereccia 28 luglio 1993	sconosciuto	Discariche	foto a colori, dimensioni di 15 cm per 10 cm.	Discarica Vacchereccia: documentazione situazione discarica ceneri P. Palazzaccio.	faldone n. 3 - busta 4/ foto n.4/ gruppo discariche / Vacchereccia	L'immagine si trova in una busta contenente numero totale fotografie 6 + negativi. Nella busta si trovano altre 5 immagini uguali a quella scansionata.	Discariche2. Scansioni. Faldone 3. Vacchereccia. busta 4	4 28luglio1993.jpeg
Enel Compartimento di Firenze	non riportato	Morbuio 29 gennaio 1973	Sergio Passerotti	Discariche	foto bianco / nero, dimensioni di 31 cm per 8 cm. L'immagine è data dall'unione di 4 fotografie	Discarica Morbuio: drenaggio del primo piano della discarica in fase di esecuzione	faldone n. 3 - busta 1/ foto n.1/ gruppo discariche / Morbuio	L'immagine si trova in una busta contenente numero totale fotografie 8 + negativi. Sul retro dell'immagine si legge "foto eseguita con Nikon 24x36 di Egildo Tanzini e obiettivo da 100 mm".	Discariche2. Scansioni. Faldone 3. Morbuio. busta 1	1 29gennaio1973.jpeg
Enel Compartimento di Firenze	non riportato	Morbuio 29 gennaio 1973	Sergio Passerotti (?)	Discariche	foto bianco / nero, dimensioni di 34 cm per 8 cm. L'immagine è data dall'unione di 4 fotografie	Discarica Morbuio: drenaggio del primo piano della discarica in fase di esecuzione	faldone n. 3 - busta 1/ foto n.1a/ gruppo discariche / Morbuio	L'immagine si trova in una busta contenente numero totale fotografie 8 + negativi.	Discariche2. Scansioni. Faldone 3. Morbuio. busta 1	1a 29gennaio1973.jpeg
Enel Compartimento di Firenze	non riportato	Morbuio 29 gennaio 1973	sconosciuto	Discariche	foto bianco / nero, dimensioni di 24 cm per 24 cm.	Discarica Morbuio: drenaggio del primo piano della discarica in fase di esecuzione	faldone n. 3 - busta 1/ foto n.1b/ gruppo discariche / Morbuio	L'immagine si trova in una busta contenente numero totale fotografie 8 + negativi.	Discariche2. Scansioni. Faldone 3. Morbuio. busta 1	1b 29gennaio1973.jpeg
Enel Compartimento di Firenze	non riportato	Morbuio 29 gennaio 1973	sconosciuto	Discariche	foto bianco / nero, dimensioni di 24 cm per 24 cm.	Discarica Morbuio: drenaggio del primo piano della discarica in fase di esecuzione	faldone n. 3 - busta 1/ foto n.1c/ gruppo discariche / Morbuio	L'immagine si trova in una busta contenente numero totale fotografie 8 + negativi.	Discariche2. Scansioni. Faldone 3. Morbuio. busta 1	1c 29gennaio1973.jpeg
Enel Compartimento di Firenze	non riportato	Morbuio 29 gennaio 1973	sconosciuto	Discariche	foto bianco / nero, dimensioni di 24 cm per 24 cm.	Discarica Morbuio: drenaggio del primo piano della discarica in fase di esecuzione	faldone n. 3 - busta 1/ foto n.1d/ gruppo discariche / Morbuio	L'immagine si trova in una busta contenente numero totale fotografie 8 + negativi.	Discariche2. Scansioni. Faldone 3. Morbuio. busta 1	1d 29gennaio1973.jpeg
Enel Compartimento di Firenze	non riportato	Morbuio 29 gennaio 1973	sconosciuto	Discariche	foto bianco / nero, dimensioni di 29 cm per 16,5 cm. L'immagine è data dall'unione di 3 fotografie	Discarica Morbuio: drenaggio del primo piano della discarica in fase di esecuzione. Drenaggio in costruzione sul quarto strato	faldone n. 3 - busta 1/ foto n.1e/ gruppo discariche / Morbuio	L'immagine si trova in una busta contenente numero totale fotografie 8 + negativi.	Discariche2. Scansioni. Faldone 3. Morbuio. busta 1	1e 29gennaio1973.jpeg
Enel Compartimento di Firenze	non riportato	Morbuio 29 gennaio 1973	Sergio Passerotti	Discariche	foto bianco / nero, dimensioni di 78 cm per 17 cm. L'immagine è data dall'unione di 8 fotografie	Discarica Morbuio: drenaggio del primo piano della discarica in fase di esecuzione. Panoramica	faldone n. 3 - busta 1/ foto n.1f/ gruppo discariche / Morbuio	L'immagine si trova in una busta contenente numero totale fotografie 8 + negativi.	Discariche2. Scansioni. Faldone 3. Morbuio. busta 1	1f 29gennaio1973.jpeg

Enel Compartimento di Firenze	non riportato	Morbulo 29 gennaio 1973	Sergio Passerotti	Discariche	foto bianco / nero, dimensioni di 80 cm per 17 cm. L'immagine è data dall'unione di 6 fotografie	Discarica Morbuolo: drenaggio del primo piano della discarica in fase di esecuzione. Panoramica	faldone n. 3 - busta 1/ foto n.1g/ gruppo discariche / Morbuolo	L'immagine si trova in una busta contenente numero totale fotografie 8 + negativi.	Discariche2. Scansioni. Faldone 3. Morbuolo. busta 1	1g 29gennaio1973.jpeg
Enel Compartimento di Firenze	non riportato	Morbulo 12 maggio 1976	sconosciuto	Discariche	foto bianco / nero, dimensioni di 9 cm per 9 cm.	Discarica Morbuolo: drenaggio del terzo piano della discarica.	faldone n. 3 - busta 2/ foto n.2a/ gruppo discariche / Morbuolo	L'immagine si trova in una busta contenente numero totale fotografie 6 + negativi. Tre immagini sono copie di quelle scansionate.	Discariche2. Scansioni. Faldone 3. Morbuolo. busta 2	2 12maggio1976.jpeg
Enel Compartimento di Firenze	non riportato	Morbulo 12 maggio 1976	sconosciuto	Discariche	foto bianco / nero, dimensioni di 9 cm per 9 cm.	Discarica Morbuolo: drenaggio del terzo piano della discarica.	faldone n. 3 - busta 2/ foto n.2a/ gruppo discariche / Morbuolo	L'immagine si trova in una busta contenente numero totale fotografie 6 + negativi. Tre immagini sono copie di quelle scansionate.	Discariche2. Scansioni. Faldone 3. Morbuolo. busta 2	2a 12maggio1976.jpeg
Enel Compartimento di Firenze	non riportato	Morbulo 12 maggio 1976	sconosciuto	Discariche	foto bianco / nero, dimensioni di 9 cm per 9 cm.	Discarica Morbuolo: drenaggio del terzo piano della discarica.	faldone n. 3 - busta 2/ foto n.2b/ gruppo discariche / Morbuolo	L'immagine si trova in una busta contenente numero totale fotografie 6 + negativi. Tre immagini sono copie di quelle scansionate.	Discariche2. Scansioni. Faldone 3. Morbuolo. busta 2	2b 12maggio1976.jpeg
Enel Compartimento di Firenze	non riportato	Morbulo 12 gennaio 1978	sconosciuto	Discariche	foto bianco / nero, dimensioni di 18 cm per 24 cm.	Discarica Morbuolo: esecuzione del quarto stato a monte del corpo diga (drenaggio del quarto strato in esecuzione). Particolare	faldone n. 3 - busta 3/ foto n.3/ gruppo discariche / Morbuolo	L'immagine si trova in una busta contenente numero totale fotografie 1 + negativi.	Discariche2. Scansioni. Faldone 3. Morbuolo. busta 3	3 12gennaio1978.jpeg
Enel Compartimento di Firenze	non riportato	Vincesimo 24 marzo 1975	Sergio Passerotti	Discariche	foto bianco / nero, dimensioni di 18 cm per 24 cm.	Discarica Vincesimo: situazione del sistema drenante piano di appoggio. Fotografia eseguita dalla zona alta, lungo la pista di collegamento Vincesimo - Forestello.	faldone n. 4 - busta 1/ foto n.1f gruppo discariche / Vincesimo	L'immagine si trova in una busta contenente numero totale fotografie 4.	Discariche2. Scansioni. Faldone 4. Vincesimo. busta 1	1 24marzo1975.jpeg
Enel Compartimento di Firenze	non riportato	Vincesimo 24 marzo 1975	Sergio Passerotti	Discariche	foto bianco / nero, dimensioni di 18 cm per 24 cm.	Discarica Vincesimo: situazione del sistema drenante piano di appoggio. Fotografia eseguita dal versante sinistro di Val Verrucote.	faldone n. 4 - busta 1/ foto n.1a/ gruppo discariche / Vincesimo	L'immagine si trova in una busta contenente numero totale fotografie 4.	Discariche2. Scansioni. Faldone 4. Vincesimo. busta 1	1a 24marzo1975.jpeg
Enel Compartimento di Firenze	non riportato	Vincesimo 24 marzo 1975	Sergio Passerotti	Discariche	foto bianco / nero, dimensioni di 51 cm per 17 cm. L'immagine è data dall'unione di 4 fotografie	Discarica Vincesimo: situazione del sistema drenante piano di appoggio. Fotografia eseguita dal versante sinistro della Valle S. Cipriano.	faldone n. 4 - busta 1/ foto n.1b/ gruppo discariche / Vincesimo	L'immagine si trova in una busta contenente numero totale fotografie 4.	Discariche2. Scansioni. Faldone 4. Vincesimo. busta 1	1b 24marzo1975.jpeg
Enel Compartimento di Firenze	non riportato	Vincesimo 24 marzo 1975	Sergio Passerotti (?)	Discariche	foto bianco / nero, dimensioni di 23,5 cm per 24 cm.	Discarica Vincesimo: situazione del sistema drenante piano di appoggio.	faldone n. 4 - busta 1/ foto n.1c/ gruppo discariche / Vincesimo	L'immagine si trova in una busta contenente numero totale fotografie 4.	Discariche2. Scansioni. Faldone 4. Vincesimo. busta 1	1c 24marzo1975.jpeg
Enel Compartimento di Firenze	non riportato	Vincesimo 2 aprile 1976	sconosciuto	Discariche	foto bianco / nero, dimensioni di 18 cm per 24 cm.	Discarica Vincesimo: discarica in esecuzione sui drenaggi del piano di appoggio (particolare del drenaggio).	faldone n. 4 - busta 2/ foto n.2/ gruppo discariche / Vincesimo	L'immagine si trova in una busta contenente numero totale fotografie 4 + negativi.	Discariche2. Scansioni. Faldone 4. Vincesimo. busta 2	2 2aprile1976.jpeg
Enel Compartimento di Firenze	non riportato	Vincesimo 2 aprile 1976	sconosciuto	Discariche	foto bianco / nero, dimensioni di 18 cm per 24 cm.	Discarica Vincesimo: discarica in esecuzione sui drenaggi del piano di appoggio (particolare del drenaggio).	faldone n. 4 - busta 2/ foto n.2a/ gruppo discariche / Vincesimo	L'immagine si trova in una busta contenente numero totale fotografie 4 + negativi.	Discariche2. Scansioni. Faldone 4. Vincesimo. busta 2	2a 2aprile1976.jpeg
Enel Compartimento di Firenze	non riportato	Vincesimo 2 aprile 1976	sconosciuto	Discariche	foto bianco / nero, dimensioni di 38 cm per 17,5 cm. L'immagine è data dall'unione di 3 fotografie	Discarica Vincesimo: discarica in esecuzione sui drenaggi del piano di appoggio. Panoramica.	faldone n. 4 - busta 2/ foto n.2b/ gruppo discariche / Vincesimo	L'immagine si trova in una busta contenente numero totale fotografie 4 + negativi.	Discariche2. Scansioni. Faldone 4. Vincesimo. busta 2	2b 2aprile1976.jpeg
Enel Compartimento di Firenze	non riportato	Vincesimo 2 aprile 1976	sconosciuto	Discariche	foto bianco / nero, dimensioni di 40 cm per 17,5 cm. L'immagine è data dall'unione di 3 fotografie	Discarica Vincesimo: discarica in esecuzione sui drenaggi del piano di appoggio. Panoramica.	faldone n. 4 - busta 2/ foto n.2c/ gruppo discariche / Vincesimo	L'immagine si trova in una busta contenente numero totale fotografie 4 + negativi.	Discariche2. Scansioni. Faldone 4. Vincesimo. busta 2	2c 2aprile1976.jpeg
Enel Compartimento di Firenze	non riportato	Vincesimo 21 maggio 1976	sconosciuto	Discariche	foto bianco / nero, dimensioni di 18 cm per 24 cm.	Discarica Vincesimo: drenaggi sul primo piano di discarica.	faldone n. 4 - busta 3/ foto n.3/ gruppo discariche / Vincesimo	L'immagine si trova in una busta contenente numero totale fotografie 2 + negativi.	Discariche2. Scansioni. Faldone 4. Vincesimo. busta 3	3 21maggio1976.jpeg
Enel Compartimento di Firenze	non riportato	Vincesimo 21 maggio 1976	sconosciuto	Discariche	foto bianco / nero, dimensioni di 23 cm per 17,5 cm. L'immagine è data dall'unione di 2 fotografie	Discarica Vincesimo: drenaggi sul primo piano di discarica.	faldone n. 4 - busta 3/ foto n.3a/ gruppo discariche / Vincesimo	L'immagine si trova in una busta contenente numero totale fotografie 2 + negativi.	Discariche2. Scansioni. Faldone 4. Vincesimo. busta 3	3a 21maggio1976.jpeg
Enel Compartimento di Firenze	non riportato	Vincesimo 26 giugno 1977	sconosciuto	Discariche	foto bianco / nero, dimensioni di 18 cm per 24 cm.	Discarica Vincesimo: discarica in esecuzione sui drenaggi del secondo strato. Panoramica.	faldone n. 4 - busta 4/ foto n.4/ gruppo discariche / Vincesimo	L'immagine si trova in una busta contenente numero totale fotografie 8 + negativi.	Discariche2. Scansioni. Faldone 4. Vincesimo. busta 4	4 26giugno1977.jpeg
Enel Compartimento di Firenze	non riportato	Vincesimo 26 giugno 1977	sconosciuto	Discariche	foto bianco / nero, dimensioni di 18 cm per 24 cm.	Discarica Vincesimo: discarica in esecuzione sui drenaggi del secondo strato. Panoramica.	faldone n. 4 - busta 4/ foto n.4a/ gruppo discariche / Vincesimo	L'immagine si trova in una busta contenente numero totale fotografie 8 + negativi.	Discariche2. Scansioni. Faldone 4. Vincesimo. busta 4	4a 26giugno1977.jpeg
Enel Compartimento di Firenze	non riportato	Vincesimo 26 giugno 1977	sconosciuto	Discariche	foto bianco / nero, dimensioni di 18 cm per 24 cm.	Discarica Vincesimo: discarica in esecuzione sui drenaggi del secondo strato. Panoramica.	faldone n. 4 - busta 4/ foto n.4b/ gruppo discariche / Vincesimo	L'immagine si trova in una busta contenente numero totale fotografie 8 + negativi.	Discariche2. Scansioni. Faldone 4. Vincesimo. busta 4	4b 26giugno1977.jpeg

Enel Compartimento di Firenze	non riportato	Forestello 4 gennaio 1972	Sergio Passerotti	Discariche	foto bianco / nero, dimensioni di 69 cm per 17 cm. L'immagine è data dall'unione di 8 fotografie	Discarica Forestello: drenaggi sul secondo piano di discarica (piano di quota media + 18 sul piano di appoggio). Panoramica	faldone n. 5 - busta 5-6/ foto n.6/ gruppo discariche / Forestello	L'immagine si trova in una busta contenente numero totale fotografie 15 + negativi.	Discariche3. Scansioni. Faldone 5. Forestello. busta 5 e 6	6 4gennaio1972.jpeg
Enel Compartimento di Firenze	non riportato	Forestello 31 ottobre 1972	Sergio Passerotti	Discariche	foto bianco / nero, dimensioni di 18 cm per 24 cm.	Discarica Forestello: drenaggi sul secondo piano di discarica con terza ricarica già iniziata. Particolare del drenaggio sul secondo piano.	faldone n. 5 - busta 7-8/ foto n.7/ gruppo discariche / Forestello	L'immagine si trova in una busta contenente numero totale fotografie 5 + negativi.	Discariche3. Scansioni. Faldone 5. Forestello. busta 7 e 8	7 31ottobre1972.jpeg
Enel Compartimento di Firenze	non riportato	Forestello 31 ottobre 1972	Sergio Passerotti	Discariche	foto bianco / nero, dimensioni di 18 cm per 24 cm.	Discarica Forestello: drenaggi sul secondo piano di discarica con terza ricarica già iniziata. Particolare del drenaggio sul secondo piano.	faldone n. 5 - busta 7-8/ foto n.7a/ gruppo discariche / Forestello	L'immagine si trova in una busta contenente numero totale fotografie 5 + negativi.	Discariche3. Scansioni. Faldone 5. Forestello. busta 7 e 8	7a 31ottobre1972.jpeg
Enel Compartimento di Firenze	non riportato	Forestello 31 ottobre 1972	Sergio Passerotti	Discariche	foto bianco / nero, dimensioni di 18 cm per 24 cm.	Discarica Forestello: drenaggi sul secondo piano di discarica con terza ricarica già iniziata. Particolare del drenaggio sul secondo piano.	faldone n. 5 - busta 7-8/ foto n.7b/ gruppo discariche / Forestello	L'immagine si trova in una busta contenente numero totale fotografie 5 + negativi.	Discariche3. Scansioni. Faldone 5. Forestello. busta 7 e 8	7b 31ottobre1972.jpeg
Enel Compartimento di Firenze	non riportato	Forestello 31 ottobre 1972	Sergio Passerotti	Discariche	foto bianco / nero, dimensioni di 76 cm per 17 cm. L'immagine è data dall'unione di 8 fotografie	Discarica Forestello: drenaggi sul secondo piano di discarica con terza ricarica già iniziata (foto scattata dalla stazione FO3). Panoramica.	faldone n. 5 - busta 7-8/ foto n.7c/ gruppo discariche / Forestello	L'immagine si trova in una busta contenente numero totale fotografie 5 + negativi.	Discariche3. Scansioni. Faldone 5. Forestello. busta 7 e 8	7c 31ottobre1972.jpeg
Enel Compartimento di Firenze	non riportato	Forestello 31 ottobre 1972	Sergio Passerotti	Discariche	foto bianco / nero, dimensioni di 69 cm per 17 cm. L'immagine è data dall'unione di 7 fotografie	Discarica Forestello: drenaggi sul secondo piano di discarica con terza ricarica già iniziata (foto scattata dalla postazione bassa). Panoramica.	faldone n. 5 - busta 7-8/ foto n.8/ gruppo discariche / Forestello	L'immagine si trova in una busta contenente numero totale fotografie 5 + negativi.	Discariche3. Scansioni. Faldone 5. Forestello. busta 7 e 8	8 31ottobre1972.jpeg
Enel Compartimento di Firenze	non riportato	Forestello 5 aprile 1972	Sergio Passerotti	Discariche	foto bianco / nero, dimensioni di 24 cm per 17 cm.	Discarica Forestello: particolari della terza ricarica e del limite dei drenaggi sul secondo piano di discarica.	faldone n. 5 - busta 9-10/ foto n.9/ gruppo discariche / Forestello	L'immagine si trova in una busta contenente numero totale fotografie 7 + negativi.	Discariche3. Scansioni. Faldone 5. Forestello. busta 9 e 10	9 5aprile1972.jpeg
Enel Compartimento di Firenze	non riportato	Forestello 5 aprile 1972	Sergio Passerotti	Discariche	foto bianco / nero, dimensioni di 24 cm per 17 cm.	Discarica Forestello: particolari della terza ricarica e del limite dei drenaggi sul secondo piano di discarica.	faldone n. 5 - busta 9-10/ foto n.9a/ gruppo discariche / Forestello	L'immagine si trova in una busta contenente numero totale fotografie 7 + negativi.	Discariche3. Scansioni. Faldone 5. Forestello. busta 9 e 10	9a 5aprile1972.jpeg
Enel Compartimento di Firenze	non riportato	Forestello 5 aprile 1972	Sergio Passerotti	Discariche	foto bianco / nero, dimensioni di 81 cm per 17 cm. L'immagine è data dall'unione di 8 fotografie	Discarica Forestello: terza ricarica in fase di realizzazione. Opere drenanti sul secondo piano di discarica già ultimate. Panoramica.	faldone n. 5 - busta 9-10/ foto n.9b/ gruppo discariche / Forestello	L'immagine si trova in una busta contenente numero totale fotografie 7 + negativi.	Discariche3. Scansioni. Faldone 5. Forestello. busta 9 e 10	9b 5aprile1972.jpeg
Enel Compartimento di Firenze	non riportato	Forestello 5 aprile 1972	Sergio Passerotti	Discariche	foto bianco / nero, dimensioni di 24 cm per 17 cm.	Discarica Forestello: particolari della terza ricarica e del limite dei drenaggi sul secondo piano di discarica.	faldone n. 5 - busta 9-10/ foto n.10/ gruppo discariche / Forestello	L'immagine si trova in una busta contenente numero totale fotografie 7 + negativi.	Discariche3. Scansioni. Faldone 5. Forestello. busta 9 e 10	10 5aprile1972.jpeg
Enel Compartimento di Firenze	non riportato	Forestello 5 aprile 1972	Sergio Passerotti	Discariche	foto bianco / nero, dimensioni di 18 cm per 24 cm.	Discarica Forestello: particolari della terza ricarica e del limite dei drenaggi sul secondo piano di discarica.	faldone n. 5 - busta 9-10/ foto n.10a/ gruppo discariche / Forestello	L'immagine si trova in una busta contenente numero totale fotografie 7 + negativi. Dietro la foto è riportata la seguente frase: "la linea tratteggiata indica il limite dei drenaggi sul secondo piano di discarica. La zona indicata con A è delimitata con uno spessore medio, a materasso, di cm 65 in quanto si tratta di zona molto pantanosa e non era possibile realizzare il drenaggio con il sistema abituale dei canali affiancati".	Discariche3. Scansioni. Faldone 5. Forestello. busta 9 e 10	10a 5aprile1972.jpeg
Enel Compartimento di Firenze	non riportato	Forestello 5 aprile 1972	Sergio Passerotti	Discariche	foto bianco / nero, dimensioni di 74 cm per 20 cm. L'immagine è data dall'unione di 7 fotografie	Discarica Forestello: situazione con i drenaggi sul secondo piano di discarica già ultimati. Terza ricarica in esecuzione. Panoramica.	faldone n. 5 - busta 9-10/ foto n.10b/ gruppo discariche / Forestello	L'immagine si trova in una busta contenente numero totale fotografie 7 + negativi.	Discariche3. Scansioni. Faldone 5. Forestello. busta 9 e 10	10b 5aprile1972.jpeg
Enel Compartimento di Firenze	non riportato	Forestello 26 luglio 1972	Sergio Passerotti	Discariche	foto bianco / nero, dimensioni di 31 cm per 17 cm. L'immagine è data dall'unione di 2 fotografie	Discarica Forestello: panoramica della discarica alle spalle del corpo diga.	faldone n. 5 - busta 11/ foto n.11/ gruppo discariche / Forestello	L'immagine si trova in una busta contenente numero totale fotografie 1 + negativi.	Discariche3. Scansioni. Faldone 5. Forestello. busta 11	11 26luglio1972.jpeg
Enel Compartimento di Firenze	non riportato	Forestello 14 ottobre 1972	Sergio Passerotti	Discariche	foto bianco / nero, dimensioni di 95 cm per 21 cm. L'immagine è data dall'unione di 9 fotografie	Discarica Forestello: situazione con drenaggi sul terzo piano di discarica già ultimati. La discarica è in esecuzione a monte della zona diga. Panoramica.	faldone n. 5 - busta 12-13/ foto n.12/ gruppo discariche / Forestello	L'immagine si trova in una busta contenente numero totale fotografie 2 + negativi.	Discariche3. Scansioni. Faldone 5. Forestello. busta 12 e 13	12 14ottobre1972.jpeg
Enel Compartimento di Firenze	non riportato	Forestello 14 ottobre 1972	Sergio Passerotti	Discariche	foto bianco / nero, dimensioni di 79 cm per 21 cm. L'immagine è data dall'unione di 7 fotografie	Discarica Forestello: situazione con drenaggi sul terzo piano di discarica già ultimati. La discarica è in esecuzione a monte della zona diga. Panoramica.	faldone n. 5 - busta 12-13/ foto n.13/ gruppo discariche / Forestello	L'immagine si trova in una busta contenente numero totale fotografie 2 + negativi.	Discariche3. Scansioni. Faldone 5. Forestello. busta 12 e 13	13 14ottobre1972.jpeg
Enel Compartimento di Firenze	non riportato	Forestello 12 maggio 1975	Sergio Passerotti	Discariche	foto bianco / nero, dimensioni di 49 cm per 20 cm. L'immagine è data dall'unione di 4 fotografie	Discarica Forestello: situazione sistema drenante del quarto strato eseguita dal versante sinistro di Val Forestello, in prossimità ed a valle della stazione FO3. Panoramica.	faldone n. 5 - busta 14/ foto n.14/ gruppo discariche / Forestello	L'immagine si trova in una busta contenente numero totale fotografie 2 + negativi.	Discariche3. Scansioni. Faldone 5. Forestello. busta 14	14 12maggio1975.jpeg

Enel Produzione Spa Miniera S. Barbara	non riportato	S. Donato (ex cava) 16 agosto 2000	sconosciuto	Discariche	foto a colori, dimensioni di 58 cm per 12 cm. L'immagine è data dall'unione di 4 fotografie	Discarica S. Donato: situazione della discarica vista da est. Panoramica	faldone n. 6 - busta 24/ foto n.24b/ gruppo discariche /S. Donato ex cava	L'immagine si trova in una busta contenente numero totale fotografie 3 + negativi.	Discariche3. Scansioni. Faldone 6. S. Donato ex cava. busta 24	24b 16agosto2000.jpeg
Enel Produzione Spa Miniera S. Barbara	non riportato	S. Donato (ex cava) 31 gennaio 2001	sconosciuto	Discariche	foto a colori, dimensioni di 57,5 cm per 10 cm. L'immagine è data dall'unione di 4 fotografie	Discarica S. Donato: situazione della discarica vista da sud. Panoramica	faldone n. 6 - busta 25/ foto n.25/ gruppo discariche /S. Donato ex cava	L'immagine si trova in una busta contenente numero totale fotografie 3 + negativi.	Discariche3. Scansioni. Faldone 6. S. Donato ex cava. busta 25	25 31gennaio2001.jpeg
Enel Produzione Spa Miniera S. Barbara	non riportato	S. Donato (ex cava) 31 gennaio 2001	sconosciuto	Discariche	foto a colori, dimensioni di 55 cm per 10 cm. L'immagine è data dall'unione di 4 fotografie	Discarica S. Donato: situazione della discarica vista da est. Panoramica	faldone n. 6 - busta 25/ foto n.25a/ gruppo discariche /S. Donato ex cava	L'immagine si trova in una busta contenente numero totale fotografie 3 + negativi.	Discariche3. Scansioni. Faldone 6. S. Donato ex cava. busta 25	25a 31gennaio2001.jpeg
Enel Produzione Spa Miniera S. Barbara	non riportato	S. Donato (ex cava) 31 gennaio 2001	sconosciuto	Discariche	foto a colori, dimensioni di 83 cm per 12 cm. L'immagine è data dall'unione di 5 fotografie	Discarica S. Donato: situazione della discarica vista picchetto Vignale. Panoramica	faldone n. 6 - busta 25/ foto n.25b/ gruppo discariche /S. Donato ex cava	L'immagine si trova in una busta contenente numero totale fotografie 3 + negativi.	Discariche3. Scansioni. Faldone 6. S. Donato ex cava. busta 25	25b 31gennaio2001.jpeg