

Società Santa Barbara	non riportato	20-set-63	sconosciuto	Infurtuni ed incidenti	foto in bianco / nero, 15 cm per 15 cm.	Incidente avvenuto allo spanditore 171 nell'impianto di Fontaccio (particolare).	faldone n. 1 (da 1 a 20) - busta 4 / foto n. 4f / infurtuni e incidenti	L'immagine si trova in una busta contenente 7 fotografie + negativi. Sono state scansionate alcune immagini. Viene allegato alla busta uno schizzo relativo all'incidente dello spanditore	Infurtuni e incidenti. Faldone 1. Busta 4	4f jpeg
Società Santa Barbara	non riportato	20-set-63	sconosciuto	Infurtuni ed incidenti	lucido, 29 cm per 21 cm.	Incidente avvenuto allo spanditore 171 nell'impianto di Fontaccio; schizzo con l'elenco dei pezzi che compongono lo spanditore	faldone n. 1 (da 1 a 20) - busta 4 / foto n. 4g / infurtuni e incidenti	L'immagine si trova in una busta contenente 7 fotografie + negativi. Sono state scansionate alcune immagini. Viene allegato alla busta uno schizzo relativo all'incidente dello spanditore	Infurtuni e incidenti. Faldone 1. Busta 4	4g jpeg
Società Santa Barbara	non riportato	3-ago-66	sconosciuto	Infurtuni ed incidenti	foto in bianco / nero, 18 cm per 24 cm.	Incidente avvenuto ad una sonda. Infortunio mortale	faldone n. 1 (da 1 a 20) - busta 5 / foto n. 5 / infurtuni e incidenti	L'immagine si trova in una busta contenente 4 fotografie + negativi.	Infurtuni e incidenti. Faldone 1. Busta 5	5 jpeg
Società Santa Barbara	non riportato	3-ago-66	sconosciuto	Infurtuni ed incidenti	foto in bianco / nero, 18 cm per 24 cm.	Incidente avvenuto ad una sonda. Infortunio mortale (particolare)	faldone n. 1 (da 1 a 20) - busta 5 / foto n. 5a / infurtuni e incidenti	L'immagine si trova in una busta contenente 4 fotografie + negativi.	Infurtuni e incidenti. Faldone 1. Busta 5	5a jpeg
Società Santa Barbara	non riportato	3-ago-66	sconosciuto	Infurtuni ed incidenti	foto in bianco / nero, 18 cm per 24 cm.	Incidente avvenuto ad una sonda. Infortunio mortale	faldone n. 1 (da 1 a 20) - busta 5 / foto n. 5b / infurtuni e incidenti	L'immagine si trova in una busta contenente 4 fotografie + negativi.	Infurtuni e incidenti. Faldone 1. Busta 5	5b jpeg
Società Santa Barbara	non riportato	3-ago-66	sconosciuto	Infurtuni ed incidenti	foto in bianco / nero, 18 cm per 24 cm.	Incidente avvenuto ad una sonda. Infortunio mortale	faldone n. 1 (da 1 a 20) - busta 5 / foto n. 5c / infurtuni e incidenti	L'immagine si trova in una busta contenente 4 fotografie + negativi.	Infurtuni e incidenti. Faldone 1. Busta 5	5c jpeg
Società Santa Barbara	non riportato	31-ago-68	sconosciuto	Infurtuni ed incidenti	foto in bianco / nero, 18 cm per 24 cm.	Ribaltamento della pala FL8 (ruspa). Il conducente è Umberto Muricci	faldone n. 1 (da 1 a 20) - busta 6 / foto n. 6 / infurtuni e incidenti	L'immagine si trova in una busta contenente 6 fotografie + negativi. Sono state scansionate alcune immagini.	Infurtuni e incidenti. Faldone 1. Busta 6	6 jpeg
Società Santa Barbara	non riportato	31-ago-68	sconosciuto	Infurtuni ed incidenti	foto in bianco / nero, 18 cm per 24 cm.	Ribaltamento della pala FL8 (ruspa). Il conducente è Umberto Muricci	faldone n. 1 (da 1 a 20) - busta 6 / foto n. 6a / infurtuni e incidenti	L'immagine si trova in una busta contenente 6 fotografie + negativi. Sono state scansionate alcune immagini.	Infurtuni e incidenti. Faldone 1. Busta 6	6a jpeg
Società Santa Barbara	non riportato	31-ago-68	sconosciuto	Infurtuni ed incidenti	foto in bianco / nero, 18 cm per 24 cm.	Ribaltamento della pala FL8 (ruspa). Il conducente è Umberto Muricci	faldone n. 1 (da 1 a 20) - busta 6 / foto n. 6b / infurtuni e incidenti	L'immagine si trova in una busta contenente 6 fotografie + negativi. Sono state scansionate alcune immagini.	Infurtuni e incidenti. Faldone 1. Busta 6	6b jpeg
Società Santa Barbara	non riportato	31-ago-68	sconosciuto	Infurtuni ed incidenti	foto in bianco / nero, 18 cm per 24 cm.	Ribaltamento della pala FL8 (ruspa). Il conducente è Umberto Muricci	faldone n. 1 (da 1 a 20) - busta 6 / foto n. 6c / infurtuni e incidenti	L'immagine si trova in una busta contenente 6 fotografie + negativi. Sono state scansionate alcune immagini.	Infurtuni e incidenti. Faldone 1. Busta 6	6c jpeg
Enel Compartimento di Firenze	non riportato	29-gen-71	sconosciuto	Infurtuni ed incidenti	foto in bianco / nero, 9 cm per 9 cm.	Infortunio di Giuseppe Nocentini. Macigno sulla punta del braccio di una BETTA alta	faldone n. 1 (da 1 a 20) - busta 7 / foto n. 7 / infurtuni e incidenti	L'immagine si trova in una busta contenente 16 fotografie + negativi. Sono state scansionate alcune immagini.	Infurtuni e incidenti. Faldone 1. Busta 7	7 jpeg
Enel Compartimento di Firenze	non riportato	29-gen-71	sconosciuto	Infurtuni ed incidenti	foto in bianco / nero, 9 cm per 9 cm.	Infortunio di Giuseppe Nocentini. Macigno sulla punta del braccio di una BETTA alta (particolare del braccio)	faldone n. 1 (da 1 a 20) - busta 7 / foto n. 7a / infurtuni e incidenti	L'immagine si trova in una busta contenente 16 fotografie + negativi. Sono state scansionate alcune immagini.	Infurtuni e incidenti. Faldone 1. Busta 7	7a jpeg
Enel Compartimento di Firenze	non riportato	29-gen-71	sconosciuto	Infurtuni ed incidenti	foto in bianco / nero, 9 cm per 9 cm.	Infortunio di Giuseppe Nocentini. Macigno sulla punta del braccio di una BETTA alta (particolare del macigno sul braccio)	faldone n. 1 (da 1 a 20) - busta 7 / foto n. 7b / infurtuni e incidenti	L'immagine si trova in una busta contenente 16 fotografie + negativi. Sono state scansionate alcune immagini.	Infurtuni e incidenti. Faldone 1. Busta 7	7b jpeg
Enel Compartimento di Firenze	non riportato	29-gen-71	sconosciuto	Infurtuni ed incidenti	foto in bianco / nero, 18 cm per 24 cm.	Infortunio di Giuseppe Nocentini. Macigno sulla punta del braccio di una BETTA alta (particolare del macigno sul braccio)	faldone n. 1 (da 1 a 20) - busta 7 / foto n. 7c / infurtuni e incidenti	L'immagine si trova in una busta contenente 16 fotografie + negativi. Sono state scansionate alcune immagini.	Infurtuni e incidenti. Faldone 1. Busta 7	7c jpeg
Enel Compartimento di Firenze	non riportato	29-gen-71	sconosciuto	Infurtuni ed incidenti	foto in bianco / nero, 18 cm per 24 cm.	Infortunio di Giuseppe Nocentini. Macigno sulla punta del braccio di una BETTA alta (particolare)	faldone n. 1 (da 1 a 20) - busta 7 / foto n. 7d / infurtuni e incidenti	L'immagine si trova in una busta contenente 16 fotografie + negativi. Sono state scansionate alcune immagini.	Infurtuni e incidenti. Faldone 1. Busta 7	7d jpeg
Enel Compartimento di Firenze	non riportato	29-gen-71	sconosciuto	Infurtuni ed incidenti	foto in bianco / nero, 18 cm per 24 cm.	Infortunio di Giuseppe Nocentini. Macigno sulla punta del braccio di una BETTA alta (particolare)	faldone n. 1 (da 1 a 20) - busta 7 / foto n. 7e / infurtuni e incidenti	L'immagine si trova in una busta contenente 16 fotografie + negativi. Sono state scansionate alcune immagini.	Infurtuni e incidenti. Faldone 1. Busta 7	7e jpeg
Enel Compartimento di Firenze	non riportato	23-ago-72	sconosciuto	Infurtuni ed incidenti	foto in bianco / nero, 18 cm per 24 cm.	Incidente lungo la pista del nastro trasportatore MO3 (tecnico Pirelli). Panoramica.	faldone n. 1 (da 1 a 20) - busta 8 / foto n. 8 / infurtuni e incidenti	L'immagine si trova in una busta contenente 15 fotografie + negativi. Sono state scansionate alcune immagini.	Infurtuni e incidenti. Faldone 1. Busta 8	8 jpeg
Enel Compartimento di Firenze	non riportato	23-ago-72	sconosciuto	Infurtuni ed incidenti	foto in bianco / nero, 18 cm per 24 cm.	Incidente lungo la pista del nastro trasportatore MO3 (tecnico Pirelli). Punto nel quale l'auto è andata fuori strada.	faldone n. 1 (da 1 a 20) - busta 8 / foto n. 8a / infurtuni e incidenti	L'immagine si trova in una busta contenente 15 fotografie + negativi. Sono state scansionate alcune immagini.	Infurtuni e incidenti. Faldone 1. Busta 8	8a jpeg
Enel Compartimento di Firenze	non riportato	23-ago-72	sconosciuto	Infurtuni ed incidenti	foto in bianco / nero, 18 cm per 24 cm.	Incidente lungo la pista del nastro trasportatore MO3 (tecnico Pirelli). Panoramica vista dall'altro lato	faldone n. 1 (da 1 a 20) - busta 8 / foto n. 8b / infurtuni e incidenti	L'immagine si trova in una busta contenente 15 fotografie + negativi. Sono state scansionate alcune immagini.	Infurtuni e incidenti. Faldone 1. Busta 8	8b jpeg
Enel Compartimento di Firenze	non riportato	23-ago-72	sconosciuto	Infurtuni ed incidenti	foto in bianco / nero, 18 cm per 24 cm.	Incidente lungo la pista del nastro trasportatore MO3 (tecnico Pirelli). Macchina caduta dal balzo (dopo uscita di strada)	faldone n. 1 (da 1 a 20) - busta 8 / foto n. 8c / infurtuni e incidenti	L'immagine si trova in una busta contenente 15 fotografie + negativi. Sono state scansionate alcune immagini.	Infurtuni e incidenti. Faldone 1. Busta 8	8c jpeg

Enel Compartimento di Firenze	non riportato	23-ago-72	sconosciuto	Infortuni ed incidenti	foto in bianco / nero, 18 cm per 24 cm.	incidente lungo la pista del nastro trasportatore MO3 (tecnico Pirelli). Particolare della macchina caduta dal palzo (dopo l'uscita di strada)	faldone n. 1 (da 1 a 20) - busta 8 / foto n. 8d/ infortuni e incidenti	L'immagine si trova in una busta contenente 15 fotografie + negativi. Sono state scansionate alcune immagini.	Infortuni e incidenti. Faldone 1. Busta 8	8d jpeg
Enel Compartimento di Firenze	non riportato	23-ago-72	sconosciuto	Infortuni ed incidenti	foto in bianco / nero, 18 cm per 24 cm.	incidente lungo la pista del nastro trasportatore MO3 (tecnico Pirelli). Particolare della macchina caduta dal palzo (dopo l'uscita di strada)	faldone n. 1 (da 1 a 20) - busta 8 / foto n. 8e/ infortuni e incidenti	L'immagine si trova in una busta contenente 15 fotografie + negativi. Sono state scansionate alcune immagini.	Infortuni e incidenti. Faldone 1. Busta 8	8e jpeg
Enel Compartimento di Firenze	non riportato	27-ago-72	sconosciuto	Infortuni ed incidenti	foto in bianco / nero, 18 cm per 24 cm.	incidente nastri trasportatori in località Valle al Pero	faldone n. 1 (da 1 a 20) - busta 9 / foto n. 9/ infortuni e incidenti	L'immagine si trova in una busta contenente 12 fotografie + negativi. Sono state scansionate alcune immagini.	Infortuni e incidenti. Faldone 1. Busta 9	9 jpeg
Enel Compartimento di Firenze	non riportato	27-ago-72	sconosciuto	Infortuni ed incidenti	foto in bianco / nero, 18 cm per 24 cm.	incidente nastri trasportatori in località Valle al Pero	faldone n. 1 (da 1 a 20) - busta 9 / foto n. 9a/ infortuni e incidenti	L'immagine si trova in una busta contenente 12 fotografie + negativi. Sono state scansionate alcune immagini.	Infortuni e incidenti. Faldone 1. Busta 9	9a jpeg
Enel Compartimento di Firenze	non riportato	27-ago-72	sconosciuto	Infortuni ed incidenti	foto in bianco / nero, 18 cm per 24 cm.	incidente nastri trasportatori in località Valle al Pero Particolare	faldone n. 1 (da 1 a 20) - busta 9 / foto n. 9b/ infortuni e incidenti	L'immagine si trova in una busta contenente 12 fotografie + negativi. Sono state scansionate alcune immagini.	Infortuni e incidenti. Faldone 1. Busta 9	9b jpeg
Enel Compartimento di Firenze	non riportato	27-ago-72	sconosciuto	Infortuni ed incidenti	foto in bianco / nero, 24 cm per 18 cm.	incidente nastri trasportatori in località Valle al Pero Particolare	faldone n. 1 (da 1 a 20) - busta 9 / foto n. 9c/ infortuni e incidenti	L'immagine si trova in una busta contenente 12 fotografie + negativi. Sono state scansionate alcune immagini.	Infortuni e incidenti. Faldone 1. Busta 9	9c jpeg
Enel Compartimento di Firenze	non riportato	27-ago-72	sconosciuto	Infortuni ed incidenti	foto in bianco / nero, 18 cm per 24 cm.	incidente nastri trasportatori in località Valle al Pero Particolare	faldone n. 1 (da 1 a 20) - busta 9 / foto n. 9d/ infortuni e incidenti	L'immagine si trova in una busta contenente 12 fotografie + negativi. Sono state scansionate alcune immagini.	Infortuni e incidenti. Faldone 1. Busta 9	9d jpeg
Enel Compartimento di Firenze	non riportato	27-ago-72	sconosciuto	Infortuni ed incidenti	foto in bianco / nero, 18 cm per 24 cm.	incidente nastri trasportatori in località Valle al Pero Particolare	faldone n. 1 (da 1 a 20) - busta 9 / foto n. 9e/ infortuni e incidenti	L'immagine si trova in una busta contenente 12 fotografie + negativi. Sono state scansionate alcune immagini.	Infortuni e incidenti. Faldone 1. Busta 9	9e jpeg
Enel Compartimento di Firenze	non riportato	27-ago-72	sconosciuto	Infortuni ed incidenti	foto in bianco / nero, 18 cm per 24 cm.	incidente nastri trasportatori in località Valle al Pero Particolare	faldone n. 1 (da 1 a 20) - busta 9 / foto n. 9f/ infortuni e incidenti	L'immagine si trova in una busta contenente 12 fotografie + negativi. Sono state scansionate alcune immagini.	Infortuni e incidenti. Faldone 1. Busta 9	9f jpeg
Enel Compartimento di Firenze	non riportato	5-lug-73	sconosciuto	Infortuni ed incidenti	foto a colori, 13 cm per 9 cm.	incidente BETTA bassa. Panoramica	faldone n. 1 (da 1 a 20) - busta 10 / foto n. 10/ infortuni e incidenti	L'immagine si trova in una busta contenente 17 fotografie + negativi. Sono state scansionate alcune immagini. Sono allegate alla documentazione fotografica la relazione sull'incidente, lo schizzo, le ore di lavoro per la riparazione dell'escavatore, la relazione sui lavori meccanici eseguiti dall'escavatore nel luglio 1973, la successione delle fasi fondamentali per i lavori di ripristino del braccio della catena secchie.	Infortuni e incidenti. Faldone 1. Busta 10	10 jpeg
Enel Compartimento di Firenze	non riportato	5-lug-73	sconosciuto	Infortuni ed incidenti	foto a colori, 9 cm per 13 cm.	incidente BETTA bassa. Particolare	faldone n. 1 (da 1 a 20) - busta 10 / foto n. 10a/ infortuni e incidenti	L'immagine si trova in una busta contenente 17 fotografie + negativi. Sono state scansionate alcune immagini. Sono allegate alla documentazione fotografica la relazione sull'incidente, lo schizzo, le ore di lavoro per la riparazione dell'escavatore, la relazione sui lavori meccanici eseguiti dall'escavatore nel luglio 1973, la successione delle fasi fondamentali per i lavori di ripristino del braccio della catena secchie.	Infortuni e incidenti. Faldone 1. Busta 10	10a jpeg
Enel Compartimento di Firenze	non riportato	5-lug-73	sconosciuto	Infortuni ed incidenti	foto a colori, 13 cm per 9 cm.	incidente BETTA bassa. Particolare	faldone n. 1 (da 1 a 20) - busta 10 / foto n. 10b/ infortuni e incidenti	L'immagine si trova in una busta contenente 17 fotografie + negativi. Sono state scansionate alcune immagini. Sono allegate alla documentazione fotografica la relazione sull'incidente, lo schizzo, le ore di lavoro per la riparazione dell'escavatore, la relazione sui lavori meccanici eseguiti dall'escavatore nel luglio 1973, la successione delle fasi fondamentali per i lavori di ripristino del braccio della catena secchie.	Infortuni e incidenti. Faldone 1. Busta 10	10b jpeg
Enel Compartimento di Firenze	non riportato	5-lug-73	sconosciuto	Infortuni ed incidenti	foto a colori, 13 cm per 9 cm.	incidente BETTA bassa. Particolare con operai a lavoro	faldone n. 1 (da 1 a 20) - busta 10 / foto n. 10c/ infortuni e incidenti	L'immagine si trova in una busta contenente 17 fotografie + negativi. Sono state scansionate alcune immagini. Sono allegate alla documentazione fotografica la relazione sull'incidente, lo schizzo, le ore di lavoro per la riparazione dell'escavatore, la relazione sui lavori meccanici eseguiti dall'escavatore nel luglio 1973, la successione delle fasi fondamentali per i lavori di ripristino del braccio della catena secchie.	Infortuni e incidenti. Faldone 1. Busta 10	10c jpeg

Enel Compartimento di Firenze	non riportato	5-mar-74	sconosciuto	Infurtuni ed incidenti	foto bianco / nero, 18 cm per 24 cm.	incidente all'escavatore 1108 (sprofondato nel terreno da un lato) - particolare della galleria sottostante nella quale si è incastrato l'escavatore	faldone n. 1 (da 1 a 20) - busta 11 / foto n. 11/ infurtuni e incidenti	L'immagine si trova in una busta contenente 31 fotografie + negativi. Sono state scansionate alcune immagini.	Infurtuni e incidenti. Faldone 1. Busta 11	11j jpeg
Enel Compartimento di Firenze	non riportato	5-mar-74	sconosciuto	Infurtuni ed incidenti	foto bianco / nero, 24 cm per 18 cm.	incidente all'escavatore 1108 (sprofondato nel terreno da un lato) - particolare della galleria sottostante nella quale si è incastrato l'escavatore	faldone n. 1 (da 1 a 20) - busta 11 / foto n. 11/ infurtuni e incidenti	L'immagine si trova in una busta contenente 31 fotografie + negativi. Sono state scansionate alcune immagini.	Infurtuni e incidenti. Faldone 1. Busta 11	11l jpeg
Enel Compartimento di Firenze	non riportato	5-mar-74	sconosciuto	Infurtuni ed incidenti	foto bianco / nero, 24 cm per 18 cm.	incidente all'escavatore 1108 (sprofondato nel terreno da un lato) - particolare	faldone n. 1 (da 1 a 20) - busta 11 / foto n. 11n/ infurtuni e incidenti	L'immagine si trova in una busta contenente 31 fotografie + negativi. Sono state scansionate alcune immagini.	Infurtuni e incidenti. Faldone 1. Busta 11	11m jpeg
Enel Compartimento di Firenze	non riportato	5-mar-74	sconosciuto	Infurtuni ed incidenti	foto bianco / nero, 24 cm per 18 cm.	incidente all'escavatore 1108 (sprofondato nel terreno da un lato) - particolare dell'operazione di recupero	faldone n. 1 (da 1 a 20) - busta 11 / foto n. 11n/ infurtuni e incidenti	L'immagine si trova in una busta contenente 31 fotografie + negativi. Sono state scansionate alcune immagini.	Infurtuni e incidenti. Faldone 1. Busta 11	11n jpeg
Enel Compartimento di Firenze	non riportato	5-mar-74	sconosciuto	Infurtuni ed incidenti	foto bianco / nero, 24 cm per 18 cm.	incidente all'escavatore 1108 (sprofondato nel terreno da un lato) - particolare dell'operazione di recupero	faldone n. 1 (da 1 a 20) - busta 11 / foto n. 11o/ infurtuni e incidenti	L'immagine si trova in una busta contenente 31 fotografie + negativi. Sono state scansionate alcune immagini.	Infurtuni e incidenti. Faldone 1. Busta 11	11o jpeg
Enel Compartimento di Firenze	non riportato	5-mar-74	sconosciuto	Infurtuni ed incidenti	foto bianco / nero, 24 cm per 18 cm.	incidente all'escavatore 1108 (sprofondato nel terreno da un lato) - particolare dell'operazione di recupero	faldone n. 1 (da 1 a 20) - busta 11 / foto n. 11p/ infurtuni e incidenti	L'immagine si trova in una busta contenente 31 fotografie + negativi. Sono state scansionate alcune immagini.	Infurtuni e incidenti. Faldone 1. Busta 11	11p jpeg
Enel Compartimento di Firenze	non riportato	5-mar-74	sconosciuto	Infurtuni ed incidenti	foto bianco / nero, 24 cm per 18 cm.	incidente all'escavatore 1108 (sprofondato nel terreno da un lato) - particolare dell'operazione di recupero	faldone n. 1 (da 1 a 20) - busta 11 / foto n. 11q/ infurtuni e incidenti	L'immagine si trova in una busta contenente 31 fotografie + negativi. Sono state scansionate alcune immagini.	Infurtuni e incidenti. Faldone 1. Busta 11	11q jpeg
Enel Compartimento di Firenze	non riportato	5-mar-74	sconosciuto	Infurtuni ed incidenti	foto bianco / nero, 24 cm per 18 cm.	incidente all'escavatore 1108 (sprofondato nel terreno da un lato) - particolare dell'operazione di recupero	faldone n. 1 (da 1 a 20) - busta 11 / foto n. 11r/ infurtuni e incidenti	L'immagine si trova in una busta contenente 31 fotografie + negativi. Sono state scansionate alcune immagini.	Infurtuni e incidenti. Faldone 1. Busta 11	11r jpeg
Enel Compartimento di Firenze	non riportato	30-set-74	sconosciuto	Infurtuni ed incidenti	foto bianco / nero, 18 cm per 24 cm.	Infurtunio a Leandro Volpi - Stazione FO3	faldone n. 1 (da 1 a 20) - busta 12 / foto n. 12/ infurtuni e incidenti	L'immagine si trova in una busta contenente 19 fotografie + negativi. Sono state scansionate alcune immagini.	Infurtuni e incidenti. Faldone 1. Busta 12	12 jpeg
Enel Compartimento di Firenze	non riportato	30-set-74	sconosciuto	Infurtuni ed incidenti	foto bianco / nero, 18 cm per 24 cm.	Infurtunio a Leandro Volpi - Stazione FO3	faldone n. 1 (da 1 a 20) - busta 12 / foto n. 12a/ infurtuni e incidenti	L'immagine si trova in una busta contenente 19 fotografie + negativi. Sono state scansionate alcune immagini.	Infurtuni e incidenti. Faldone 1. Busta 12	12a jpeg
Enel Compartimento di Firenze	non riportato	30-set-74	sconosciuto	Infurtuni ed incidenti	foto bianco / nero, 18 cm per 24 cm.	Infurtunio a Leandro Volpi - Stazione FO3	faldone n. 1 (da 1 a 20) - busta 12 / foto n. 12b/ infurtuni e incidenti	L'immagine si trova in una busta contenente 19 fotografie + negativi. Sono state scansionate alcune immagini.	Infurtuni e incidenti. Faldone 1. Busta 12	12b jpeg
Enel Compartimento di Firenze	non riportato	12-mag-75	sconosciuto	Infurtuni ed incidenti	foto bianco / nero, 18 cm per 24 cm.	Incidente cavalletta 175	faldone n. 1 (da 1 a 20) - busta 13 / foto n. 13/ infurtuni e incidenti	L'immagine si trova in una busta contenente 7 fotografie + negativi. All'interno della busta si trova descritto l'incidente: "Esercizio di BETTA 2 bassa - Turno I" del 12 maggio 1975: nello svolgimento del normale lavoro, alle ore 5,20 circa, l'addetto alla cavalletta 175 notava che il nastro del primo braccio "carico" tendeva a sbandare, col pericolo di offendere il nostro stesso; fermava immediatamente e dopo aver regolarmente vuotato i nastri azionando il prescritto comando che alza il braccio "in marcia poggia a terra su un'apposita capra" per ricentrare il nastro, avveniva un fatto molto singolare, cioè appena smosso vedeva svirgolare il braccio. Subito avvertito mi sono recato sul posto e vedendo l'impossibilità di riprendere il lavoro, telefonicamente, alle ore 6,00 circa, avvertivo di quanto sopra il sig. Brandini"	Infurtuni e incidenti. Faldone 1. Busta 13	13 jpeg
Enel Compartimento di Firenze	non riportato	12-mag-75	sconosciuto	Infurtuni ed incidenti	foto bianco / nero, 18 cm per 24 cm.	Incidente cavalletta 175	faldone n. 1 (da 1 a 20) - busta 13 / foto n. 13a/ infurtuni e incidenti	L'immagine si trova in una busta contenente 7 fotografie + negativi. All'interno della busta si trova descritto l'incidente: "Esercizio di BETTA 2 bassa - Turno I" del 12 maggio 1975: nello svolgimento del normale lavoro, alle ore 5,20 circa, l'addetto alla cavalletta 175 notava che il nastro del primo braccio "carico" tendeva a sbandare, col pericolo di offendere il nostro stesso; fermava immediatamente e dopo aver regolarmente vuotato i nastri azionando il prescritto comando che alza il braccio "in marcia poggia a terra su un'apposita capra" per ricentrare il nastro, avveniva un fatto molto singolare, cioè appena smosso vedeva svirgolare il braccio. Subito avvertito mi sono recato sul posto e vedendo l'impossibilità di riprendere il lavoro, telefonicamente, alle ore 6,00 circa, avvertivo di quanto sopra il sig. Brandini"	Infurtuni e incidenti. Faldone 1. Busta 13	13a jpeg

Enel Compartimento di Firenze	non riportato	12-mag-75	sconosciuto	Infortuni ed incidenti	foto bianco / nero, 18 cm per 24 cm.	incidente cavalletta 175. Particolare del braccio	faldone n. 1 (da 1 a 20) - busta 13 / foto n. 13b/ infortuni e incidenti	L'immagine si trova in una busta contenente 7 fotografie + negativi. All'interno della busta si trova descritto l'incidente: "Esercizio di BETTA 2 bassa - Turno I° del 12 maggio 1975: nello svolgimento del normale lavoro, alle ore 5,20 circa, l'addetto alla cavalletta 175 notava che il nastro del primo braccio "carico" tendeva a sbandare, col pericolo di offendere il nostro stesso; fermava immediatamente e dopo aver regolarmente vuotato i nastri, azionando il prescritto comando che alza il braccio "in marcia poggia a terra su un'apposita capra" per ricentrare il nastro, avveniva un fatto molto singolare, cioè appena smosso vedeva svrgolare il braccio. Subito avvertito mi sono recato sul posto e vedendo l'impossibilità di riprendere il lavoro, telefonicamente, alle ore 6,00 circa, avvertivo di quanto sopra il sig. Brandini"	Infortuni e incidenti. Faldone 1. Busta 13	13b jpeg
Enel Compartimento di Firenze	non riportato	12-mag-75	sconosciuto	Infortuni ed incidenti	foto bianco / nero, 18 cm per 24 cm.	incidente cavalletta 175. Particolare del braccio	faldone n. 1 (da 1 a 20) - busta 13 / foto n. 13c/ infortuni e incidenti	L'immagine si trova in una busta contenente 7 fotografie + negativi. All'interno della busta si trova descritto l'incidente: "Esercizio di BETTA 2 bassa - Turno I° del 12 maggio 1975: nello svolgimento del normale lavoro, alle ore 5,20 circa, l'addetto alla cavalletta 175 notava che il nastro del primo braccio "carico" tendeva a sbandare, col pericolo di offendere il nostro stesso; fermava immediatamente e dopo aver regolarmente vuotato i nastri, azionando il prescritto comando che alza il braccio "in marcia poggia a terra su un'apposita capra" per ricentrare il nastro, avveniva un fatto molto singolare, cioè appena smosso vedeva svrgolare il braccio. Subito avvertito mi sono recato sul posto e vedendo l'impossibilità di riprendere il lavoro, telefonicamente, alle ore 6,00 circa, avvertivo di quanto sopra il sig. Brandini"	Infortuni e incidenti. Faldone 1. Busta 13	13c jpeg
Enel Compartimento di Firenze	non riportato	12-mag-75	sconosciuto	Infortuni ed incidenti	foto bianco / nero, 18 cm per 24 cm.	incidente cavalletta 175. Particolare del braccio	faldone n. 1 (da 1 a 20) - busta 13 / foto n. 13d/ infortuni e incidenti	L'immagine si trova in una busta contenente 7 fotografie + negativi. All'interno della busta si trova descritto l'incidente: "Esercizio di BETTA 2 bassa - Turno I° del 12 maggio 1975: nello svolgimento del normale lavoro, alle ore 5,20 circa, l'addetto alla cavalletta 175 notava che il nastro del primo braccio "carico" tendeva a sbandare, col pericolo di offendere il nostro stesso; fermava immediatamente e dopo aver regolarmente vuotato i nastri, azionando il prescritto comando che alza il braccio "in marcia poggia a terra su un'apposita capra" per ricentrare il nastro, avveniva un fatto molto singolare, cioè appena smosso vedeva svrgolare il braccio. Subito avvertito mi sono recato sul posto e vedendo l'impossibilità di riprendere il lavoro, telefonicamente, alle ore 6,00 circa, avvertivo di quanto sopra il sig. Brandini"	Infortuni e incidenti. Faldone 1. Busta 13	13d jpeg
Enel Compartimento di Firenze	non riportato	12-mag-75	sconosciuto	Infortuni ed incidenti	foto bianco / nero, 18 cm per 24 cm.	incidente cavalletta 175. Particolare del braccio con operai al lavoro	faldone n. 1 (da 1 a 20) - busta 13 / foto n. 13e/ infortuni e incidenti	L'immagine si trova in una busta contenente 7 fotografie + negativi. All'interno della busta si trova descritto l'incidente: "Esercizio di BETTA 2 bassa - Turno I° del 12 maggio 1975: nello svolgimento del normale lavoro, alle ore 5,20 circa, l'addetto alla cavalletta 175 notava che il nastro del primo braccio "carico" tendeva a sbandare, col pericolo di offendere il nostro stesso; fermava immediatamente e dopo aver regolarmente vuotato i nastri, azionando il prescritto comando che alza il braccio "in marcia poggia a terra su un'apposita capra" per ricentrare il nastro, avveniva un fatto molto singolare, cioè appena smosso vedeva svrgolare il braccio. Subito avvertito mi sono recato sul posto e vedendo l'impossibilità di riprendere il lavoro, telefonicamente, alle ore 6,00 circa, avvertivo di quanto sopra il sig. Brandini"	Infortuni e incidenti. Faldone 1. Busta 13	13e jpeg
Enel Compartimento di Firenze	non riportato	12-mag-75	sconosciuto	Infortuni ed incidenti	foto bianco / nero, 18 cm per 24 cm.	incidente cavalletta 175. Particolare del braccio con operai al lavoro	faldone n. 1 (da 1 a 20) - busta 13 / foto n. 13f/ infortuni e incidenti	L'immagine si trova in una busta contenente 7 fotografie + negativi. All'interno della busta si trova descritto l'incidente: "Esercizio di BETTA 2 bassa - Turno I° del 12 maggio 1975: nello svolgimento del normale lavoro, alle ore 5,20 circa, l'addetto alla cavalletta 175 notava che il nastro del primo braccio "carico" tendeva a sbandare, col pericolo di offendere il nostro stesso; fermava immediatamente e dopo aver regolarmente vuotato i nastri, azionando il prescritto comando che alza il braccio "in marcia poggia a terra su un'apposita capra" per ricentrare il nastro, avveniva un fatto molto singolare, cioè appena smosso vedeva svrgolare il braccio. Subito avvertito mi sono recato sul posto e vedendo l'impossibilità di riprendere il lavoro, telefonicamente, alle ore 6,00 circa, avvertivo di quanto sopra il sig. Brandini"	Infortuni e incidenti. Faldone 1. Busta 13	13f jpeg
Enel Compartimento di Firenze	non riportato	1-feb-76	sconosciuto	Infortuni ed incidenti	foto bianco / nero, 12 cm per 18 cm.	Infortunio al dipendente Tosetti	faldone n. 1 (da 1 a 20) - busta 14 / foto n. 14/ infortuni e incidenti	L'immagine si trova in una busta contenente 7 fotografie + negativi. Sono state scansionate alcune immagini.	Infortuni e incidenti. Faldone 1. Busta 14	14 jpeg

Enel Compartimento di Firenze	non riportato	31-ago-83	sconosciuto	Infortuni ed incidenti	foto bianco / nero, 12 cm per 18 cm	infortunio a S. Vannini - zona del traliccio a 6 kv e 1° cassetta giunzione dove era attaccato il cavo 1217 prima di attraversare la strada provinciale	foldone n. 3 (da 46 a 90) - busta 53 / foto n. 53g/ infortuni e incidenti	L'immagine si trova in una busta contenente 21 fotografie + negativi. Sono state scansionate solo alcune immagini	Infortuni e incidenti. Faldone 3. Busta 53	53g jpeg
Enel Compartimento di Firenze	non riportato	31-ago-83	sconosciuto	Infortuni ed incidenti	foto bianco / nero, 12 cm per 18 cm	infortunio a S. Vannini - zona del traliccio a 6 kv e 1° cassetta giunzione dove era attaccato il cavo 1217 prima di attraversare la strada provinciale (particolare)	foldone n. 3 (da 46 a 90) - busta 53 / foto n. 53h/ infortuni e incidenti	L'immagine si trova in una busta contenente 21 fotografie + negativi. Sono state scansionate solo alcune immagini	Infortuni e incidenti. Faldone 3. Busta 53	53h jpeg
Enel Compartimento di Firenze	non riportato	31-ago-83	sconosciuto	Infortuni ed incidenti	foto bianco / nero, 12 cm per 18 cm	infortunio a S. Vannini - zona del traliccio a 6 kv e 1° cassetta giunzione dove era attaccato il cavo 1217 prima di attraversare la strada provinciale	foldone n. 3 (da 46 a 90) - busta 53 / foto n. 53i/ infortuni e incidenti	L'immagine si trova in una busta contenente 21 fotografie + negativi. Sono state scansionate solo alcune immagini	Infortuni e incidenti. Faldone 3. Busta 53	53i jpeg
Enel Compartimento di Firenze	non riportato	31-ago-83	sconosciuto	Infortuni ed incidenti	foto bianco / nero, 12 cm per 18 cm	infortunio a S. Vannini - zona del traliccio a 6 kv e 1° cassetta giunzione dove era attaccato il cavo 1217 prima di attraversare la strada provinciale (particolare)	foldone n. 3 (da 46 a 90) - busta 53 / foto n. 53j/ infortuni e incidenti	L'immagine si trova in una busta contenente 21 fotografie + negativi. Sono state scansionate solo alcune immagini	Infortuni e incidenti. Faldone 3. Busta 53	53j jpeg
Enel Compartimento di Firenze	non riportato	5-apr-84	sconosciuto	Infortuni ed incidenti	foto bianco / nero, 12 cm per 18 cm	Incidente a un Land Rover presso zona Bomba	foldone n. 3 (da 46 a 90) - busta 56 / foto n. 56/ infortuni e incidenti	L'immagine si trova in una busta contenente 5 fotografie + negativi. Sono state scansionate solo alcune immagini	Infortuni e incidenti. Faldone 3. Busta 56	56 jpeg
Enel Compartimento di Firenze	non riportato	5-apr-84	sconosciuto	Infortuni ed incidenti	foto bianco / nero, 12 cm per 18 cm	Incidente a un Land Rover presso zona Bomba	foldone n. 3 (da 46 a 90) - busta 56 / foto n. 56a/ infortuni e incidenti	L'immagine si trova in una busta contenente 5 fotografie + negativi. Sono state scansionate solo alcune immagini	Infortuni e incidenti. Faldone 3. Busta 56	56a jpeg
Enel Compartimento di Firenze	non riportato	5-apr-84	sconosciuto	Infortuni ed incidenti	foto bianco / nero, 12 cm per 18 cm	Incidente a un Land Rover presso zona Bomba	foldone n. 3 (da 46 a 90) - busta 56 / foto n. 56b/ infortuni e incidenti	L'immagine si trova in una busta contenente 5 fotografie + negativi. Sono state scansionate solo alcune immagini	Infortuni e incidenti. Faldone 3. Busta 56	56b jpeg
Enel Compartimento di Firenze	non riportato	5-apr-84	sconosciuto	Infortuni ed incidenti	foto bianco / nero, 12 cm per 18 cm	Incidente a un Land Rover presso zona Bomba (particolare)	foldone n. 3 (da 46 a 90) - busta 56 / foto n. 56c/ infortuni e incidenti	L'immagine si trova in una busta contenente 5 fotografie + negativi. Sono state scansionate solo alcune immagini	Infortuni e incidenti. Faldone 3. Busta 56	56c jpeg
Enel Compartimento di Firenze	non riportato	1-ott-84	sconosciuto	Infortuni ed incidenti	foto bianco / nero, 12 cm per 18 cm	Infortunio a Mauro Falini.	foldone n. 3 (da 46 a 90) - busta 61 / foto n. 61/ infortuni e incidenti	L'immagine si trova in una busta contenente 7 fotografie + negativi. Sono state scansionate solo alcune immagini	Infortuni e incidenti. Faldone 3. Busta 61	61 jpeg
Enel Compartimento di Firenze	non riportato	1-ott-84	sconosciuto	Infortuni ed incidenti	foto bianco / nero, 12 cm per 18 cm	Infortunio a Mauro Falini.	foldone n. 3 (da 46 a 90) - busta 61 / foto n. 61a/ infortuni e incidenti	L'immagine si trova in una busta contenente 7 fotografie + negativi. Sono state scansionate solo alcune immagini	Infortuni e incidenti. Faldone 3. Busta 61	61a jpeg
Enel Compartimento di Firenze	non riportato	1-ott-84	sconosciuto	Infortuni ed incidenti	foto bianco / nero, 12 cm per 18 cm	Infortunio a Mauro Falini.	foldone n. 3 (da 46 a 90) - busta 61 / foto n. 61b/ infortuni e incidenti	L'immagine si trova in una busta contenente 7 fotografie + negativi. Sono state scansionate solo alcune immagini	Infortuni e incidenti. Faldone 3. Busta 61	61b jpeg
Enel Compartimento di Firenze	non riportato	1-ott-84	sconosciuto	Infortuni ed incidenti	foto bianco / nero, 12 cm per 18 cm	Infortunio a Mauro Falini.	foldone n. 3 (da 46 a 90) - busta 61 / foto n. 61c/ infortuni e incidenti	L'immagine si trova in una busta contenente 7 fotografie + negativi. Sono state scansionate solo alcune immagini	Infortuni e incidenti. Faldone 3. Busta 61	61c jpeg
Enel Compartimento di Firenze	non riportato	1-ott-84	sconosciuto	Infortuni ed incidenti	foto bianco / nero, 12 cm per 18 cm	Infortunio a Mauro Falini. Particolare	foldone n. 3 (da 46 a 90) - busta 61 / foto n. 61d/ infortuni e incidenti	L'immagine si trova in una busta contenente 7 fotografie + negativi. Sono state scansionate solo alcune immagini	Infortuni e incidenti. Faldone 3. Busta 61	61d jpeg
Enel Compartimento di Firenze	non riportato	1-ott-84	sconosciuto	Infortuni ed incidenti	foto bianco / nero, 12 cm per 18 cm	Infortunio a Mauro Falini. Particolare	foldone n. 3 (da 46 a 90) - busta 61 / foto n. 61e/ infortuni e incidenti	L'immagine si trova in una busta contenente 7 fotografie + negativi. Sono state scansionate solo alcune immagini	Infortuni e incidenti. Faldone 3. Busta 61	61e jpeg
Enel Compartimento di Firenze	non riportato	24-set-85	sconosciuto	Infortuni ed incidenti	foto a colori, 12 cm per 18 cm	Immagini relative al rilievo dell'incidente avvenuto presso il villaggio Santa Barbara alle ore 15.30 dell'automezzo Fiat OM 90PC 4x4 antincendio Baribbi di proprietà Enel e guidato dal sig. Livio Ghirotti.	foldone n. 3 (da 46 a 90) - busta 63 / foto n. 63/ infortuni e incidenti	L'immagine si trova in una busta contenente 10 fotografie + negativi. Sono state scansionate solo alcune immagini. La busta contiene anche le planimetrie del luogo dell'incidente	Infortuni e incidenti. Faldone 3. Busta 63	63 jpeg
Enel Compartimento di Firenze	non riportato	24-set-85	sconosciuto	Infortuni ed incidenti	foto a colori, 12 cm per 18 cm	Immagini relative al rilievo dell'incidente avvenuto presso il villaggio Santa Barbara alle ore 15.30 dell'automezzo Fiat OM 90PC 4x4 antincendio Baribbi di proprietà Enel e guidato dal sig. Livio Ghirotti.	foldone n. 3 (da 46 a 90) - busta 63 / foto n. 63a/ infortuni e incidenti	L'immagine si trova in una busta contenente 10 fotografie + negativi. Sono state scansionate solo alcune immagini. La busta contiene anche le planimetrie del luogo dell'incidente	Infortuni e incidenti. Faldone 3. Busta 63	63a jpeg

Enel Società per Azioni	non riportato	29-feb-96	sconosciuto	Infortuni ed incidenti	foto a colori, 12 cm per 18 cm	infortunio al sig. Giani. Particolare	faldone n. 4 (da 91 a 142) - busta 122 / foto n. 122a/ infortuni e incidenti	L'immagine si trova in una busta contenente 7 fotografie + negativi. Sono state scansionate solo alcune immagini	Infortuni e incidenti. Faldone 4. Busta 122	122a jpeg
Enel Società per Azioni	non riportato	29-feb-96	sconosciuto	Infortuni ed incidenti	foto a colori, 12 cm per 18 cm	infortunio al sig. Giani. Particolare	faldone n. 4 (da 91 a 142) - busta 122 / foto n. 122b/ infortuni e incidenti	L'immagine si trova in una busta contenente 7 fotografie + negativi. Sono state scansionate solo alcune immagini	Infortuni e incidenti. Faldone 4. Busta 122	122b jpeg
Enel Società per Azioni	non riportato	23-apr-96	sconosciuto	Infortuni ed incidenti	foto a colori, 12 cm per 18 cm	incidente alla Panda n.26 nel piazzale della Direzione	faldone n. 4 (da 91 a 142) - busta 124 / foto n. 124/ infortuni e incidenti	L'immagine si trova in una busta contenente 7 fotografie + negativi. Sono state scansionate solo alcune immagini	Infortuni e incidenti. Faldone 4. Busta 124	124 jpeg
Enel Società per Azioni	non riportato	23-apr-96	sconosciuto	Infortuni ed incidenti	foto a colori, 12 cm per 18 cm	incidente alla Panda n.26 nel piazzale della Direzione	faldone n. 4 (da 91 a 142) - busta 124 / foto n. 124a/ infortuni e incidenti	L'immagine si trova in una busta contenente 7 fotografie + negativi. Sono state scansionate solo alcune immagini	Infortuni e incidenti. Faldone 4. Busta 124	124a jpeg
Enel Società per Azioni	non riportato	23-apr-96	sconosciuto	Infortuni ed incidenti	foto a colori, 12 cm per 18 cm	incidente alla Panda n.26 nel piazzale della Direzione. Particolare	faldone n. 4 (da 91 a 142) - busta 124 / foto n. 124b/ infortuni e incidenti	L'immagine si trova in una busta contenente 7 fotografie + negativi. Sono state scansionate solo alcune immagini	Infortuni e incidenti. Faldone 4. Busta 124	124b jpeg
Enel Società per Azioni	non riportato	5-giu-96	sconosciuto	Infortuni ed incidenti	foto a colori, 18 cm per 12 cm	incidente camion Basagni	faldone n. 4 (da 91 a 142) - busta 126 / foto n. 126/ infortuni e incidenti	L'immagine si trova in una busta contenente 5 fotografie + negativi. Sono state scansionate solo alcune immagini	Infortuni e incidenti. Faldone 4. Busta 126	126 jpeg
Enel Società per Azioni	non riportato	5-giu-96	sconosciuto	Infortuni ed incidenti	foto a colori, 12 cm per 18 cm	incidente camion Basagni. Particolare	faldone n. 4 (da 91 a 142) - busta 126 / foto n. 126a/ infortuni e incidenti	L'immagine si trova in una busta contenente 5 fotografie + negativi. Sono state scansionate solo alcune immagini	Infortuni e incidenti. Faldone 4. Busta 126	126a jpeg
Enel Società per Azioni	non riportato	29-ago-96	sconosciuto	Infortuni ed incidenti	foto a colori, 18 cm per 12 cm	incidente alla Panda n.17	faldone n. 4 (da 91 a 142) - busta 128/ foto n. 128/ infortuni e incidenti	L'immagine si trova in una busta contenente 5 fotografie + negativi. Sono state scansionate solo alcune immagini	Infortuni e incidenti. Faldone 4. Busta 128	128 jpeg
Enel Società per Azioni	non riportato	29-ago-96	sconosciuto	Infortuni ed incidenti	foto a colori, 18 cm per 12 cm	incidente alla Panda n.17	faldone n. 4 (da 91 a 142) - busta 128/ foto n. 128a/ infortuni e incidenti	L'immagine si trova in una busta contenente 5 fotografie + negativi. Sono state scansionate solo alcune immagini	Infortuni e incidenti. Faldone 4. Busta 128	128a jpeg
Enel Società per Azioni	non riportato	29-ago-96	sconosciuto	Infortuni ed incidenti	foto a colori, 12 cm per 18 cm	incidente alla Panda n.17. Particolare	faldone n. 4 (da 91 a 142) - busta 128/ foto n. 128b/ infortuni e incidenti	L'immagine si trova in una busta contenente 5 fotografie + negativi. Sono state scansionate solo alcune immagini	Infortuni e incidenti. Faldone 4. Busta 128	128b jpeg
Enel Società per Azioni	non riportato	3-set-96	sconosciuto	Infortuni ed incidenti	foto a colori, 12 cm per 18 cm	infortunio al sig. Moro	faldone n. 4 (da 91 a 142) - busta 129/ foto n. 129/ infortuni e incidenti	L'immagine si trova in una busta contenente 2 fotografie + negativi.	Infortuni e incidenti. Faldone 4. Busta 129	129 jpeg
Enel Società per Azioni	non riportato	3-set-96	sconosciuto	Infortuni ed incidenti	foto a colori, 18 cm per 12 cm	infortunio al sig. Moro. Particolare	faldone n. 4 (da 91 a 142) - busta 129/ foto n. 129a/ infortuni e incidenti	L'immagine si trova in una busta contenente 2 fotografie + negativi.	Infortuni e incidenti. Faldone 4. Busta 129	129a jpeg
Enel Società per Azioni	non riportato	27-gen-97	sconosciuto	Infortuni ed incidenti	foto a colori, 18 cm per 12 cm	Danneggiamento della sbarra della portineria avvenuto con un camion della Ditta CARV	faldone n. 4 (da 91 a 142) - busta 130/ foto n. 130/ infortuni e incidenti	L'immagine si trova in una busta contenente 3 fotografie + negativi. Sono state scansionate solo alcune immagini	Infortuni e incidenti. Faldone 4. Busta 130	130 jpeg
Enel Società per Azioni	non riportato	27-gen-97	sconosciuto	Infortuni ed incidenti	foto a colori, 18 cm per 12 cm	Danneggiamento della sbarra della portineria avvenuto con un camion della Ditta CARV. Particolare	faldone n. 4 (da 91 a 142) - busta 130/ foto n. 130a/ infortuni e incidenti	L'immagine si trova in una busta contenente 3 fotografie + negativi. Sono state scansionate solo alcune immagini	Infortuni e incidenti. Faldone 4. Busta 130	130a jpeg
Enel Società per Azioni	non riportato	24-mar-97	sconosciuto	Infortuni ed incidenti	foto a colori, 18 cm per 12 cm	incidente subito dalla Panda n.23 con Riccardo Raffelli	faldone n. 4 (da 91 a 142) - busta 131/ foto n. 131/ infortuni e incidenti	L'immagine si trova in una busta contenente 4 fotografie + negativi. Sono state scansionate solo alcune immagini	Infortuni e incidenti. Faldone 4. Busta 131	131 jpeg
Enel Società per Azioni	non riportato	24-mar-97	sconosciuto	Infortuni ed incidenti	foto a colori, 18 cm per 12 cm	incidente subito dalla Panda n.23 con Riccardo Raffelli	faldone n. 4 (da 91 a 142) - busta 131/ foto n. 131a/ infortuni e incidenti	L'immagine si trova in una busta contenente 4 fotografie + negativi. Sono state scansionate solo alcune immagini	Infortuni e incidenti. Faldone 4. Busta 131	131a jpeg
Enel Società per Azioni	non riportato	5-mag-98	sconosciuto	Infortuni ed incidenti	foto a colori, 18 cm per 12 cm	infortunio al sig. Franco Bartoli (officina ruspe)	faldone n. 4 (da 91 a 142) - busta 132/ foto n. 132/ infortuni e incidenti	L'immagine si trova in una busta contenente 14 fotografie + negativi. Sono state scansionate solo alcune immagini	Infortuni e incidenti. Faldone 4. Busta 132	132 jpeg
Enel Società per Azioni	non riportato	5-mag-98	sconosciuto	Infortuni ed incidenti	foto a colori, 18 cm per 12 cm	infortunio al sig. Franco Bartoli (officina ruspe)	faldone n. 4 (da 91 a 142) - busta 132/ foto n. 132a/ infortuni e incidenti	L'immagine si trova in una busta contenente 14 fotografie + negativi. Sono state scansionate solo alcune immagini	Infortuni e incidenti. Faldone 4. Busta 132	132a jpeg

Enel Società per Azioni	non riportato	5-mag-98	sconosciuto	Infortuni ed incidenti	foto a colori, 18 cm per 12 cm	Infortunio al sig. Franco Bartoli (officina ruspe) Particolare	faldone n. 4 (da 91 a 142) - busta 132/ foto n. 132b/ infortuni e incidenti	L'immagine si trova in una busta contenente 14 fotografie + negativi. Sono state scansionate solo alcune immagini	Infortuni e incidenti. Faldone 4. Busta 132	132b jpeg
Enel Società per Azioni	non riportato	5-mag-98	sconosciuto	Infortuni ed incidenti	foto a colori, 18 cm per 12 cm	Infortunio al sig. Franco Bartoli (officina ruspe) Particolare	faldone n. 4 (da 91 a 142) - busta 132/ foto n. 132c/ infortuni e incidenti	L'immagine si trova in una busta contenente 14 fotografie + negativi. Sono state scansionate solo alcune immagini	Infortuni e incidenti. Faldone 4. Busta 132	132c jpeg
Enel Società per Azioni	non riportato	5-mag-98	sconosciuto	Infortuni ed incidenti	foto a colori, 18 cm per 12 cm	Infortunio al sig. Franco Bartoli (officina ruspe) Particolare	faldone n. 4 (da 91 a 142) - busta 132/ foto n. 132d/ infortuni e incidenti	L'immagine si trova in una busta contenente 14 fotografie + negativi. Sono state scansionate solo alcune immagini	Infortuni e incidenti. Faldone 4. Busta 132	132d jpeg
Enel Società per Azioni	non riportato	5-mag-98	sconosciuto	Infortuni ed incidenti	foto a colori, 18 cm per 12 cm	Infortunio al sig. Franco Bartoli (officina ruspe) Particolare	faldone n. 4 (da 91 a 142) - busta 132/ foto n. 132e/ infortuni e incidenti	L'immagine si trova in una busta contenente 14 fotografie + negativi. Sono state scansionate solo alcune immagini	Infortuni e incidenti. Faldone 4. Busta 132	132e jpeg
Enel Società per Azioni	non riportato	9-set-98	sconosciuto	Infortuni ed incidenti	foto a colori, 18 cm per 12 cm	Infortunio al sig. Ottavio Papalini. L'immagine mostra una panoramica vista da sud della zona in cui è avvenuto l'incidente (S. Donato)	faldone n. 4 (da 91 a 142) - busta 133/ foto n. 133/ infortuni e incidenti	L'immagine si trova in una busta contenente 1 fotografia + negativi.	Infortuni e incidenti. Faldone 4. Busta 133	133 jpeg
Enel Società per Azioni	non riportato	8-lug-99	sconosciuto	Infortuni ed incidenti	foto a colori, 12 cm per 18 cm	Documentazione dell'infortunio alla sig.ra Luciana Tozzini, dipendente della ditta appaltatrice della mensa	faldone n. 4 (da 91 a 142) - busta 136/ foto n. 136/ infortuni e incidenti	L'immagine si trova in una busta contenente 1 fotografia + negativi.	Infortuni e incidenti. Faldone 4. Busta 136	136 jpeg